


Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#01/58 · alarme 01/09/2024 10:22 UTC · 387 pontos de anomalia · 75% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




#02/58 · alarme 03/09/2024 10:50 UTC · 954 pontos de anomalia · 47% do recorte desligado

DETECTADO 7.9h antes




#03/58 · alarme 08/09/2024 11:24 UTC · 730 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

NÃO DETECTADO




#04/58 · alarme 08/09/2024 16:45 UTC · 711 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 3.8h antes




#05/58 · alarme 10/09/2024 12:35 UTC · 260 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.3h antes



#06/58 · alarme 13/09/2024 11:15 UTC · 354 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado


NÃO DETECTADO



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#07/58 · alarme 13/09/2024 21:14 UTC · 442 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 7.3h antes




#08/58 · alarme 14/09/2024 11:20 UTC · 584 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 7.9h antes



#09/58 · alarme 15/09/2024 10:33 UTC · 826 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




— TC382_03_A (°C) • anomalia detectada pelo modelo — momento do alarme (DCS) ■ equipamento desligado

Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#10/58 · alarme 16/09/2024 03:08 UTC · 870 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




#11/58 · alarme 16/09/2024 10:25 UTC · 958 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




#12/58 · alarme 09/10/2024 12:53 UTC · 188 pontos de anomalia · 39% do recorte desligado

DETECTADO 5.7h antes




— TC382_03_A (°C) ● anomalia detectada pelo modelo - - - momento do alarme (DCS) ■ equipamento desligado


Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)




Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#22/58 · alarme 31/10/2024 10:08 UTC · 472 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




#23/58 · alarme 02/11/2024 17:08 UTC · 487 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

NÃO DETECTADO



#24/58 · alarme 03/11/2024 09:14 UTC · 502 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes




TC382_03_A (°C) anomalia detectada pelo modelo momento do alarme (DCS) equipamento desligado

Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#25/58 · alarme 07/11/2024 16:56 UTC · 500 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 6.3h antes




#26/58 · alarme 08/11/2024 08:26 UTC · 627 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 7.9h antes




#27/58 · alarme 11/11/2024 06:12 UTC · 661 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado


NÃO DETECTADO



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)




Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#34/58 · alarme 31/01/2025 14:00 UTC · 448 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.6h antes




#35/58 · alarme 18/03/2025 15:36 UTC · 149 pontos de anomalia · 7% do recorte desligado

DETECTADO 7.4h antes




#36/58 · alarme 10/04/2025 12:32 UTC · 217 pontos de anomalia · 11% do recorte desligado

DETECTADO 0.5h antes



— TC382_03_A (°C) ● anomalia detectada pelo modelo - - - momento do alarme (DCS) ■ equipamento desligado


Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#40/58 · alarme 31/05/2025 06:12 UTC · 22 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.5h antes




#41/58 · alarme 01/06/2025 10:11 UTC · 165 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.2h antes





#42/58 · alarme 20/10/2025 16:18 UTC · 61 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.4h antes



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)




— TC382_03_A (°C) • anomalia detectada pelo modelo - - - momento do alarme (DCS) equipamento desligado

Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#46/58 · alarme 11/02/2026 16:45 UTC · 402 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 7.9h antes




#47/58 · alarme 24/02/2026 11:01 UTC · 5 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.3h antes




#48/58 · alarme 25/02/2026 20:45 UTC · 255 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 0.4h antes




Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#52/58 · alarme 25/03/2026 10:45 UTC · 192 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 7.9h antes




#53/58 · alarme 08/04/2026 13:21 UTC · 120 pontos de anomalia · 60% do recorte desligado

DETECTADO 7.4h antes




#54/58 · alarme 08/04/2026 21:29 UTC · 217 pontos de anomalia · 56% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes



— TC382_03_A (°C) ● anomalia detectada pelo modelo - - - momento do alarme (DCS) ■ equipamento desligado


Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)

#58/58 · alarme 15/04/2026 23:34 UTC · 591 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

DETECTADO 8.0h antes



TC382_03_A (°C) anomalia detectada pelo modelo momento do alarme (DCS) equipamento desligado