



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)



Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#04/8 · alarme 30/10/2024 14:27 UTC · 498 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

NÃO DETECTADO




#05/8 · alarme 02/11/2024 17:08 UTC · 487 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

NÃO DETECTADO



#06/8 · alarme 11/11/2024 06:12 UTC · 661 pontos de anomalia · 0% do recorte desligado

NÃO DETECTADO




— TC382_03_A (°C) • anomalia detectada pelo modelo — momento do alarme (DCS) ■ equipamento desligado

Frente B — TC382_03_A: 7 dias antes de cada alarme HI/HIHI (braço b2024, hl=2.0h, q=0.8858, ponto único da auditoria)


#07/8 · alarme 15/12/2024 11:07 UTC · 100 pontos de anomalia · 43% do recorte desligado

NÃO DETECTADO



#08/8 · alarme 29/05/2025 12:43 UTC · 75 pontos de anomalia · 2% do recorte desligado

NÃO DETECTADO



— TC382_03_A (°C) • anomalia detectada pelo modelo — momento do alarme (DCS) equipamento desligado