



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Belo Horizonte, 20 de maio de 2022

Relatório de Fiscalização e Visita de Rotina.

Obra de Linha de Transmissão.

Empresa: CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço escritório: Avenida Jose Faria Da Rocha, 1876, Eldorado - Loja 05
Contagem/MG, CEP. 32315-040.

CNPJ: 04.980.542/0015-24

Endereço do Alojamento: BR-040, KM 622, Nº 15.400,

Cidade (trecho de Obra): Itutinga á Barro Branco – MG,

Dona da Obra: Mantiqueira Transmissora de Energia SA

Tipo de Obra: Linha de Transmissão ao longo de 211km de extensão.

Início da Obra: Julho de 2021

Número de Funcionários: aproximadamente 350

No dia 03 de maio de 2022, foi realizada Visita de Rotina no alojamento da empresa **CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, Obra de Linha de Transmissão, de responsabilidade da **Mantiqueira Transmissora de Energia SA**, no sentido de apurar condições do alojamento dos colaboradores e ainda orientar aos mesmos quanto dúvidas referentes à CCT – Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, Legislação Trabalhista e NR- Normas Regulamentadoras.

Observação:

O SITICOP-MG recebeu algumas ligações telefônicas de trabalhadores lotados na Obra de Linha de Transmissão, apresentando algumas reivindicações de melhorias e relatando as condições do alojamento além da alimentação ruim. Com o intuito de averiguar as condições de trabalho, tirar dúvidas e orientar aos colaboradores, foi enviado um Diretor do Sindicato e um Fiscal de Obras até a região de Conselheiro Lafaiete onde localizava o alojamento no Endereço: BR-040, KM 622, Nº 15.400, ponto de referência “atrás do rocambole em Conselheiro Lafaiete”. Por volta das 17:00hs chegamos ao endereço informado pelos trabalhadores. Após as apresentações iniciou-se uma assembleia com os trabalhadores e após foi feita uma fiscalização nas condições do alojamento.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

ASSEMBLEIA COM OS TRABALHADORES;

Foi aberto um diálogo com os trabalhadores no alojamento, respeitando o distanciamento devido o momento pandêmico, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Minas “SITICOP-MG” representado pelo **Diretor George Washington** e o **Fiscal de Obras Roberlaine de Jesus Barbosa** após cumprimentar a todos e, o representante do Sindicato deu início a fala repassando os principais pontos da CCT 2021/2022 aos trabalhadores; unificação do piso salarial da categoria de R\$1.144,00 passou para R\$1.284,80; reajuste salarial de 8%; horas extras de segunda a sexta-feira passara de 50% para 60% a partir de 01 de abril de 2022; seguro de vida em grupo. Em seguida foi franqueada a palavra para que os presentes pudessem dela fazer uso, para indagar ou tirar alguma dúvida sobre os pontos expostos, e ainda outras questões que deveriam ser esclarecidas. Diante da manifestação dos trabalhadores eles apresentou aos representantes do SITICOP-MG uma pauta de reivindicação: **01-** Cartão alimentação ou ticket refeição R\$400,00. **02-** Baixada para AJUDANTES e SERVENTES de 60 (sessenta) dias igual à dos montadores (oficial). **03-** Folga de Campo; Liberação de um dia no mês durante a semana para ir ao banco e/ou resolver outros problemas. Exemplo: compra de produtos de higiene pessoal, tendo em vista a empresa não fornecer. **04-** Pagamento de Salário Família, de acordo com a Portaria Interministerial N° 12 do MTP/ME, publicada no dia 17 de janeiro, o salário família de 2022 passou a ser de R\$ 56,47, para trabalhadores com remuneração mensal de até R\$ 1.655,98. Conforme artigos 65 a 70 da Lei nº 8213/91. **05-** No contracheque vem informando o pagamento dia 30 de cada mês, porem só e feito no 05 dia útil. **06-** Pagamento de INSALUBRIDADE. **07-** Melhoria na refeição (janta) entregue no alojamento e diversificação na carne fornecida. **08-** Melhorias na qualidade do MARMITEX entregue nas frentes de serviço. **09-** Fornecimento de suco para os trabalhadores, tendo em vista a empresa ter mandado suspender o fornecimento do mesmo. **10-** Melhoria nas condições do alojamento. **11-** Mudança da estrutura do banheiro/ vestiário/ chuveiro, porque está em péssimas condições de uso **12-** Pagamento de PLR. Após colher as reivindicações dos trabalhadores o representante do SITICOP-MG dando prosseguimento aos trabalhos, e antes de encerrar, ressaltou a importância do apoio dos trabalhadores junto ao sindicato e orientou aos mesmos quanto aos meios de comunicação do sindicato como telefone, WhatsApp e e-mail, e distribuiu um BOLETIM informativo destacando os pontos repassados.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

ALOJAMENTO:

Os representantes do Sindicato dirigiram-se ao alojamento da empresa. Ao chegarmos no local fomos recebidos por alguns trabalhadores, após nos identificar e relatar o motivo da nossa visita, iniciou-se uma assembleia com os trabalhadores e após foi feita uma fiscalização nas condições do alojamento pedimos o mesmo que nos apresentasse a estrutura do alojamento, para verificarmos as condições do mesmo.

O alojamento **NÃO** segue as Orientações da OMS para prevenção do COVID e NÃO cumpre a determinação da PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020 e atual PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº 14, DE 20 DE JANEIRO DE 2022 “Art. 1º O Anexo I que estabelece as medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus (Covid-19) em ambientes de trabalho”.

O alojamento não está de acordo com a NR-18 e NR-24. Condições precárias e sub-humanas.

INFORMAÇÕES DO ALOJAMENTO;

- 01- Limpeza do alojamento precária.
- 02- **NÃO** é feita a troca de roupa de cama.
- 03- **NÃO** é feita a troca de toalha de banho.
- 04- Uniforme dos trabalhadores é lavado por eles mesmo.
- 05- Horário de janta de 18:00hs as 20:00hs, self-service com duas opções de carne, salada e **NÃO tem suco**.
- 06- Não tem área de vivencia.
- 07- Banheiro sanitário externo container em péssimas condições de uso.
- 08- Área de banho (chuveiros) em 03 container com péssimas condições de uso, **NÃO** possui grades no chão, pessimo estado de higienização.
- 09- Quartos com super lotação com 12 há 15 trabalhadores por quarto.
- 10- Alguns quartos sem ventilação.
- 11- Problema de **FALTA** de energia diariamente, tendo em vista que a energia do alojamento é abastecido por geradores.
- 12- Animais peçonhentos e cobras no alojamento.
- 13- **NÃO** possui segurança presencial e nem eletrônica no alojamento.

QUARTOS;

- 01- Quartos com 12 (doze) camas. **Em desconformidade com a NR-18 e 24**
- 02- Quartos com 15 (quinze) camas. **Em desconformidade com a NR-18 e 24**
- 03- Quartos com 09 (nove) camas. **Em desconformidade com a NR-18 e 24**
- 04- **NÃO** é feita a troca de roupa de cama.
- 05- **NÃO** é feita a troca de toalha de banho
- 06- Cada colaborador possui 01 (um) armário de objetos pessoais.
- 07- Nos quartos **NÃO** possui dispensers de álcool em gel.
- 08- Cada quarto possui ventilador porem **NÃO** é suficiente para a quantidade de alojados.
- 09- **NÃO** tem televisores nos quartos.





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG






Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG










SALA DE TV;

- 01- **NÃO** possui sala de TV, utilizasse uma area do corredor do alojamento.
- 02- Possui 01 (uma) TV para atender todos os 200 (duzentos) trabalhadores alojados.
- 03- Só funciona 02 (dois) canais, mesmo assim com a imagem péssima.



BANHEIRO INTERNO;

- 01- Vasos sanitários com tampas.
- 02- **NÃO** possui suporte para papel higiênico.
- 03- **NÃO** possui placas de orientação e avisos.
- 04- Pias sem sabonete líquido.



BANHEIRO EXTERNO;



01-Pessimas condições de higienização.

02-Vasos sanitários com tampas.

03-**NÃO** possui grades no piso do banheiro.

04-Quando os colaboradores estão tomando banho a água suja passa dentro das outras repartições, os trabalhadores improvisam com tijolo e/ou blocos de concreto colocando no piso para não poder pisar e/ou ter contato com a água suja.





REFEITÓRIO;

- 01- Possui 02 (dois) balcões térmico para self-service.
- 02- Possui 08 mesas com 08 (oito) cadeiras cada para os trabalhadores poder fazer a refeição
- 03- **NÃO** fornece suco para os trabalhadores, tendo em vista que havia o fornecimento, porem a empresa optou por suspender o fornecimento.



BEBEDOURO;

01-Possui 01 (um) bebedouro com copos descartáveis, para todos dos 200 (duzentos) alojados



LAVANDERIA, LAVAGEM DE UNIFORME E ROUPAS PESSOAIS DE 200 TRABALHADORES;

01-Possui 04 (quatro) tanquinhos.

02-**NÃO** possui máquina de lavar e centrifugar.

03-Possui 05 (cinco) tanque com 2 bojos cada.


04-Varais para estender roupas em área aberta, **NÃO** possui varais em área coberta.



SISTEMAS DE SEGURANÇA e INTERNET WI-FI;

01-**NÃO** possui monitoramento por câmeras de segurança.

02-Internet wi-fi para todos os trabalhadores, porem não atende a demanda, sofrendo desestabilidade o tempo todo;



PORTARIA ENTRADA DO ALOJAMENTO;





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

ASSEMBLEIA COM OS TRABALHADORES, MONTAGEM DE PAUTA DE REIVINDICAÇÃO;



GEORGE WASHINGTON S. PEREIRA
DIRETOR / SITICOP-MG

ROBERLAINE J. BARBOSA
FISCAL DE OBRAS/ SITICOP-MG