

SSEPI

Bulevard Zodiaco 336, Los Limones

Repair Order # SP-0586

México

Customer: MR LUCKY

Producto: FUENTE AC/DC

Status: En reparación

Responsable: Javier Cruz

Repair Notes



- LA FUENTE LLEGA CON LA FALLA DE QUE NO DA SALIDA
- P3-01AC



- fallo en etapa principal de PWM, limpieza y reemplazo de componentes dañados
- el equipo funciono correctamente

SSEPI

Bulevard Zodiaco 996, Los Limones
37448 Leon, GUA
México





SSEPI
Bulevard Zodiaco 336, Los Limones
37448 Leon, GUA
México