


客 户		料 号	HLQ-GD11	图纸版本	1
-----	--	-----	----------	------	---

图 纸 修 改 记 录		
修改内容	修改日期	修改人

图 号

HLQ-GD11



孔数依客

户订单

钻孔角度0度

铝圈材质：HT6061-T6

检 验 标 准		
1	平度变形量	1.0mm↓
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓
3	辐条孔间距差	1.5mm↓
4	接头缝隙	0.1mm↓
5	接头错位变形	0.1mm↓
6	外宽变形量（不车边）	0.2mm↓
7		
备注		

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位
	±0.8	±0.8	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.2	+0.2 -0	+0.2 -0	±0.2	±0.3
20×1.5	26	20	16.5	1317.1	419.25	14.6	4.4	A/V(8.5) E/V F/V(6.2)	7	0.8
24×1.5				1636.6	520.95					
26×1.5				1798.4	572.45					



唐山金亨通车料有限公司

JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD

制 图

审 核

批 准

签 字

郑 国 庆

日 期

2020-06-12