

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Urrao
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/09/2026
Vereda / sector	EL INIDIO
Dirección del punto / sector	Carrera 31 29 2-100, Urrao, Antioquia
Latitud	6.316106307208363
Longitud	-76.13477117155725
Coordenadas formulario	-76.13_6.32

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  9 jul 2026 9:43:36 a.m. 6°19'3.163"N 76°8'3.215"W Urrao ccm urrao	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  9 jul 2026 10:26:26 a.m. 6°19'3.161"N 76°8'3.212"W Urrao ccm urrao	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
Foto breaker  9 jul 2026 10:26:31 a.m. 6°19'3.161"N 76°8'3.212"W Urrao ccm urrao	
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Informan que la UPS fue retirada por garantia
🔧 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica




¿Requiere fibra óptica?	NO
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO

Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
Foto patch panel  9 jul 2026 10:19:16 a.m. 6°19'3.079"N 76°8'3.128"W Urrao ccm urrao	
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado  9 jul 2026 9:43:45 a.m. 6°19'3.163"N 76°8'3.215"W Urrao ccm urrao	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO

¿Requiere módulo óptico?	NO
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
Existe enrutador VPN:	SI

Estado enrutador VPN:

BUENO

Foto enrutador VPN



 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:

NO

¿Requiere equipo TX/RX?

NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:

SI

Estado equipo A/C mini split:

REGULAR

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?

NO

Observaciones equipo A/C mini split:

El aire presenta fuga, se debe realizar mantenimiento correctivo

 ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:

NO

¿Requiere electroimán 600 lb?

NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

Existe servidor NVR:		SI
Estado servidor NVR:		BUENO
Foto servidor NVR		
 9 jul 2026 10:04:17 a.m. 6°19'3.153"N 76°8'3.207"W Urrao ccm urrao		
¿Requiere servidor NVR?		NO
Existen licencias:		SI
Foto licencias		
 9 jul 2026 10:18:25 a.m. 6°19'3.118"N 76°8'3.169"W Urrao ccm urrao		

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA


☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?	NO
--------------------------	----


 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	MALO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones cable HDMI:	el cable se encuentra deteriorado

 LUMINARIAS

Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO

Foto luminarias



 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
-----------------------------	----

PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

Foto cerramiento



9 jul 2026 4:31:12 p.m.
 6°19'3.048"N 76°8'3.045"W
 Urrao
 ccm

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-0ece5423f66d467691d758e548c0e04f.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	MANT-OE2
Descripción de la actividad	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	se requiere mantenimiento al aire ya que presenta fuga
Archivo APU adjunto	APU MAN-OE2 CORRECTIVO AIRES-b2544b2b96614d469e8832eb6e39c60b.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento completo, 1 PDU y validar el tema de la UPS

9. CONTROL DE APROBACIÓN