

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Municipio                    | Caramanta                                 |
| Departamento                 | Antioquia                                 |
| Fecha diagnóstico            | 07/08/2026                                |
| Dirección del punto / sector | Carrera 21 19 2-100, Caramanta, Antioquia |
| Latitud                      | 5.548322777508402                         |
| Longitud                     | -75.64487125527172                        |
| Coordenadas formulario       | -75.64_5.55                               |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                   |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 2 Esquina Alcaldia |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2




Foto 3






Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de anclaje:                          | POSTE                   |
| Tipo de poste                             | POSTE_CONCRE            |
| Altura del poste (m)                      | 12MTS                   |
| Tipo de servicio                          | ENERGIA                 |
| Dirección de referencia del anclaje       | Calle 19 con carrera 21 |
| Propietario del poste                     | EPM                     |
| Tipo tension                              | BAJA                    |
| Red secundaria                            | TB_FO                   |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO                   |



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Gabinete Metálico:

No

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                   | BUENO      |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                               |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | BUENO      |



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Requiere Corona Antiescalatoria: | NO    |
| BRAZO DE SOPORTE                 |       |
| Existe Brazo de Soporte:         | SI    |
| Estado Brazo de Soporte:         | BUENO |
| Requiere Brazo de Soporte:       | NO    |

#### 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA |       |
| Existen Cables:     | SI    |
| Estado Cables:      | BUENO |

Foto Cables



16 jul 2026 9:29:47 a.m.  
5°32'53.156"N 75°38'41.31"W  
Caramanta  
PTZ esquina alcaldía

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Requiere Cables:               | NO    |
| ⚡ TABLERO BREAKER              |       |
| Existe Tablero Breaker:        | NO    |
| Existe Breaker:                | SI    |
| Estado Breaker:                | BUENO |
| Requiere Breaker:              | NO    |
| 🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR       |       |
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



16 jul 2026 9:30:02 a.m.  
5°32'53.619"N 75°38'41.41"W  
Caramanta  
caraman PTZ esquina alcaldía


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Requiere Transformador Reductor: | NO |
| 🔧 TUBERÍA                        |    |
| Existe Tubería:                  | NO |

|                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Requiere Tubería:                                                                                                                                                                                   | NO    |
| CORAZA                                                                                                                                                                                              |       |
| Existe Coraza:                                                                                                                                                                                      | SI    |
| Estado Coraza:                                                                                                                                                                                      | BUENO |
| Foto Coraza                                                                                                                                                                                         |       |
|  <p>16 jul 2026 9:31:03 a.m.<br/>5°32'53.745"N 75°38'41.449"W<br/>Caramanta<br/>caraman PTZ esquina alcaldía</p>  |       |
| Requiere Coraza 3/4":                                                                                                                                                                               | NO    |
| UPS                                                                                                                                                                                                 |       |
| Existe UPS:                                                                                                                                                                                         | SI    |
| Estado UPS:                                                                                                                                                                                         | BUENO |
| Foto UPS                                                                                                                                                                                            |       |
|  <p>16 jul 2026 9:29:52 a.m.<br/>5°32'53.156"N 75°38'41.31" W<br/>Caramanta<br/>caraman PTZ esquina alcaldía</p> |       |
| Requiere UPS:                                                                                                                                                                                       | NO    |
| BATERÍAS UPS                                                                                                                                                                                        |       |
| Existen Baterías UPS:                                                                                                                                                                               | NO    |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                                                                                                              | NO    |

## SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Existe SPT:</b> | SI    |
| <b>Estado SPT:</b> | BUENO |

Foto SPT



|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Requiere SPT:</b>                                                                                  | NO    |
|  <b>PROTECCIÓN</b>   |       |
| <b>Existe Protección:</b>                                                                             | SI    |
| <b>Estado Protección:</b>                                                                             | BUENO |
| <b>Requiere Protección:</b>                                                                           | NO    |
|  <b>TOMA 125 V</b> |       |
| <b>Existe Toma 125 V:</b>                                                                             | SI    |
| <b>Estado Toma 125 V:</b>                                                                             | BUENO |


Foto Toma 125 V



## CANALETA PLÁSTICA

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

## INYECTOR POE



## ⚡ PATCH CORD

## PATCH PANEL

## ORGANIZADOR DE CABLEADO

 CONVERTIDOR MONOMODO

## MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Módulo Óptico:   | SI    |
| Estado Módulo Óptico:   | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico: | NO    |

## SWITCH

|                |       |
|----------------|-------|
| Existe Switch: | SI    |
| Estado Switch: | BUENO |



16 jul 2026 9:30:12 a.m.  
5°32'54.978"N 75°38'38.368"W  
Caramanta  
caraman PTZ esquina alcaldía

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Switch: | NO                                                                                       |
|                  |  CÁMARA |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Existe Cámara:                  | SI |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1  |

### CÁMARA EXISTENTE 1

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tipo de cámara      | PTZ   |
| Estado de la cámara | BUENO |



16 jul 2026 9:28:31 a.m.  
5°32'53.941"N 75°38'41.813"W  
Caramanta  
caraman PTZ esquina alcaldía

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |

### ENRUTADOR VPN

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Existe Enrutador VPN:                                                                                        | NO |
|  EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:                                                                                         | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:                                                                                       | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                               |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                        |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | PREVENTIVO                                                                                                |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Solo requiere mantenimiento preventivo para organizar el cableado interno y limpieza general del gabinete |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN