



# FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA |
| Contrato disponible | 173_2026                        |
| Técnico responsable | Juan Pablo Serna Hernandez      |
| Cédula del técnico  | 1037627002                      |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Municipio                    | Nechí                    |
| Departamento                 | Antioquia                |
| Fecha diagnóstico            | 25/08/2026               |
| Dirección del punto / sector | 052420, Nechí, Antioquia |
| Latitud                      | 8.09243708365            |
| Longitud                     | -74.7730257856           |
| Coordenadas formulario       | -74.77_8.09              |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                    |
| Información Ubicación CCTV                           | 8° 5'32.77 -74°46'22.89 |



16 de mayo de 2026 15:30  
8.092458333333333N 74.77323333333334W  
Nechí  
Cámara #6

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

#### ANCLAJE

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Tipo de anclaje:                          | POSTE      |
| Tipo de poste                             | POSTE_META |
| Altura del poste (m)                      | 14MTS      |
| Dirección de referencia del anclaje       | ALCALDIA   |
| Propietario del poste                     | MUNICIPIO  |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO      |



16 de mayo de 2026 15:30  
8.092458333333333N 74.77323333333334W  
Nechí  
Cámara #6

Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



16/05/2026 15:11:25  
8.09243N 74.77317W  
PC #3

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Gabinete se encuentra en buen estado.

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

SI

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA\_50X50


|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Estado Tubería:                            | BUENO                      |
| Estado Caja 50x50:                         | BUENO                      |
| Requiere Infraestructura Subterránea:      | NO                         |
| Observaciones Infraestructura Subterránea: | Caja se encuentra soldada. |
| CORONA ANTIESCALATORIA                     |                            |
| Existe Corona Antiescalatoria:             | NO                         |
| Requiere Corona Antiescalatoria:           | NO                         |
| BRAZO DE SOPORTE                           |                            |
| Existe Brazo de Soporte:                   | NO                         |
| Requiere Brazo de Soporte:                 | NO                         |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                                 |       |
| Existen Cables:                                                                     | SI    |
| Estado Cables:                                                                      | BUENO |
| Foto Cables                                                                         |       |
|  |       |
| Requiere Cables:                                                                    | NO    |
| TABLERO BREAKER                                                                     |       |
| Existe Tablero Breaker:                                                             | SI    |
| Estado Tablero Breaker:                                                             | BUENO |



Foto Tablero Breaker



16/05/2026 15:11:25  
8.09243N 74.77317W  
PC #3

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Existe Breaker:                  | SI                                                                              |
| Estado Breaker:                  | BUENO                                                                           |
| Requiere Breaker:                | NO                                                                              |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR           |                                                                                 |
| Existe Transformador Reductor:   | SI                                                                              |
| Estado Transformador Reductor:   | BUENO                                                                           |
| Requiere Transformador Reductor: | NO                                                                              |
| TUBERÍA                          |                                                                                 |
| Existe Tubería:                  | SI                                                                              |
| Estado Tubería:                  | BUENO                                                                           |
| Requiere Tubería:                | NO                                                                              |
| CORAZA                           |                                                                                 |
| Existe Coraza:                   | SI                                                                              |
| Estado Coraza:                   | BUENO                                                                           |
| Requiere Coraza 3/4":            | NO                                                                              |
| UPS                              |                                                                                 |
| Existe UPS:                      | SI                                                                              |
| Estado UPS:                      | MALO                                                                            |
| Requiere UPS:                    | SI                                                                              |
| Tipo de UPS requerida:           | UPS_1_5                                                                         |
| BATERÍAS UPS                     |                                                                                 |
| Existen Baterías UPS:            | NO                                                                              |
| Requiere Baterías UPS:           | NO                                                                              |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |                                                                                 |
| Existe SPT:                      | SI                                                                              |
| Estado SPT:                      | REGULAR                                                                         |
| Requiere SPT:                    | NO                                                                              |
| Observaciones SPT:               | No es posible realizar la validación del SPT, debido a que la caja se encuentra |
| PROTECCIÓN                       |                                                                                 |
| Existe Protección:               | NO                                                                              |
| Requiere Protección:             | SI                                                                              |
| Tipo de Protección requerida:    | PROTECCION_POTENCIA                                                             |

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Protección de potencia, video y datos en cámaras (un): | 1                                         |
| Observaciones Protección:                              | Se requiere protección IP para la cámara. |
| TOMA 125 V                                             |                                           |
| Existe Toma 125 V:                                     | SI                                        |
| Estado Toma 125 V:                                     | BUENO                                     |

Foto Toma 125 V



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:               | NO |
| CANALETA PLÁSTICA                  |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS    |       |
| Existe Fibra Óptica:              | SI    |
| Estado Fibra Óptica:              | BUENO |
| Requiere Fibra Óptica:            | NO    |
| INYECTOR POE                      |       |
| Existe Inyector PoE:              | NO    |
| Requiere Inyector PoE:            | NO    |
| PATCH CORD                        |       |
| Existe Patch Cord:                | SI    |
| Estado Patch Cord:                | BUENO |
| Requiere Patch Cord:              | NO    |
| PATCH PANEL                       |       |
| Existe Patch Panel:               | NO    |
| Requiere Patch Panel:             | NO    |
| Requiere Toma RJ45:               | NO    |
| ORGANIZADOR DE CABLEADO           |       |
| Existe Organizador de Cableado:   | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO    |
| CONVERTIDOR MONOMODO              |       |

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe Convertidor Monomodo:                                                        | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:                                                      | NO    |
| <b>MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO</b>                                         |       |
| Existe Módulo Óptico:                                                               | NO    |
| Requiere Módulo Óptico:                                                             | SI    |
| <b>SWITCH</b>                                                                       |       |
| Existe Switch:                                                                      | SI    |
| Estado Switch:                                                                      | BUENO |
| Requiere Switch:                                                                    | NO    |
| <b>CÁMARA</b>                                                                       |       |
| Existe Cámara:                                                                      | SI    |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                     | 1     |
| <b>CÁMARA EXISTENTE 1</b>                                                           |       |
| Tipo de cámara                                                                      | PTZ   |
| Estado de la cámara                                                                 | BUENO |
|  |       |
| ¿Requiere Cámara?                                                                   | NO    |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:                                                          | NO    |
| <b>ENRUTADOR VPN</b>                                                                |       |
| Existe Enrutador VPN:                                                               | NO    |
| <b>EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS</b>                                                   |       |
| Existe Equipo TX/RX:                                                                | NO    |
| Requiere Equipo TX/RX:                                                              | NO    |

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD EXTRA</b>                                        |                                                                                                                                                                                 |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDAD EXTRA 1</b>                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Descripción de la actividad                                   | ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES.<br>INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA |

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                   |
| Unidad                    | UN                                                                                                                                                                                            |
| Cantidad                  | 1                                                                                                                                                                                             |
| Justificación             | Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch. |
| Sin evidencia fotográfica |                                                                                                                                                                                               |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS y caja OB, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa. |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN