

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL AEI      |
| Contrato disponible | 169_2026                |
| Técnico responsable | Stiven Valencia Vergara |
| Cédula del técnico  | 1017274856              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Municipio                    | Frontino                              |
| Departamento                 | Antioquia                             |
| Fecha diagnóstico            | 21/07/2026                            |
| Dirección del punto / sector | Calle 30 30 1-99, Frontino, Antioquia |
| Latitud                      | 6.780256                              |
| Longitud                     | -76.128503                            |
| Coordenadas formulario       | -76.13_6.78                           |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                 |
| Información Ubicación CCTV                           | 6.780256, -76.128503 |



|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO           |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO    |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM          |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO           |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Se desconoce |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO           |

Foto 1





Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

#### ANCLAJE

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de anclaje:                          | FACHADA              |
| Dirección de referencia del anclaje       | 6.780256, -76.128503 |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO                |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Requiere Cambio de anclaje: | NO   |
| GABINETE METÁLICO           |      |
| Existe Gabinete Metálico:   | SI   |
| Existe Gabinete Metálico:   | MALO |



|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Gabinete Metálico:          | SI                                                                          |
| Tipo Gabinete Metálico requerido:    | GAB_PARED                                                                   |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:   | NO                                                                          |
| Observaciones Gabinete:              | presenta un avanzado estado de corrosión y deterioro físico, evidenciándose |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO        |                                                                             |
| Existe Caja Distribución Vertical:   | NO                                                                          |
| Requiere Caja Distribución Vertical: | NO                                                                          |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA          |                                                                             |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Existe Infraestructura Subterránea:   | NO |
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO |
| CORONA ANTIESCALATORIA                |    |
| Existe Corona Antiescalatoria:        | NO |
| Requiere Corona Antiescalatoria:      | NO |
| BRAZO DE SOPORTE                      |    |
| Existe Brazo de Soporte:              | NO |
| Requiere Brazo de Soporte:            | NO |

#### 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA              |      |
| Existen Cables:                  | NO   |
| Requiere Cables:                 | NO   |
| TABLERO BREAKER                  |      |
| Existe Tablero Breaker:          | NO   |
| Existe Breaker:                  | NO   |
| Requiere Breaker:                | NO   |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR           |      |
| Existe Transformador Reductor:   | NO   |
| Requiere Transformador Reductor: | NO   |
| TUBERÍA                          |      |
| Existe Tubería:                  | NO   |
| Requiere Tubería:                | NO   |
| CORAZA                           |      |
| Existe Coraza:                   | NO   |
| Requiere Coraza 3/4":            | NO   |
| UPS                              |      |
| Existe UPS:                      | SI   |
| Estado UPS:                      | MALO |

Foto UPS



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Requiere UPS:          | SI      |
| Tipo de UPS requerida: | UPS_2_0 |



|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones UPS:                                     | UPS se ha visto afectada por el deterioro del gabinete ya que presento     |
| 🔧 BATERÍAS UPS                                         |                                                                            |
| Existen Baterías UPS:                                  | NO                                                                         |
| Requiere Baterías UPS:                                 | NO                                                                         |
| 🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)                     |                                                                            |
| Existe SPT:                                            | NO                                                                         |
| Requiere SPT:                                          | NO                                                                         |
| 🔧 PROTECCIÓN                                           |                                                                            |
| Existe Protección:                                     | NO                                                                         |
| Requiere Protección:                                   | SI                                                                         |
| Tipo de Protección requerida:                          | PROTECCION_POTENCIA,PROTECCION_ELECTRICA                                   |
| Protección de potencia, video y datos en cámaras (un): | 1                                                                          |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):           | 1                                                                          |
| Observaciones Protección:                              | tienen el fin de mitigar los riesgos asociados a sobretensiones, descargas |
| 🔧 TOMA 125 V                                           |                                                                            |
| Existe Toma 125 V:                                     | SI                                                                         |
| Estado Toma 125 V:                                     | REGULAR                                                                    |

Foto Toma 125 V



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:               | NO |
| 🔧 CANALETA PLÁSTICA                |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |    |
| Existe Fibra Óptica:             | NO |
| Requiere Fibra Óptica:           | NO |
| 🔧 INYECTOR POE                   |    |
| Existe Inyector PoE:             | NO |
| Requiere Inyector PoE:           | SI |
| ⚡ PATCH CORD                     |    |

|                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Existe Patch Cord:                                                                   | NO                                                                        |
| Requiere Patch Cord:                                                                 | NO                                                                        |
| PATCH PANEL                                                                          |                                                                           |
| Existe Patch Panel:                                                                  | NO                                                                        |
| Requiere Patch Panel:                                                                | NO                                                                        |
| Requiere Toma RJ45:                                                                  | NO                                                                        |
| ORGANIZADOR DE CABLEADO                                                              |                                                                           |
| Existe Organizador de Cableado:                                                      | NO                                                                        |
| Requiere Organizador de Cableado:                                                    | NO                                                                        |
| CONVERTIDOR MONOMODO                                                                 |                                                                           |
| Existe Convertidor Monomodo:                                                         | NO                                                                        |
| Requiere Convertidor Monomodo:                                                       | NO                                                                        |
| MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO                                                 |                                                                           |
| Existe Módulo Óptico:                                                                | NO                                                                        |
| Requiere Módulo Óptico:                                                              | NO                                                                        |
| SWITCH                                                                               |                                                                           |
| Existe Switch:                                                                       | NO                                                                        |
| Requiere Switch:                                                                     | SI                                                                        |
| Tipo de Switch requerido:                                                            | SW_8P                                                                     |
| Cantidad Switch (un):                                                                | 1                                                                         |
| Observaciones Switch:                                                                | Su instalación dentro del gabinete centraliza las conexiones, facilita la |
| CÁMARA                                                                               |                                                                           |
| Existe Cámara:                                                                       | SI                                                                        |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                      | 1                                                                         |
| CÁMARA EXISTENTE 1                                                                   |                                                                           |
| Tipo de cámara                                                                       |                                                                           |
| Estado de la cámara                                                                  | BUENO                                                                     |
|  |                                                                           |
| ¿Requiere Cámara?                                                                    | NO                                                                        |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:                                                           | NO                                                                        |
| ENRUTADOR VPN                                                                        |                                                                           |
| Existe Enrutador VPN:                                                                | NO                                                                        |

## EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Existe Equipo TX/RX:   | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

### ACTIVIDAD EXTRA

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI |
|---------------------------------------------------------------|----|

#### ACTIVIDAD EXTRA 1

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la actividad | SUMINISTRO GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE) |
| Unidad                      | UN                                                                                                                                                                                                                    |
| Cantidad                    | 1                                                                                                                                                                                                                     |
| Justificación               | Se crea APU para la instalación de gabinete en poste o fachadas, se requiere para reemplazar el actual que presenta corrosión y mucho deterioro el cual esta afectado a todos los componentes en su interior.         |
| Archivo APU adjunto         | APU-GABINETE POSTE-FACHADA-937febb333244d56985b081f5410f256.xlsx                                                                                                                                                      |



## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FALLANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Se encontraron hallazgos de mayor impacto que requieren atención prioritaria, el avanzado deterioro y corrosión del gabinete de la cámara ubicada en la fachada de la Alcaldía, así como la presencia de filtraciones de agua que han afectado los equipos alojados en su interior. Por lo anterior se hacen necesarias las labores de mantenimiento correctivo |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN

