



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO  
MANTENIMIENTO  
Proyecto Tasa de Seguridad**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Municipio                    | Santa Bárbara                               |
| Departamento                 | Antioquia                                   |
| Fecha diagnóstico            | 27/08/2026                                  |
| Vereda / sector              | LOMA LARGA                                  |
| Dirección del punto / sector | Carrera 51 50 1-1, Santa Bárbara, Antioquia |
| Latitud                      | 5.8739955139686915                          |
| Longitud                     | -75.56800910945127                          |
| Coordenadas formulario       | -75.57_5.87                                 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                   |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 4 Parque Principal |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                        |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE                 |
| Altura del poste (m)                | 14MTS                        |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA                   |
| Dirección de referencia del anclaje | carrera Bolivar con calle 50 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO                    |
| Tipo tension                        | BAJA                         |
| Red secundaria                      | TB_FO                        |

|                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                          | BUENO |
|  <p>31/7/2026 11:22:59<br/>5°52'26.352"N 75°34'4.55"W<br/>Santa Bárbara<br/>parque principal</p>  |       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                        | NO    |
| GABINETE METÁLICO                                                                                                                                                                  |       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                          | SI    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                          | BUENO |
|  <p>31/7/2026 11:32:49<br/>5°52'28.19"N 75°34'3.29"W<br/>Santa Bárbara<br/>parque principal</p> |       |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                 | NO    |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO                                                                                                                                                      |       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                 | SI    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                          | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                               | NO    |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA                                                                                                                                                        |       |
| Existe Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                | SI    |



|                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                                                                                                                | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                                                                                                                                                  | BUENO      |
|  <p>31/7/2026 11:27:52<br/>5°52'25.944"N 75°34'4.857"W<br/>Santa Bárbara<br/>parque principal</p>  |            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                               | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                                                                                                                                                              |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                      | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                      | BUENO      |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                    | NO         |
| BRAZO DE SOPORTE                                                                                                                                                                    |            |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                                                                                                            | SI         |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                                                                                                            | BUENO      |
|  <p>31/7/2026 11:34:01<br/>5°52'26.47"N 75°34'4.469"W<br/>Santa Bárbara<br/>parque principal</p> |            |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                                                                                                          | NO         |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

## ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |

Foto Cables



|                  |    |
|------------------|----|
| Requiere Cables: | NO |
|------------------|----|

### ⚡ TABLERO BREAKER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Tablero Breaker: | NO    |
| Existe Breaker:         | SI    |
| Estado Breaker:         | BUENO |
| Requiere Breaker:       | NO    |

### 📡 TRANSFORMADOR REDUCTOR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Transformador Reductor: | NO                                                                                        |
|                                  |  TUBERÍA |
| Existe Tubería:                  | NO                                                                                        |
| Requiere Tubería:                | NO                                                                                        |
|                                  |  CORAZA  |
| Existe Coraza:                   | SI                                                                                        |
| Estado Coraza:                   | BUENO                                                                                     |

Foto Coraza



|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Coraza 3/4": | NO                                                                                      |
|                       |  UPS |
| Existe UPS:           | SI                                                                                      |
| Estado UPS:           | BUENO                                                                                   |

Foto UPS



|               |    |
|---------------|----|
| Requiere UPS: | NO |
|---------------|----|



| BATERÍAS UPS                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Existen Baterías UPS:                                                                                                                                                                             | NO                                                              |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                                                                                                            | NO                                                              |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Existe SPT:                                                                                                                                                                                       | SI                                                              |
| Estado SPT:                                                                                                                                                                                       | BUENO                                                           |
| Foto SPT                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|  |                                                                 |
| Requiere SPT:                                                                                                                                                                                     | NO                                                              |
| PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Existe Protección:                                                                                                                                                                                | NO                                                              |
| Requiere Protección:                                                                                                                                                                              | SI                                                              |
| Tipo de Protección requerida:                                                                                                                                                                     | PROTECCION_ELECTRICA                                            |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):                                                                                                                                                      | 1                                                               |
| Observaciones Protección:                                                                                                                                                                         | El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos |
| TOMA 125 V                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Existe Toma 125 V:                                                                                                                                                                                | SI                                                              |
| Estado Toma 125 V:                                                                                                                                                                                | BUENO                                                           |

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:

NO

 CANALETA PLÁSTICA

Existe Canaleta Plástica:

NO

Requiere Canaleta Plástica 100x45:

NO

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

### FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:

SI

Estado Fibra Óptica:

BUENO



Requiere Fibra Óptica:

NO

 INYECTOR POE




|                      |       |
|----------------------|-------|
| Existe Inyector PoE: | SI    |
| Estado Inyector PoE: | BUENO |



31/7/2026 11:33:15  
5°52'26.198"N 75°34'4.593"W  
Santa Bárbara  
parque principal

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Requiere Inyector PoE:                | NO    |
| ⚡ PATCH CORD                          |       |
| Existe Patch Cord:                    | SI    |
| Estado Patch Cord:                    | BUENO |
| Requiere Patch Cord:                  | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL                         |       |
| Existe Patch Panel:                   | NO    |
| Requiere Patch Panel:                 | NO    |
| Requiere Toma RJ45:                   | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO             |       |
| Existe Organizador de Cableado:       | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado:     | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                |       |
| Existe Convertidor Monomodo:          | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:        | NO    |
| 📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                 | SI    |
| Estado Módulo Óptico:                 | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico:               | NO    |
| 🔌 SWITCH                              |       |
| Existe Switch:                        | SI    |
| Estado Switch:                        | BUENO |



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Requiere Switch:                | NO                 |
|                                 | CÁMARA             |
| Existe Cámara:                  | SI                 |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1                  |
|                                 | CÁMARA EXISTENTE 1 |
| Tipo de cámara                  | PTZ                |
| Estado de la cámara             | BUENO              |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ¿Requiere Cámara?          | NO                         |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO                         |
|                            | ENRUTADOR VPN              |
| Existe Enrutador VPN:      | NO                         |
|                            | EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Existe Equipo TX/RX:   | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                                                     |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                              |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                      |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | El punto se encuentra operativo pero no cuenta con DPS para la protección de los equipos, y organización de los cables internos |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN