



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO  
MANTENIMIENTO  
Proyecto Tasa de Seguridad**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Municipio                    | Valparaiso                     |
| Departamento                 | Antioquia                      |
| Fecha diagnóstico            | 26/08/2026                     |
| Vereda / sector              | LA GRACIELA                    |
| Dirección del punto / sector | Calle 5, Valparaíso, Antioquia |
| Latitud                      | 5.6126442146037325             |
| Longitud                     | -75.62232590275184             |
| Coordenadas formulario       | -75.62_5.61                    |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV          |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 4 Colegio |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                                      |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE                               |
| Altura del poste (m)                | 14MTS                                      |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA                                 |
| Dirección de referencia del anclaje | Calle 5 sector de la IE Rafael Uribe uribe |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO                                  |
| Tipo tension                        | BAJA                                       |
| Red secundaria                      | TB_FO                                      |

|                                                                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                                     | BUENO |
|  <p>15 jul 2026 2:49:45 p.m.<br/>5°36'45.824"N 75°37'19.461"W<br/>Valparaíso<br/>Valparaíso el colegio</p>   |       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                                   | NO    |
| GABINETE METÁLICO                                                                                                                                                                             |       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                     | SI    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                     | BUENO |
|  <p>15 jul 2026 3:00:38 p.m.<br/>5°36'46.283"N 75°37'19.456"W<br/>Valparaíso<br/>Valparaíso el colegio</p> |       |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                            | NO    |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO                                                                                                                                                                 |       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                            | SI    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                     | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                          | NO    |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA                                                                                                                                                                   |       |
| Existe Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                           | SI    |



|                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                                                                                                                          | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                                                                                                                                                            | BUENO      |
|  <p>15 jul 2026 3:07:47 p.m.<br/>Valparaíso el colegio</p>                                                   |            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                         | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                                                                                                                                                                        |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                                | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                                | BUENO      |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                              | NO         |
| BRAZO DE SOPORTE                                                                                                                                                                              |            |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                      | SI         |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                      | BUENO      |
|  <p>15 jul 2026 3:01:57 p.m.<br/>5°36'45.152"N 75°37'19.517"W<br/>Valparaíso<br/>Valparaíso el colegio</p> |            |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                    | NO         |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

## ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |

Foto Cables



|                  |    |
|------------------|----|
| Requiere Cables: | NO |
|------------------|----|

### ⚡ TABLERO BREAKER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Tablero Breaker: | NO    |
| Existe Breaker:         | SI    |
| Estado Breaker:         | BUENO |
| Requiere Breaker:       | NO    |

### 🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Transformador Reductor: | NO                                                                                        |
|                                  |  TUBERÍA |
| Existe Tubería:                  | NO                                                                                        |
| Requiere Tubería:                | NO                                                                                        |
|                                  |  CORAZA  |
| Existe Coraza:                   | SI                                                                                        |
| Estado Coraza:                   | BUENO                                                                                     |

Foto Coraza



|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Coraza 3/4": | NO                                                                                      |
|                       |  UPS |
| Existe UPS:           | SI                                                                                      |
| Estado UPS:           | BUENO                                                                                   |

Foto UPS



|               |    |
|---------------|----|
| Requiere UPS: | NO |
|---------------|----|

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BATERÍAS UPS                                 |                                                                 |
| Existen Baterías UPS:                        | NO                                                              |
| Requiere Baterías UPS:                       | NO                                                              |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)             |                                                                 |
| Existe SPT:                                  | SI                                                              |
| Estado SPT:                                  | BUENO                                                           |
| Foto SPT                                     |                                                                 |
|                                              |                                                                 |
| Requiere SPT:                                | NO                                                              |
| PROTECCIÓN                                   |                                                                 |
| Existe Protección:                           | NO                                                              |
| Requiere Protección:                         | SI                                                              |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA                                            |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                                                               |
| Observaciones Protección:                    | El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos |
| TOMA 125 V                                   |                                                                 |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                                                              |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                                                           |



Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:

NO

 CANALETA PLÁSTICA

Existe Canaleta Plástica:

NO

Requiere Canaleta Plástica 100x45:

NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:

SI

Estado Fibra Óptica:

BUENO



Requiere Fibra Óptica:

NO

 INYECTOR POE




|                      |       |
|----------------------|-------|
| Existe Inyector PoE: | SI    |
| Estado Inyector PoE: | BUENO |



15 jul 2026 3:01:34 p.m.  
5°36'45.013"N 75°37'19.662"W  
Valparaíso  
Valparaíso el colegio

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Requiere Inyector PoE:                   | NO    |
| ⚡ PATCH CORD                             |       |
| Existe Patch Cord:                       | SI    |
| Estado Patch Cord:                       | BUENO |
| Requiere Patch Cord:                     | NO    |
| 🔌 PATCH PANEL                            |       |
| Existe Patch Panel:                      | NO    |
| Requiere Patch Panel:                    | NO    |
| Requiere Toma RJ45:                      | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO                |       |
| Existe Organizador de Cableado:          | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado:        | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                   |       |
| Existe Convertidor Monomodo:             | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:           | NO    |
| 📡 MÓDULO TRANSCHEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                    | SI    |
| Estado Módulo Óptico:                    | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico:                  | NO    |
| 🔌 SWITCH                                 |       |
| Existe Switch:                           | SI    |
| Estado Switch:                           | BUENO |



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Requiere Switch:                | NO                 |
|                                 | CÁMARA             |
| Existe Cámara:                  | SI                 |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1                  |
|                                 | CÁMARA EXISTENTE 1 |
| Tipo de cámara                  | PTZ                |
| Estado de la cámara             | BUENO              |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ¿Requiere Cámara?          | NO                         |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO                         |
|                            | ENRUTADOR VPN              |
| Existe Enrutador VPN:      | NO                         |
|                            | EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Existe Equipo TX/RX:   | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                                                     |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                              |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                      |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | El punto se encuentra operativo pero no cuenta con DPS para la protección de los equipos, y organización de los cables internos |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN