

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Amagá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	05/05/2026
Vereda / sector	PIEDECUESTA
Dirección del punto / sector	Almacenes Navarro Ospina
Latitud	6.041430784545895
Longitud	-75.703246343117
Coordenadas formulario	-75.7_6.04

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Continuo a la estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Elatin

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Juan David Londoño
Teléfono del administrador:	3016196350
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  5 may 2026 10:12:02 a.m. 6.04147352N 75.70322125W 51- 37 Carrera 51 Amaga Amagá Antioquia CCM	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  5 may 2026 10:16:53 a.m. 6.04146842N 75.70321266W 51- 37 Carrera 51 Amaga Amagá Antioquia CCM	
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO

Foto breaker



¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	NO
¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere 1 unidad de PDU, la que se encuentra instalada ya esta full, y se evidencia fuente redundante del servidor desconectada
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO

Foto patch cord



¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:

BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?

NO

 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

Foto módulo óptico



¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH

Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



5 may 2026 10:44:58 a.m.
6.0414582N 75.70321237W
51-37 Carrera 51
Amagá
Amagá
Antioquia
CCM

¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

NO

¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



5 may 2026 10:45:49 a.m.
6.04145917N 75.70321445W
51-37 Carrera 51
Amagá
Amagá
Antioquia
CCM

¿Requiere instalación de firewall?

NO

 ENRUTADOR VPN

Existe enrutador VPN:

NO

 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:

NO

¿Requiere equipo TX/RX?

NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
----------------------------------	----

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE


SERVERIDOR NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO


Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
-------------------------	----

Cantidad servidor NVR (un):	0
 LICENCIAS	
Existen licencias:	SI
Foto licencias  	

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	3
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor  	
¿Requiere monitor?	NO
 ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1

Estado estación de trabajo:		BUENO
Foto estación de trabajo		
		
		5 may 2026 10:15:28 a.m. 6.0414757N 75.70320573W 51- 37 Carrera 51 Amaga Amagá Antioquia CCM
¿Requiere estación de trabajo?		NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN		
Existe joystick de operación:		SI
Estado joystick de operación:		BUENO
Foto joystick de operación		
		
		5 may 2026 10:11:00 a.m. 6.04146262N 75.70323099W 51- 32 Carrera 51 Amaga Amagá Antioquia CCM
¿Requiere configuración?		NO
CABLE HDMI		
Existe cable HDMI:		SI
Cantidad existente (un):		1
Estado cable HDMI:		BUENO

Foto cable HDMI



¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS


Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:

NO

 PUERTAS

Existen puertas:

SI

Estado puertas:

BUENO

 VENTANAS

Existen ventanas:

NO

 CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso:

NO

🔧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE10
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE PDU, MULTITOMA HORIZONTAL DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15R POLO AISLADO A TIERRA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	La PDU actual no alcanza a cubrir la cantidad de equipos instalados.
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO

9. CONTROL DE APROBACIÓN

Estado de aprobación:	APROBADO
Fecha de aprobación:	04/09/2026
Aprobado por:	JANIER_PIEDRAHITA