



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Andes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	28/07/2026
Dirección del punto / sector	Calle 54, Andes, Antioquia
Latitud	5.661301578547129
Longitud	-75.87700470139926
Coordenadas formulario	-75.88_5.66

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 2 Hospital



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	ESTRUCTURA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 55-11 al frente del Hospital
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Gabinete Metálico:

No

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO



13 jul 2026 4:26:56 p.m.
5°39'35.986"N 75°52'40.528"W
Andes
Andes .salida hospital 1 y

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA 50X50

Estado Caja 50x50:

BUENO

Requiere Infraestructura Subterránea:

NO

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:

NO

Requiere Corona Antiescalatoria:

SI

BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:

SI

Estado Brazo de Soporte:

BUENO



13 jul 2026 4:29:12 p.m.
5°39'40.605"N 75°52'37.054"W
Andes
Andes .salida hospital 1 y

Requiere Brazo de Soporte:

NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA


Existen Cables:

SI

Estado Cables:

BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:

NO

TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:

SI

Estado Tablero Breaker:

BUENO

Foto Tablero Breaker



Existe Breaker:

NO

Requiere Breaker:

NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
	TUBERÍA

Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO

CORAZA

Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO

UPS

Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
Observaciones UPS:	El punto cuenta con 2 UPS de 1KVA cada una
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO


Foto SPT



Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI

Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	EL punto no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V




Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO



Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado: NO
 Requiere Organizador de Cableado: NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo: NO
 Requiere Convertidor Monomodo: NO

MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico: SI
 Estado Módulo Óptico: BUENO




Requiere Módulo Óptico: NO

SWITCH


Existe Switch: SI
 Estado Switch: BUENO



Requiere Switch:	NO
Observaciones Switch:	El punto cuenta con 2 switch de 8 puertos ethernet +2 puertos FSP
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2	
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



13 jul 2026 4:29:12 p.m.
5°39'40.605"N 75°52'37.054"W
Andes
Andes .salida hospital 1 y

¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	Se requiere calibracion de camaras LPR
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

8. CONTROL DE APROBACIÓN