



# FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Municipio                    | Betulia                                 |
| Departamento                 | Antioquia                               |
| Fecha diagnóstico            | 04/08/2026                              |
| Vereda / sector              | EL LEON                                 |
| Dirección del punto / sector | Betulia - Urrao 2-2, Betulia, Antioquia |
| Latitud                      | 6.117135734407373                       |
| Longitud                     | -75.98561870127196                      |
| Coordenadas formulario       | -75.99_6.12                             |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV            |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 1 LPR Urrao |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernacion de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de anclaje:                          | ESTRUCTURA        |
| Dirección de referencia del anclaje       | Via Betania-Urrao |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO             |



Requiere Cambio de anclaje:

NO

#### GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Gabinete Metálico:

No

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

#### CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

#### INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                   | BUENO      |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                               |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | BUENO      |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                     | NO         |
| BRAZO DE SOPORTE                                     |            |
| Existe Brazo de Soporte:                             | NO         |
| Requiere Brazo de Soporte:                           | NO         |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS


|                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                |       |
| Existen Cables:                                                                                                                                                                    | SI    |
| Estado Cables:                                                                                                                                                                     | BUENO |
| <div>Foto Cables</div>  |       |
| Requiere Cables:                                                                                                                                                                   | NO    |
| TABLERO BREAKER                                                                                                                                                                    |       |
| Existe Tablero Breaker:                                                                                                                                                            | NO    |
| Existe Breaker:                                                                                                                                                                    | SI    |
| Estado Breaker:                                                                                                                                                                    | BUENO |
| Requiere Breaker:                                                                                                                                                                  | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR                                                                                                                                                             |       |
| Existe Transformador Reductor:                                                                                                                                                     | SI    |
| Estado Transformador Reductor:                                                                                                                                                     | BUENO |

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:

NO

 TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

 CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:


BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:

NO

|                                                                                                                                                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BATERÍAS UPS                                                                                                                                                                                    |                               |
| Existen Baterías UPS:                                                                                                                                                                           | NO                            |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                                                                                                          | NO                            |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)                                                                                                                                                                |                               |
| Existe SPT:                                                                                                                                                                                     | SI                            |
| Estado SPT:                                                                                                                                                                                     | BUENO                         |
| <p>Foto SPT</p>  <p>8 jul 2026 5:57:06 p.m.<br/>6°7'5.115"N 75°59'3.993"W<br/>Betulia<br/>LPR salida urrao</p> |                               |
| Requiere SPT:                                                                                                                                                                                   | NO                            |
| PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                      |                               |
| Existe Protección:                                                                                                                                                                              | NO                            |
| Requiere Protección:                                                                                                                                                                            | SI                            |
| Tipo de Protección requerida:                                                                                                                                                                   | PROTECCION_ELECTRICA          |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):                                                                                                                                                    | 1                             |
| Observaciones Protección:                                                                                                                                                                       | El gabinete no cuenta con DPS |
| TOMA 125 V                                                                                                                                                                                      |                               |
| Existe Toma 125 V:                                                                                                                                                                              | SI                            |
| Estado Toma 125 V:                                                                                                                                                                              | BUENO                         |
| Requiere Toma 125 V:                                                                                                                                                                            | NO                            |
| CANALETA PLÁSTICA                                                                                                                                                                               |                               |
| Existe Canaleta Plástica:                                                                                                                                                                       | NO                            |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45:                                                                                                                                                              | NO                            |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |       |
| Existe Fibra Óptica:           | SI    |
| Estado Fibra Óptica:           | BUENO |
| Requiere Fibra Óptica:         | NO    |
| INYECTOR POE                   |       |
| Existe Inyector PoE:           | SI    |
| Estado Inyector PoE:           | BUENO |



|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Requiere Inyector PoE:            | NO                                     |
|                                   | ⚡ PATCH CORD                           |
| Existe Patch Cord:                | SI                                     |
| Estado Patch Cord:                | BUENO                                  |
| Requiere Patch Cord:              | NO                                     |
|                                   | 🔌 PATCH PANEL                          |
| Existe Patch Panel:               | NO                                     |
| Requiere Patch Panel:             | NO                                     |
| Requiere Toma RJ45:               | NO                                     |
|                                   | 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO              |
| Existe Organizador de Cableado:   | NO                                     |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO                                     |
|                                   | 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                 |
| Existe Convertidor Monomodo:      | NO                                     |
| Requiere Convertidor Monomodo:    | NO                                     |
|                                   | 📡 MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO |
| Existe Módulo Óptico:             | SI                                     |
| Estado Módulo Óptico:             | BUENO                                  |
| Requiere Módulo Óptico:           | NO                                     |
|                                   | 🔌 SWITCH                               |
| Existe Switch:                    | SI                                     |
| Estado Switch:                    | BUENO                                  |



|                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Requiere Switch:                                                                              | NO                         |
|                                                                                               | CÁMARA                     |
| Existe Cámara:                                                                                | SI                         |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                               | 1                          |
|                                                                                               | CÁMARA EXISTENTE 1         |
| Tipo de cámara                                                                                | LPR                        |
| Estado de la cámara                                                                           | BUENO                      |
| <p>8 jul 2026 5:58:03 p.m.<br/>6°7'1.906"N 75°59'8.516"W<br/>Betulia<br/>LPR salida urrao</p> |                            |
| ¿Requiere Cámara?                                                                             | NO                         |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:                                                                    | NO                         |
|                                                                                               | ENRUTADOR VPN              |
| Existe Enrutador VPN:                                                                         | NO                         |
|                                                                                               | EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |
| Existe Equipo TX/RX:                                                                          | NO                         |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |
|------------------------|----|

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                  |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                           |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                   |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Se requiere mantenimiento correctivo y la instalacion de DPS |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Estado de aprobación     | APROBADO                                     |
| Fecha de aprobación      | 29/08/2026                                   |
| Aprobado por             | JANIER_PIEDRAHITA                            |
| Observaciones aprobación | Se aprueba. Mant correctivo y DPS electrico. |