

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |


## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Municipio                    | Fredonia                                |
| Departamento                 | Antioquia                               |
| Fecha diagnóstico            | 20/08/2026                              |
| Dirección del punto / sector | Carrera 51 50 1-99, Fredonia, Antioquia |
| Latitud                      | 5.927386288400964                       |
| Longitud                     | -75.67255339710948                      |
| Coordenadas formulario       | -75.67_5.93                             |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| El mantenimiento tiene relación con cuál componente: | CCM                 |
| Información ubicación CCM:                           | Estacion de policia |

### Evidencia ubicación CCM



|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía? | NO                       |
| Propietario del CCM:                                | MUNICIPIO                |
| Proveedor de energía del CCM:                       | EPM                      |
| Medio de comunicación del CCM:                      | FO                       |
| Proveedor de la conexión del CCM:                   | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?                | NO                       |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| ¿El espacio del CCM se usa para otra actividad? | SI                     |
| Otro uso del espacio del CCM:                   | sala SIES              |
| Administrador del CCM:                          | Comandante de estacion |
| ¿Personal de T.I. en sitio?                     | SI                     |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RACK DE COMUNICACIONES                                                               |       |
| Existe rack de comunicaciones:                                                       | SI    |
| Estado del rack:                                                                     | BUENO |
| Foto rack de comunicaciones                                                          |       |
|    |       |
| ¿Requiere kit de ventilación doble?                                                  | NO    |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA                                                                  |       |
| Existen cables:                                                                      | SI    |
| Estado de los cables:                                                                | BUENO |
| ¿Requiere cables?                                                                    | NO    |
| TABLERO BREAKER                                                                      |       |
| Existe tablero breaker:                                                              | SI    |
| Estado tablero breaker:                                                              | BUENO |
| Foto tablero breaker                                                                 |       |
|  |       |
| Existe breaker:                                                                      | SI    |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Estado breaker:                   | BUENO |
| ¿Requiere breaker?                | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR            |       |
| Existe transformador reductor:    | NO    |
| ¿Requiere transformador reductor? | NO    |
| TUBERÍA                           |       |
| Existe tubería:                   | NO    |
| ¿Requiere tubería?                | NO    |
| CORAZA                            |       |
| Existe coraza:                    | NO    |
| ¿Requiere coraza 3/4?             | NO    |
| UPS                               |       |
| Existe UPS:                       | SI    |
| Estado UPS:                       | BUENO |

Foto UPS



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ¿Requiere UPS?                   | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen baterías UPS:            | NO    |
| ¿Requiere baterías UPS?          | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |
| ¿Requiere SPT?                   | NO    |
| PROTECCIÓN                       |       |
| Existe protección:               | SI    |
| Estado protección:               | BUENO |
| ¿Requiere protección?            | NO    |
| PDU MULTITOMA                    |       |
| Existe PDU multitoma:            | SI    |
| Estado PDU multitoma:            | BUENO |

Foto PDU multitoma



9 may 2026 8:51:45 a.m.  
5.92745197N 75.67263122W  
# 50-45 Carrera 51  
Fredonia  
Antioquia  
CCM

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ¿Requiere PDU multitoma?            | NO    |
| TOMA 125 V                          |       |
| Existe toma 125 V:                  | SI    |
| Estado toma 125 V:                  | BUENO |
| ¿Requiere toma 125 V?               | NO    |
| CANALETA PLÁSTICA                   |       |
| Existe canaleta plástica:           | NO    |
| ¿Requiere canaleta plástica 100x45? | NO    |

#### 4. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA   |       |
| Existe punto físico de repetición:       | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA         |       |
| Existe planta eléctrica y transferencia: | NO    |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | NO    |
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS           |       |
| Existe fibra óptica:                     | SI    |
| Estado fibra óptica:                     | BUENO |

Foto fibra óptica



9 may 2026 9:51:03 a.m.  
5.92746315N 75.67257505W  
# 50-45 Carrera 51  
Fredonia  
Antioquia  
CCM

¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF


Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



9 may 2026 9:54:25 a.m.  
5.92746357N 75.67257705W  
50-39 Carrera 51  
Fredonia  
Antioquia  
CCM

¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO

¿Requiere patch cord?


NO

PATCH PANEL



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Existe patch panel: | SI    |
| Estado patch panel: | BUENO |

Foto patch panel



9 may 2026 9:54:25 a.m.  
5.92746357N 75.67257705W  
50-39 Carrera 51  
Fredonia  
Antioquia  
CCM

|                        |    |
|------------------------|----|
| ¿Requiere patch panel? | NO |
| ¿Requiere toma RJ45?   | NO |

#### ORGANIZADOR DE CABLEADO

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Existe organizador de cableado: | SI    |
| Estado organizador de cableado: | BUENO |

Foto organizador de cableado



8 may 2026 4:39:33 p.m.  
5.9275126N 75.67258302W  
# 50-45 Carrera 51  
Fredonia  
Antioquia  
CCM

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ¿Requiere organizador de cableado? | NO |
|------------------------------------|----|

#### CONVERTIDOR MONOMODO


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Existe convertidor monomodo:    | NO |
| ¿Requiere convertidor monomodo? | NO |

#### MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe módulo óptico: | SI |
|-----------------------|----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Estado módulo óptico:    | BUENO |
| ¿Requiere módulo óptico? | NO    |
| <b>SWITCH</b>            |       |
| Existe switch:           | SI    |
| Estado switch:           | BUENO |

Foto switch



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| ¿Requiere switch?     | NO    |
| <b>DISCO DURO</b>     |       |
| Existe disco duro:    | NO    |
| ¿Requiere disco duro? | NO    |
| <b>FIREWALL</b>       |       |
| Existe firewall:      | SI    |
| Estado firewall:      | BUENO |

Foto firewall



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ¿Requiere instalación de firewall? | NO |
|------------------------------------|----|



| 🌐 ENRUTADOR VPN                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Existe enrutador VPN:                                                               | NO                                   |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS                                                        |                                      |
| Existe equipo TX/RX:                                                                | NO                                   |
| ¿Requiere equipo TX/RX?                                                             | NO                                   |
| EQUIPO A/C MINI SPLIT                                                               |                                      |
| Existe equipo A/C mini split:                                                       | SI                                   |
| Estado equipo A/C mini split:                                                       | BUENO                                |
| Foto equipo A/C mini split                                                          |                                      |
|  |                                      |
| ¿Requiere equipo A/C mini split?                                                    | NO                                   |
| Observaciones equipo A/C mini split:                                                | Se requiere mantenimiento preventivo |
| 🔌 ELECTROIMÁN 600 LB                                                                |                                      |
| Existe electroimán 600 lb:                                                          | SI                                   |
| Estado electroimán 600 lb:                                                          | BUENO                                |
| ¿Requiere electroimán 600 lb?                                                       | NO                                   |

### 5. COMPONENTES DE SOFTWARE


| 🖥️ SERVIDOR NVR      |       |
|----------------------|-------|
| Existe servidor NVR: | SI    |
| Estado servidor NVR: | BUENO |

Foto servidor NVR



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ¿Requiere servidor NVR?     | SI |
| Cantidad servidor NVR (un): | 1  |
| LICENCIAS                   |    |
| Existen licencias:          | SI |


Foto licencias



## 6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| MONITOR                          |         |
| Existe monitor:                  | SI      |
| Cantidad monitor existente (un): | 1       |
| Estado monitor:                  | REGULAR |

Foto monitor




|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Requiere monitor?         | SI                                                                                         |
| Tipo de monitor requerido: | MONITOR_55                                                                                 |
| Cantidad monitor 55" (un): | 1                                                                                          |
| Observaciones monitor:     | Actualmente se tiene un televisor, mas no es un monitor por lo que se apaga constantemente |

#### ESTACIÓN DE TRABAJO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Existe estación de trabajo: | SI    |
| Cantidad existente (un):    | 1     |
| Estado estación de trabajo: | BUENO |

Foto estación de trabajo



|                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ¿Requiere estación de trabajo?                                                                            | NO    |
|  JOYSTICK DE OPERACIÓN |       |
| Existe joystick de operación:                                                                             | SI    |
| Estado joystick de operación:                                                                             | BUENO |
| ¿Requiere configuración?                                                                                  | NO    |



|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 🔌 CABLE HDMI                                                                        |       |
| Existe cable HDMI:                                                                  | SI    |
| Cantidad existente (un):                                                            | 1     |
| Estado cable HDMI:                                                                  | BUENO |
| ¿Requiere cable HDMI?                                                               | NO    |
| 💡 LUMINARIAS                                                                        |       |
| Existen luminarias:                                                                 | SI    |
| Estado luminarias:                                                                  | BUENO |
| 🔥 RED CONTRA INCENDIO                                                               |       |
| Existe red contra incendio:                                                         | SI    |
| Estado red contra incendio:                                                         | BUENO |
| Foto red contra incendio                                                            |       |
|  |       |
| 🚪 PUERTAS                                                                           |       |
| Existen puertas:                                                                    | SI    |
| Estado puertas:                                                                     | BUENO |
| 🪟 VENTANAS                                                                          |       |
| Existen ventanas:                                                                   | SI    |
| Estado ventanas:                                                                    | BUENO |

Foto ventanas



CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso:

SI

Estado control de acceso:

BUENO

Foto control de acceso



CERRAMIENTO

Existe cerramiento:

SI

Estado cerramiento:

BUENO

## 7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?

SI

ACTIVIDAD EXTRA 1

Código del ítem

OE02

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la actividad | SUM-OE02 SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ATENCIÓN CRITICA 7X24 |
| Unidad                      | UN                                                                   |
| Cantidad                    | 1                                                                    |
| Justificación               | El CCM no cuenta con silla para el operador                          |
| Archivo APU adjunto         | APU SUM-OE02 SILLA-e1401733e48843d8a0946a5dc3ef357d.xlsx             |



| ACTIVIDAD EXTRA 2           |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Código del ítem             | OE06                                                                   |
| Descripción de la actividad | INST-OE06 Instalación de sillas ergonómicas para atención crítica 7X24 |
| Unidad                      | UN                                                                     |
| Cantidad                    | 1                                                                      |
| Justificación               | Se requiere la instalacion de la silla para el operador                |
| Archivo APU adjunto         | APU INST-OE06 SILLA-3ac0236bf7804eee82df510f6b99c1bd.xlsx              |

Sin evidencia fotográfica

| ACTIVIDAD EXTRA 3           |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código del ítem             | OE01                                                                  |
| Descripción de la actividad | MANT-OE1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO               |
| Unidad                      | UN                                                                    |
| Cantidad                    | 1                                                                     |
| Justificación               | Se requiere de mantenimiento al aire acondicionado                    |
| Archivo APU adjunto         | APU MAN-OE1 CORRECTIVO<br>AIRES-9f4cbee99dba4228984b798ab9d410ca.xlsx |

Sin evidencia fotográfica

## 8. CONCLUSIONES GENERALES

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento:        | FUNCIONANDO                                                                                 |
| ¿Requiere mantenimiento?                 | SI                                                                                          |
| Tipo de mantenimiento:                   | PREVENTIVO                                                                                  |
| Tipo de mantenimiento preventivo:        | COMPLETO                                                                                    |
| Observaciones generales del diagnóstico: | El CCM requiere del cambio de monitor, silla para el operao y mantenimiento general del CCM |

## 9. CONTROL DE APROBACIÓN