



# FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Municipio                    | Salgar             |
| Departamento                 | Antioquia          |
| Fecha diagnóstico            | 25/08/2026         |
| Vereda / sector              | SAN FRANCISCO      |
| Dirección del punto / sector | La Mayoría         |
| Latitud                      | 5.9342236173477945 |
| Longitud                     | -75.86122471145735 |
| Coordenadas formulario       | -75.86_5.93        |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                   |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 6 Peñalisa-Troncal |



|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?         | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:                  | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:         | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:        | RADIO_ENLACE             |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto:    | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?                  | SI                       |
| Seleccione el medio de comunicación a actualizar para | FO                       |

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE        |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)                | 14MTS        |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA   |
| Dirección de referencia del anclaje | Peñalisa     |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO    |
| Tipo tension                        | BAJA         |
| Red secundaria                      | TB_TELEFONIA |

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO                                                               |
|                                           |                                                                     |
| Requiere Cambio de anclaje:               | NO                                                                  |
| <b>GABINETE METÁLICO</b>                  |                                                                     |
| Existe Gabinete Metálico:                 | SI                                                                  |
| Existe Gabinete Metálico:                 | BUENO                                                               |
|                                           |                                                                     |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:        | SI                                                                  |
| Observaciones Gabinete:                   | EL gabinete de mantenimiento general y cambio de kit de ventilacion |
| <b>CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO</b>      |                                                                     |
| Existe Caja Distribución Vertical:        | NO                                                                  |
| Requiere Caja Distribución Vertical:      | SI                                                                  |
| <b>INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA</b>        |                                                                     |
| Existe Infraestructura Subterránea:       | NO                                                                  |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO   |
| CORONA ANTIESCALATORIA                |      |
| Existe Corona Antiescalatoria:        | NO   |
| Requiere Corona Antiescalatoria:      | SI   |
| BRAZO DE SOPORTE                      |      |
| Existe Brazo de Soporte:              | SI   |
| Estado Brazo de Soporte:              | MALO |




10 jul 2026 4:34:32 p.m.  
5°56'3.777"N 75°51'40.488"W  
Salgar  
peña lisa

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Requiere Brazo de Soporte: | SI                                                        |
| Observaciones Brazo:       | El brazo de soporte esta en mal estado, debe ser cambiado |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ACOMETIDA ELÉCTRICA            |       |
| Existen Cables:                | SI    |
| Estado Cables:                 | BUENO |
| Requiere Cables:               | NO    |
| TABLERO BREAKER                |       |
| Existe Tablero Breaker:        | NO    |
| Existe Breaker:                | NO    |
| Requiere Breaker:              | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR         |       |
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | MALO  |

Foto Transformador Reductor



10 jul 2026 4:33:49 p.m.  
5°56'4.212" N 75°51'39.329" W  
Salgar  
peña lisa

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Requiere Transformador Reductor: | SI                                    |
| Observaciones Transformador:     | El transformador se encuentra oxidado |
| 🔧 TUBERÍA                        |                                       |
| Existe Tubería:                  | NO                                    |
| Requiere Tubería:                | NO                                    |
| 💧 CORAZA                         |                                       |
| Existe Coraza:                   | SI                                    |
| Estado Coraza:                   | MALO                                  |

Foto Coraza



10 jul 2026 4:34:32 p.m.  
5°56'3.777" N 75°51'40.488" W  
Salgar  
peña lisa

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Requiere Coraza 3/4":      | SI                                |
| Cantidad Coraza 3/4" (ml): | 12                                |
| Observaciones Coraza:      | la coraza actual esta deteriorada |
| 🔌 UPS                      |                                   |

|                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Existe UPS:                                                                                                                                                                   | SI                 |
| Estado UPS:                                                                                                                                                                   | MALO               |
| Foto UPS                                                                                                                                                                      |                    |
|  <p>10 jul 2026 4:34:49 p.m.<br/>5°56'3.777"N 75°51'40.488"W<br/>Salgar<br/>peña lisa</p>   |                    |
| Requiere UPS:                                                                                                                                                                 | SI                 |
| Tipo de UPS requerida:                                                                                                                                                        | UPS_1_5            |
| Observaciones UPS:                                                                                                                                                            | La UPS no enciende |
| BATERÍAS UPS                                                                                                                                                                  |                    |
| Existen Baterías UPS:                                                                                                                                                         | NO                 |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                                                                                        | NO                 |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)                                                                                                                                              |                    |
| Existe SPT:                                                                                                                                                                   | SI                 |
| Estado SPT:                                                                                                                                                                   | BUENO              |
| Foto SPT                                                                                                                                                                      |                    |
|  <p>10 jul 2026 4:34:22 p.m.<br/>5°56'3.777"N 75°51'40.488"W<br/>Salgar<br/>peña lisa</p> |                    |
| Requiere SPT:                                                                                                                                                                 | NO                 |

## PROTECCIÓN

Existe Protección: SI  
Estado Protección: MALO

Foto Protección



Requiere Protección: SI  
Tipo de Protección requerida: PROTECCION\_ELECTRICA  
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): 1  
Observaciones Protección: El DPS se encuentra quemado

TOMA 125 V

Existe Toma 125 V: SI  
Estado Toma 125 V: BUENO

Foto Toma 125 V



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Requiere Toma 125 V:               | NO    |
| CANALETA PLÁSTICA                  |       |
| Existe Canaleta Plástica:          | SI    |
| Estado Canaleta Plástica:          | BUENO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO    |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |                                                                         |
| Existe Fibra Óptica:           | NO                                                                      |
| Requiere Fibra Óptica:         | SI                                                                      |
| Observaciones Fibra Óptica:    | se comunicara el punto con FO entre el PVV nuevo de peñalisa ubicado al |
| INYECTOR POE                   |                                                                         |
| Existe Inyector PoE:           | SI                                                                      |
| Estado Inyector PoE:           | REGULAR                                                                 |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Requiere Inyector PoE:              | NO |
| PATCH CORD                          |    |
| Existe Patch Cord:                  | NO |
| Requiere Patch Cord:                | NO |
| PATCH PANEL                         |    |
| Existe Patch Panel:                 | NO |
| Requiere Patch Panel:               | NO |
| Requiere Toma RJ45:                 | NO |
| ORGANIZADOR DE CABLEADO             |    |
| Existe Organizador de Cableado:     | NO |
| Requiere Organizador de Cableado:   | NO |
| CONVERTIDOR MONOMODO                |    |
| Existe Convertidor Monomodo:        | NO |
| Requiere Convertidor Monomodo:      | NO |
| MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO |    |
| Existe Módulo Óptico:               | NO |
| Requiere Módulo Óptico:             | NO |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SWITCH                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Existe Switch:                                                                                                                                                                                                                   | SI                           |
| Estado Switch:                                                                                                                                                                                                                   | MALO                         |
| <div></div>    |                              |
| Requiere Switch:                                                                                                                                                                                                                 | SI                           |
| Tipo de Switch requerido:                                                                                                                                                                                                        | SW_8P                        |
| Cantidad Switch (un):                                                                                                                                                                                                            | 1                            |
| Observaciones Switch:                                                                                                                                                                                                            | El Switch actual no enciende |
| CÁMARA                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Existe Cámara:                                                                                                                                                                                                                   | SI                           |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| CÁMARA EXISTENTE 1                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Tipo de cámara                                                                                                                                                                                                                   | PTZ                          |
| Estado de la cámara                                                                                                                                                                                                              | MALO                         |
| <div></div> |                              |
| ¿Requiere Cámara?                                                                                                                                                                                                                | SI                           |

|                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Cámara requerida:                                                                                           | PTZ                         |
| Cantidad de cámaras requeridas:                                                                                     | 1                           |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:                                                                                          | NO                          |
| Observaciones Cámara:                                                                                               | La Cámara se encuentra mala |
|  <b>ENRUTADOR VPN</b>              |                             |
| Existe Enrutador VPN:                                                                                               | NO                          |
|  <b>EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS</b> |                             |
| Existe Equipo TX/RX:                                                                                                | NO                          |
| Requiere Equipo TX/RX:                                                                                              | NO                          |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ACTIVIDAD EXTRA</b> |                                                                                                                                |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?                                            | SI                                                                                                                             |
| <b>ACTIVIDAD EXTRA 1</b>                                                                                 |                                                                                                                                |
| Código del ítem                                                                                          | INST-OE13                                                                                                                      |
| Descripción de la actividad                                                                              | Instalacion de corona antiescalatoria                                                                                          |
| Unidad                                                                                                   | UN                                                                                                                             |
| Cantidad                                                                                                 | 1                                                                                                                              |
| Justificación                                                                                            | Se requiere la instalacion de la corona antiescalatoria                                                                        |
| Archivo APU adjunto                                                                                      | APU INST-OE13 CORONA-81a55d5572ef48cbaf3868a126c3a58a.xlsx                                                                     |
| Sin evidencia fotográfica                                                                                |                                                                                                                                |
| <b>ACTIVIDAD EXTRA 2</b>                                                                                 |                                                                                                                                |
| Código del ítem                                                                                          | INST-OE12                                                                                                                      |
| Descripción de la actividad                                                                              | Instalación de brazo para soporte de cámara PTZ en poste, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |
| Unidad                                                                                                   | UN                                                                                                                             |
| Cantidad                                                                                                 | 1                                                                                                                              |
| Justificación                                                                                            | El brazo de la camara debe ser remplazado                                                                                      |
| Archivo APU adjunto                                                                                      | APU INST-OE12 BRAZO-a5e6b15454ca4f6d9e91675b583d0aca.xlsx                                                                      |
| Sin evidencia fotográfica                                                                                |                                                                                                                                |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUERA_SERVICIO                                                                                      |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                  |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                          |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Por solicitud de la secretaria de gobierno se evalua la recuperacion del punto de video vigilancia, |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN