

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Santa Bárbara
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Vereda / sector	LOMA LARGA
Dirección del punto / sector	Estacion De Policia Santa Barbara
Latitud	5.873430463012471
Longitud	-75.56776736116582
Coordenadas formulario	-75.57_5.87

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  31/7/2026 11:00:22 5°52'24.707"N 75°34'4.128"W Santa Bárbara CCM santa bárbara	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  31/7/2026 11:05:44 5°52'24.693"N 75°34'4.165"W Santa Bárbara CCM santa bárbara	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:

BUENO

Foto breaker



¿Requiere breaker?

NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe transformador reductor:

NO

¿Requiere transformador reductor?

NO

TUBERÍA

Existe tubería:

NO

¿Requiere tubería?

NO

CORAZA

Existe coraza:

NO

¿Requiere coraza 3/4?

NO

UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO

¿Requiere UPS?

NO

BATERÍAS UPS

Existen baterías UPS:

NO

¿Requiere baterías UPS?

NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:

SI

Estado SPT:

BUENO

¿Requiere SPT?

NO

PROTECCIÓN

Existe protección:

NO

¿Requiere protección?

NO

PDU MULTITOMA

Existe PDU multitoma:

SI

Estado PDU multitoma:

BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere de 1 multitoma para poder alimentar todos los equipos que hay instalados en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica




¿Requiere fibra óptica?	NO
📌 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
📌 PATCH PANEL	

Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO
Foto patch panel	
 31/7/2026 11:00:46 5°52'24.685"N 75°34'4.16"W Santa Bárbara CCM santa bárbara	
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado	
 31/7/2026 11:00:51 5°52'24.685"N 75°34'4.16"W Santa Bárbara CCM santa bárbara	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO


¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI

Estado enrutador VPN:

BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:

NO

¿Requiere equipo TX/RX?

NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:

SI

Estado equipo A/C mini split:

BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?

NO

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:

NO

¿Requiere electroimán 600 lb?

NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

Existe servidor NVR:		SI
Estado servidor NVR:		BUENO
Foto servidor NVR		
  31/7/2026 11:00:30 5°52'24.707"N 75°34'44.28"W Santa Bárbara CCM santa bárbara		
¿Requiere servidor NVR?		NO
Cantidad servidor NVR (un):		0
LICENCIAS		
Existen licencias:		SI
Foto licencias		
  31/7/2026 11:05:50 5°52'24.731"N 75°34'4.133"W Santa Bárbara CCM santa bárbara		

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor?

NO

 ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI


Cantidad existente (un):

1

Estado estación de trabajo:

BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

¿Requiere configuración?

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
	
RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere instalar PDU
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-1d6f22629b63494f82560527b5b79420.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI

Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	se requiere de mantenimiento preventivo completo y una PDU

9. CONTROL DE APROBACIÓN