

Código: PBO-02-19 B Horário: 09:00:57 Inspetor: RODRIGO Alimentador: ALIMENTADOR Equipamento: EQUIPAMENTO Formulário: NOTA Nº 810000068071

#### **AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ**

### INFORMAÇÕES SOBRE CONTINUIDADE

DEC Atual do Conjunto (hs):	5.311
Contribuição p/ DEC do Conjunto:	66.164
UC do Conjunto:	9,00
UC Possíveis Afetadas:	0,73
Data:	28/01/19
Contribuição Global:	0,007
Situação do DEC do Conjunto:	вом

Localização: ITAPEMA, MORRETES, BR 101



ΔT (°C):	32,8
Temperatura Ambiente (°C):	30
Maior temperatura (°C):	62,8
Equipamento de maior temperatura:	Isolador
Emissividade:	EMISSIVIDADE


### **OBSERVAÇÕES:**

TERMINAL SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE DENTRO, TERMINAL INFERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE FORA, CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO CARGA DA FASE DE FORA, TERMINAL E CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DO MEIO

# Análise Detalhada dos Componentes - 18/06/2025


Informações Gerais da Inspeção Detalhada		
Coordenadas GPS	-27.59, -48.54	
Temperatura Ambiente	25°C	
Umidade Relativa	60%	
Emissividade	0.7	
Temperatura Máxima Detectada	77°C	

## **Detalhes do Componente 1: 5**




Análise do Componente	
Componente	5
Temperatura Registrada	72°C
Diagnóstico Preliminar	Atenção Requerida
Observações	

## **Detalhes do Componente 2: 5**



Análise do Componente		
Componente	5	
Temperatura Registrada	58°C	
Diagnóstico Preliminar	Normal	
Observações		

## **Detalhes do Componente 3: 5**



Análise do Componente	
Componente	5
Temperatura Registrada	77°C
Diagnóstico Preliminar	Atenção Requerida
Observações	