

Código do Relatório: PBO-02-19 B Horário: 2025-06-11 17:30:48 Código REG: REG-302

Código PBO: PBO-02

Alimentador: ALIMENTADOR Equipamento: EQUIPAMENTO Formulário: NOTA Nº 810000068071

Inspetor: RODRIGO

AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ

INFORMAÇÕES SOBRE CONTINUIDADE

DEC Atual do Conjunto (hs):	5.311
Contribuição p/ DEC do Conjunto:	66.164
UC do Conjunto:	9,00
UC Possíveis Afetadas:	0,73
Data:	28/01/19
Contribuição Global:	0,007
Situação do DEC do Conjunto:	вом

Localização: ITAPEMA, MORRETES, BR 101



ΔT (°C):	32,8
Temperatura Ambiente (°C):	30
Maior temperatura (°C):	62,8
Equipamento de maior temperatura:	Isolador
Emissividade:	EMISSIVIDADE


OBSERVAÇÕES:

TERMINAL SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE DENTRO, TERMINAL INFERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DE FORA, CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO CARGA DA FASE DE FORA, TERMINAL E CONTATO SUPERIOR DA BY PASS LADO FONTE DA FASE DO MEIO




Relatório de Inspeção - 11/06/2025 17:30






Informações Gerais da Inspeção		
Coordenadas GPS	-27.59, -48.54	
Temperatura Ambiente	25°C	
Umidade Relativa	60%	
Emissividade	0.7	
Temperatura Máxima Detectada	67°C	

Detalhes do Componente 1: 5




Análise do Componente	
Componente	5
Temperatura Registrada	67°C
Diagnóstico Preliminar	Atenção Requerida
Observações	

Detalhes do Componente 2: 5



Análise do Componente	
Componente	5
Temperatura Registrada	38°C
Diagnóstico Preliminar	Normal
Observações	

Detalhes do Componente 3: 5



Análise do Componente	
Componente	5
Temperatura Registrada	27°C
Diagnóstico Preliminar	Normal
Observações	