B E L E G B L A T T

SGD-Nr. / Titel: 4841 (1–7) — RA 01 02 03 — N12, BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UNTERFUEHRUNG SSW THOERISHAUS

Selektion (75): 1. 43THØ (76–82) 3 (90) Mut.
2.
3.
4.

SGD-Nr. (1–7 / 10)

Anzahl Records (RA) (8)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Geologie (10)	120	120	120								
(13)	67	64	61								
(15)	400	400	100								
Km-Netz (18,21)	593 193	593 193	593 193								
Kartenblatt (24)	1186	1186	1186								
Verfügbarkeit (28)	-0						Verfalldatum:				
Datum (30) / Autor(en) (37)	2910970 Autor(en) BZN										Mut. 3 (90)

(30 / 37 / 41 / 45 / 49 / 53 / 57 / 61 / 65 / 69 / 73)

Auftraggeber: Autobahnamt des Kantons Bern

Dokument-zusammensetzung

Bericht	Auszug	Notiz	Anzahl Seiten	Graphika, als Beilage oder allein	Tafeln, Abbildungen	Tabelle	Diagramme/ Kornvert.kurv.	Fotografien	Situation 1:1000	Sondierschachtprofil Tiefe: 3,3m 1:100	Rammprofile 1:100 Tiefen: 1,6-3,0m	Text s. SGD 4839	Dünnschliffe	Anschliffe	Handstücke Proben	Bohrkerne Bohrproben
				1			1		1	1	4					

Originalnummer oder -kennzeichen des Dokumentes: 21'681

Geograph. Lage: (Koordinaten) Schwerpunkt ca. 593'13/193'45 (oder Gebiet)*

Standort: SGD

EB

*bitte wenden!



KANTON BERN
BERN-FREIBURG

TEILSTRECKE
STÖCKACKER-THÖRISHAUS


12

Geotechnische Voruntersuchungen F 17 Unterführung Schulhausstrasse

N 12 Rammsondierungen 1, 2, 3, 4 und BS 11

AUTOBAHNAMT DES KANTONS BERN	Plan Nr.	Gez.	Kontr.	Datum	Bemerkungen
	21 681	EST		29.10.70	


42 x 30




Feldarbeiten

Aufsicht und Auswertung:


Sondierung Nr.	Sondierart	Ausgeführt vom	bis	durch Firma	Bohrmeister
RS 1 – 4	Rammsondierungen mit VAWE-SONDE-SONDE	23.9.70	24.9.70	Geotest AG	Bettschen
BS II	Baggerschlitz	Sept 71		Friedli+Caprani	Burri




RS 1




RS 2




RS 3



RS4



BS 11



8824 SM-ML — Humus, braun.
Siltige Sande mit viel Feinanteilen, braun, feucht.

8825 GP — Saubere Kiese mit Sand, Steinen und Blöcken

KORNVERTEILUNG IN SUMMATIONSKURVEN

