卷烟表面不洁 (滤嘴端面)

一、缺陷描述

卷烟表面不洁(滤嘴端面):卷烟表面不洁净,有长度>2.0mm或 ≤2.0mm多于2点的污点(图1)。



图1 卷烟表面不洁(滤嘴端面)

二、主要原因分析

- 1. 接装纸胶线不对中。
- 2. 烟支切割鼓轮圆刀片积垢严重。
- 3. 第二切割鼓轮槽内积垢。
- 4. 烟支出口玻璃板有烟沫。
- 5. YF17A通道有烟沫。

三、排查及调整方法

1. 操作工检查烟支胶线是否对中,在无接装纸长短情况下,若不对中,则联系修理工调整胶缸位置使其胶线在接装纸上对中(图2-图3)

0



图2 胶线不对中



图3 胶线对中

2. 操作工检查圆刀片的积垢情况,清洁其圆刀片上的积垢,必要时更换圆刀片(图4-图5)。



图4 圆刀片积垢



图5 清洁或更换圆刀片

3. 操作工检查第二切割鼓轮槽内,并对切刀槽进行清洁,若切刀槽内积垢严重,则联系修理工拆卸第二切割鼓轮进行清洁(图6-图7)。



图6 切割鼓轮槽内脏污



图7 清洁切割鼓轮槽内

4. 操作工检查烟支通道出口,清理烟支出口烟沫等杂物(图8-图9)。



图8 烟支通道玻璃板脏污



图9 清洁烟支通道玻璃板

5. 操作工检查YF17A通道,清理YF17A通道上的烟沫等杂物(图10)。




图10 清洁YF17A通道的烟沫等杂物