# CS0424IT — ESERCITAZIONE S7L3 EXPLOIT VULNERABILITÀ MS08-067 CON METASPLOIT

GitHub

Simone La Porta

## TRACCIA

Viene richiesto di ottenere una sessione di Meterpreter sul target Windows XP sfruttando con Metasploit la vulnerabilità MS08-067.

Una volta ottenuta la sessione, si dovrà:

- Recuperare uno screenshot tramite la sessione Meterpreter.
- Individuare la presenza o meno di Webcam sulla macchina Windows XP (opzionale).

#### SERVIZIO SMB

Il protocollo Server Message Block (SMB) è utilizzato per la condivisione di file e stampanti in una rete locale. La vulnerabilità MS08-067 riguarda un'errata gestione delle richieste RPC da parte del servizio di rete di Windows, permettendo l'esecuzione di codice arbitrario da remoto.

#### **METASPLOIT**

Metasploit è una piattaforma utilizzata per sviluppare, testare e utilizzare exploit su vulnerabilità conosciute in vari software e sistemi. Metasploit contiene codice di exploit e payload ed altre funzionalità contenute nei suoi moduli. Ogni modulo mette a disposizione un vettore di attacco diverso. È possibile cercare un determinato modulo utilizzando il comando search; in questo caso si cerca il modulo vsftpd che sfrutta una vulnerabilità nota nel server FTP.

## **Exploit**

Un exploit è un pezzo di software, un frammento di dati o una sequenza di comandi che sfrutta una vulnerabilità in un sistema informatico per causare un comportamento imprevisto o non desiderato. Nel contesto di Metasploit, un exploit è utilizzato per prendere il controllo di una macchina vulnerabile.

Le principali caratteristiche di un exploit includono:

- Identificazione della vulnerabilità: gli exploit sono progettati per sfruttare specifiche vulnerabilità nei software o nei sistemi.
- **Esecuzione di comandi**: permettono l'esecuzione di comandi non autorizzati sul sistema target.
- Accesso non autorizzato: possono fornire accesso non autorizzato a dati o funzionalità del sistema target.

# Payload

Un payload è il codice che viene eseguito sul sistema target una volta che l'exploit ha avuto successo. Il payload può avere vari obiettivi, come aprire una shell di comando, creare una backdoor o raccogliere informazioni sensibili.

Le principali caratteristiche di un payload includono:

- **Tipo di attività**: i payload possono eseguire una varietà di attività, come l'apertura di una shell, il download di file o la raccolta di informazioni.
- **Compatibilità**: devono essere compatibili con l'exploit utilizzato per penetrare nel sistema target.
- Obiettivo specifico: sono progettati per raggiungere specifici obiettivi post-exploit.

#### La vulnerabilità MS08-067

La vulnerabilità MS08-067 è una falla critica di esecuzione di codice remoto nel servizio Server di Microsoft Windows, scoperta nel 2008. Questa vulnerabilità è dovuta a un errore nella gestione delle richieste di procedura remota (RPC) nel servizio di rete di Windows, che permette a un attaccante remoto di eseguire codice arbitrario sul sistema bersaglio inviando richieste RPC appositamente predisposte.

Le caratteristiche principali della vulnerabilità MS08-067 sono:

- **Gravità**: la vulnerabilità è classificata come critica da Microsoft, poiché consente l'esecuzione remota di codice con i privilegi del sistema.
- **Autenticazione**: non è richiesta autenticazione per sfruttare la vulnerabilità, rendendo possibile l'attacco da parte di utenti non autenticati.
- Impatto: un attaccante può ottenere il pieno controllo del sistema bersaglio, con la possibilità di eseguire qualsiasi comando, installare programmi, visualizzare, modificare o eliminare dati, e creare nuovi account con pieni diritti utente.
- **Diffusione**: la vulnerabilità ha colpito diverse versioni di Microsoft Windows, tra cui Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista e Windows Server 2008.
- **Sfruttamento**: il modulo Metasploit exploit/windows/smb/ms08\_067\_netapi sfrutta questa vulnerabilità inviando una richiesta RPC malformata al servizio di rete di Windows, causando un buffer overflow che permette l'esecuzione di codice arbitrario.

A causa della sua gravità, la vulnerabilità MS08-067 è stata sfruttata in diversi attacchi informatici su larga scala, incluso il noto worm Conficker, che si è diffuso rapidamente sfruttando questa falla per infettare milioni di computer in tutto il mondo.

#### **SVOLGIMENTO**

# Configurazione della rete

Per l'esercizio, è stata configurata una rete virtuale tra una macchina Kali Linux e una macchina Windows XP. Gli indirizzi IP assegnati sono:

• Kali Linux: 192.168.50.100

• Windows XP: 192.168.50.105

La configurazione degli indirizzi IP è stata verificata da un test di connettività con il comando ping.




Figura 1: Configurazione IP su Windows XP e test di connettività

# Avvio di Metasploit e ricerca/configurazione del modulo

Dopo aver avviato la console di Metasploit con il comando msfconsole, è stato cercato il modulo exploit/windows/smb/ms08\_067\_netapi con il comando search ms08-067.

```
Metaploit 15: Use the 'capture' plugin to start multiple authentication-capturing and poisoning services are sensored and poisoning sensored and poisoning sensored and poisoning sensored and poisoning sensored
```

Figura 2: Ricerca del modulo MS08-067

Individuato il modulo corretto, è stato utilizzato con il comando use 0. Successivamente, sono state controllate le opzioni necessarie con il comando show options, notando che era necessario impostare RHOSTS con l'indirizzo target dove è in esecuzione il servizio SMB.

Figura 3: Configurazione del modulo MS08-067

Per configurare il modulo, è stata impostata l'opzione RHOSTS con l'indirizzo IP della macchina Windows XP utilizzando il comando set RHOSTS 192.168.50.105.

## Esecuzione dell'attacco

Non essendo necessario specificare un payload per questo modulo, l'attacco è stato eseguito con il comando exploit.




Figura 4: Esecuzione dell'attacco

Il modulo ha avviato con successo una sessione Meterpreter sulla macchina target, confermando che l'attacco ha avuto successo.

# Recupero di uno screenshot

Dopo aver confermato che l'attacco è andato a buon fine, è stato eseguito il comando screenshot tramite la sessione Meterpreter per catturare uno screenshot della macchina target.

# Verifica della presenza di Webcam

Infine, è stato eseguito il comando webcam\_list per verificare la presenza di webcam sulla macchina Windows XP. Non è stata riscontrata la presenza di webcam.