Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Diesel-Triebwagen

BR 772

1. Fahrzeugaufbau

■ Fahrzeugansicht: BR 772 der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn





Material der Wagenwände und des Daches:

Wagenwände und Decke: Stahlblech.

Stirnpartien: glasfaserverstärkter Polyester der mit den Seitenblechen verklebt ist.

Wandbelag innen: Sprelacart.

Decke innen: Spanplatten beschichtet.

Führerstandswände aus Holz mit eingesetzten Glasfenstern.

Besonderheiten:

Bestand: 2 Fahrzeuge, verkehren in Einfach- oder Doppeltraktion. Der Dieselmotor, das Getriebe, und die Luftbehälter sind im Fahrgestell angeordnet. Die Dieselmotoren können durch den roten Taster "Notstopp" von jedem Führerstand abgestellt werden, wenn Druckluft vorhanden ist.

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Mittels Vierkant zu öffnende außen liegende Seitenklappen, große Bodenklappe im Fahrgastraum über dem Dieselmotor.

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen:

Vier Einstiegstüren, die als nach innen schlagende zweiflügelige Falttüren ausgebildet sind und elektropneumatisch betätigt und verriegelt werden.

Öffnen von Hand: Drucktaster neben der Tür.

Öffnen bei verriegelter Tür von außen: Bediengriff bis zum Anschlag drehen, Tür gegen pneumatischen Widerstand öffnen und mechanisch blockieren, Absperrhahn "Notausstieg" innen unten neben der Tür schließen.

Öffnen bei verriegelter Tür von innen: Absperrhahn "Notausstieg" innen unten neben der Tür schließen, Bediengriff bis zum Anschlag drehen, Tür öffnen.

Türen sind im abgestellten oder gestörten Zustand mit Vierkant abgesperrt!

Notausstiege:

Notausstiegsfenster (mit Piktogramm gekennzeichnet) zum Einschlagen mit dem Nothammer.

Fenster:

VSG 6,4mm dick, Stirn- und Seitenwandfenster sind in einem Gummirahmen gefasst.

Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

- Bei abgestelltem Fahrzeug mit angeschlossener Fremdanschlussleitung: Fremdanschlussspannung 220 Voltbeachten !
- Batteriespannung: 24 V

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Kabel haben eine größtenteils PVC – haltige Isolierung.
Sitze mit Schaumstoffpolsterung und Velourbezug (schwer entflammbar).

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
DK-Tank	Diesel	bis 300 I	UN –Nr . 1202
Motor	Motorenöl	bis 33 I	WGK 2, R38/41/51/53
Getriebe	Getriebeöl	bis 28 I	WGK 2, R38/41/43/51/53
Kühlwasserkreislauf	Kühlwasser	bis 140 I	WGK 1, bis 110 °C
Druckluftanlage	Druckluft	350 I	3 Behälter + Leitungen
Hydrostatischer Lüfter	Motorenöl	bis 35 I	WGK 2, R38/41/51/53
Achswendegetriebe	Getriebeöl	bis 15 I	WGK 2, R38/41/43/51/53
Bleibatterie	Säurefüllung	bis 20 I	UN-Nr. 1830, 2 x 2 Stück

Stand: 12/2010