


Prueba fuera del vehículo

Información del dispositivo

Escáner: MaxiBAS BT608E
ID batería: --

Prueba batería



Tipo de batería:	FLOODED
Tensión:	12.71 V
Capacidad nominal:	750 CCA
Capacidad medida:	659 CCA
Temperatura:	28 °C

SOC (estado de carga): 100%

Consejo de reparación: Batería normal. Se encargue de su mantenimiento dentro de 90 días.

Inspección visual

Detalles: bus 051 bateria 2

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de los daños incidentales o consecuentes derivados del uso, mal uso o montaje incorrecto de la herramienta.