


	Levée de doutes amiante sur les joints de bride	
	NAPHTACHIMIE APPRYL Usines de Lavéra	Date : 04/06/2026 Révision : 1 Page : 1 / 4

De : Mr Béhue
Ingénieur sécurité amiante

Les levées de doute ci-dessous sont considérées comme preuves robustes pour une levée de doute amiante dans le cadre de la préparation des travaux avec ouvertures de bride sur des circuits process. Leur présence permettra de renseigner la partie « preuve historique travaux » lors de la levée de doute amiante effectuée lors de l'instruction des permis de travaux associés. Pour chaque préparation d'intervention les photos preuves correspondant aux vérifications des éléments ci-dessous doivent être archivées par les superviseurs lors de la préparation des travaux et consultables en cas de contrôle ou demande de l'entreprise intervenante. Un système de numérotation des photos devra permettre d'identifier sans doute les diverses brides concernées pour chaque photo.

- **Photo preuve d'une bride avec étiquette GTIS** . L'étiquette GTIS devra être visible sur la bride . Le système d'étiquette GTIS ayant été mis en place il y a moins de 20ans la présence de l'étiquette garantit un changement de ce joint depuis > 2005 même si la date n est plus visible sur l'étiquette.



Ex étiquette GTIS

- Photo preuve d'une **bride avec double rond de couleur** sur chaque moitié de bride. Le système de double point couleur est apposé lors des grands arrêts naphtachimie sur chaque bride où le joint a été changé. Il est associé au test d'étanchéité circuit (test millebulles) effectué avant remise en service du circuit. Ce système de vérification a été mis en place depuis le grand arrêt 2012, la présence de ce double point garantit donc un changement de ce joint depuis > 2005.

	Levées de doute amiante sur les joints de bride	
	NAPHTACHIMIE Usine de Lavéra 2026	Date : 04/06/2026 Révision : 1 Page : 2 / 4



Ex de double point couleur

- Photo preuve avec joint spiralé métallique ayant sur la tranche de joint un **marquage rouge** au-dessus de la peinture verte : Ce marquage rouge est apposé par notre fournisseur principal de joints spiralés (Eynard Robin) qui livre des joints à naphtachimie depuis 2005 et a mis en place le marquage rouge ci-dessous depuis 2004 pour attester d'un contrôle qualité (vérification que le joint est en dimension métrique et non ASME). La présence de ce marquage rouge est donc la preuve d'un joint postérieur à 2005.



Ex de marquage rouge sur joint spiralé

	Levées de doute amiante sur les joints de bride	
	NAPHTACHIMIE Usine de Lavéra 2026	Date : 04/06/2026 Révision : 1 Page : 3 / 4

- Photo preuve d'une bride d'une **vanne à bride avec date de vanne visible sur la vanne** et >2005. Si la vanne a été installée après 2005 les joints de bride de part et d'autre ont été changés lors de l'installation de cette vanne donc au-delà de 2005.



Ex de vanne avec date gravée sur la vanne

- Photo preuve d'une **bride avec canule** sortant du frigorigère. Le système de canule associé au test d'étanchéité après changement de joint sur les circuits froids recouverts de frigorigère a été mis en place depuis le grand arrêt 2012, la présence de cette canule garantit donc un changement de ce joint depuis > 2005



Ex de canule

	Levées de doute amiante sur les joints de bride	
	NAPHTACHIMIE Usine de Lavéra 2026	Date : 04/06/2026 Révision : 1 Page : 4 / 4

Levée de doute documentaire :

Les plans de platinage avec fiche de vie des platines réceptionnée (master avec dates et signatures de réception avec date >2005) peuvent servir de preuve documentaire d’ historique travaux lors de la mise en œuvre ultérieure **du même plan de platinage** pour une nouvelle intervention. Plusieurs centaines de plans de platinage réceptionnés sont archivés dans aventeam amiante, à rechercher via les filtres (équipements, circuit, réf item de LUT..). Pour la recherche par équipement utiliser la fin de tag équipement SAP c.a.d. lettre définissant le type d’équipement puis 3 chiffres (ex E028B pour rechercher les documents concernant l’échangeur E028B du CK4).

Attention vérifier que le plan de platinage à faire est bien identique à celui déjà fait, dans le cas contraire une levée de doute complémentaire est requise sur les brides non touchées la fois précédente.

Ligne Produit ↑																	
▼	☐	Référence	↑	Titre	LP	Unite/Secteur	Bat. ou Equ	Réf. PCF/PID	N° Lig. Process	Type Rapport	Organism...	Date Rapp...					
	☐		▼		▼		▼	e028b	▼		▼	plan	▼		▼		▼
Ligne de Produits Oléfinés																	
☐		RAP-LPO-2026-02413		plan de platinage E028B 2025		LPO	Cracking/Primaire		E028B			plan de platinage		Autre		18/12/2025	

P Béhue
Ingénieur sécurité amiante naphtachimie