MRI-CT Examination Report MRI-CT 检查报告单

Case Information 病例信息

主人姓名: 叶女士 动物姓名: 饭饭 联系电话: 17827614635 病历号: PYZ23010015

动物种类:猫 动物性别:雄性 动物年龄:2岁 动物体重:4.2kg

History & Clinical Signs 病史和临床症状

主诉:腹部超声扫查发现猫咪回盲端肠壁增厚,结肠壁增厚明显,分层不清晰,肠壁周围团块,疑异常淋巴结;

Scanning Position & Protocol 扫查部位和规程

CT 腹部

Imaging Findings 影像发现

CT

胸腔: 气管、支气管通畅, 未见狭窄; 双肺内未见异常密度影; 肺纹理均匀, 走行未见异常; 纵膈内未见增大淋巴结影, 心脏轮廓未见异常, 胸廓形态及密度未见异常。

腹部:肝脏大小形态未见异常,表面光滑,肝实质未见异常密度影;胆囊体积轻度增大,胆囊管扩张,内容物密度均匀,未见异常密度影;脾脏不大,密度未见异常;双侧肾脏大小及密度未见异常;降结肠段肠壁见不均匀增厚,肠腔轻度狭窄,增强扫描见不均匀强化;多处肠系膜淋巴结肿大;

Imaging Diagnosis 影像诊断

- 1、 结肠壁不均匀增厚, 建议细胞学、组织学检查进一步诊断;
- 2、 部分肠系膜淋巴结肿大;
- 3、 胆囊管扩张;

申请医生: 李星

报告医生: 刘小凤

检查日期: 20230103

Images 附图




图 1 胸腔横断位扫描 (左:平扫,右:增强),双侧肺野未见异常密度影;




图 2 胸腔冠状位扫描, 未见明显异常;



图 3 腹部冠状位增强扫描, 左、右肾脏未见异常;





图 4 腹部横断位扫描 (左:平扫,右:增强),胆囊管扩张 (黄色箭头);



图 5 腹部冠状位增强扫描, 胆囊管扩张;






图 6 腹部横断位扫描 (左:平扫,右:增强),回盲处淋巴结轻度肿大;






图 7 结肠壁见不均匀增厚(红色箭头),增强扫描见不均匀强化;邻近淋巴结肿大;




图 8 腹部冠状位增强扫描,结肠壁不均匀增厚(红色箭头),邻近淋巴结肿大;




图 9 腹部冠状位增强扫描,结肠壁不均匀增厚;



图 10 3D 重建;




图 11 3D 重建;