



ALRUIDO DE IMPACTO





Aislamiento acústico al ruido de impacto

$\Delta L_{\rm W}$ 22 dB

TEXFON



PUESTA EN OBRA

El soporte debe estar seco, limpio y libre de elementos punzantes.

Instalar BANDA DE DESOLARIZACIÓN TEXFON en todo el perímetro y encuentros con tabiques y pilares.

Extender sobre la superficie a aislar la lámina TEXFON, de forma que la protección bituminosa quede en la parte superior. Los distintos tramos se solaparán utilizando la lengüeta autoadhesiva que incorpora el producto para tal finalidad.

Para terminación con pavimento cerámico es necesario realizar previamente una chapa de mortero armado de 4-5 cm.


Para terminación con parquet o tarima, este puede instalarse directamente sobre el producto.

S-6

ΔL_w 22 dB/ L_{nT.w} 56 dB

S-4

 $\Delta L_{\rm w}$ 21 dB / $L_{\rm nTw}$ < 60 dB







BANDAS DE DESOLARIZACIÓN TEXFON

Código	Producto	Definición	Presentación	Aplicación
83388877	TEXFON	Lámina para aislamiento a ruidos de impacto realizada a partir de un fieltro de no tejido de poliéster sobre un soporte bituminoso.	Rollo de 20 m x 1 m palet de 16 rollos	Bajo parquet flotante, suelos tradicionales

PRODUCTO COMPLEMENTARIO: BANDA DESOLARIZACIÓN TEXFON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	TEXFON
Espesor	mm	EN 1849-2	3,4
Aislamiento al ruidode impacto ΔL_w	dB	EN 140-8	22
Índice global de aislamiento a ruido aéreo Rw (C; Ctr)	dB	EN 140-3	≥58 (-2;-8)
Rigidez dinámica	MN/m ²	EN 29052-1	37
Resistencia al desgarro (LxT)	N	EN 12310-1	180
Resistencia al punzonamiento	mm	EN 12430	0,3 mm
Resistencia térmica	m ² °K/W	EN 13583	0,1

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal - Barcelona - Spain www.soprema.es

CERTIFICACIONES Y NORMATIVA

- $\cdot \text{En conformidad con la norma CTE-DB-HR, EN ISO 140-1, EN ISO 140-3, EN ISO 140-6, EN ISO 140-8, EN 20140-2 y EN ISO 717/1/2.}$
- · Sistema de Calidad de acuerdo a la ISO: 9001.