

Project 351 Φάση Ε3


Ομάδα 16: Σπυρίδων Σιαχάμης - 5503, Άγγελος Σαλλούφι - 5245

Μέρος Α: Επικύρωση συστήματος

Σε αυτή την φάση του project, πραγματοποιήσαμε μια επικύρωση του Πληροφοριακού Συστήματος μας. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Wave, Google Lighthouse και το Wave, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Wave


Login page:



Όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα του Wave, είχαμε ένα πολύ καλό σκορ του 9.1/10. Με τα 0 errors ξέρουμε ότι η σελίδα αυτή είναι προσβάσιμη από άτομα που χρησιμοποιούν accessibility tools. Το μόνο αρνητικό που είχαμε ήταν ότι στο login κουμπί δεν είχαμε αρκετό καλό Contrast. Τα alerts που είχαμε, μετά απο λίγη έρευνα, μάθαμε ότι συμβαίνουν εξαιτίας της χρήσης του Next.js για την σελίδα μας καθώς το React προσθέτει την ετικέτα `<noscript>` αυτόματα ως εναλλακτική σε περίπτωση που μερικοί χρήστες έχουν απενεργοποιήσει την Javascript.

Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα μας, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το contrast του Login κουμπιού αλλάζοντας την απόχρωση του σε ένα λίγο πιο σκοτεινό πράσινο.

Events Page:




Για την σελίδα προβολής διαθέσιμων εκδρομών, το Wave μας έβγαλε ένα χαμηλότερο σκορ, στο 6.5/10, εντοπίζοντας μερικά θέματα που πρέπει να διορθωθούν.

Αρχικά, το 1 Error αντιστοιχεί αναφέρεται στο ότι δεν υπάρχει προφανές <title> στοιχείο στην σελίδα, κάτι που δεν επιτρέπει στους Screen Readers να δείξουν στον χρήστη για το πού ακριβώς βρίσκεται. Παράλληλα υπάρχουν 5 Contrast Errors σε κάθε Event Card, πράγμα που σημαίνει ότι το χρώμα της γραμματοσειράς των τίτλων ή των κουμπιών μέσα στις κάρτες δεν κάνει αρκετή αντίθεση με το background τους με αποτέλεσμα να δυσκολέψει την ανάγνωση τους.

Τα 8 Alerts βρίσκονται κυρίως στα κουμπιά του NavBar (κάτι που δεν φαίνεται στην εικόνα, καθώς το AuthContext δεν έχει μεταφέρει κανένα state στο NavBar για να εμφανιστούν) καθώς τα περισσότερα έχουν links στο ίδιο link. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν τα κουμπιά που δεν είχαν έτοιμες σελίδες να μην είχαν κανένα link.

Αυτό δεν το κάναμε καθώς τα είχαμε σαν placeholders για το τελικό Navbar.


Event Information Page:



Στη σελίδα προβολής της επιλεγμένης εκδρομής, το Wave μας έβγαλε ένα πολύ υψηλό σκορ 9.4/10. Όπως και στη σελίδα σύνδεσης, τα 0 errors επιβεβαιώνουν ότι η σελίδα είναι πλήρως συμβατή με εργαλεία προσβασιμότητας.

Το μόνο αρνητικό που είχαμε ήταν 1 Contrast Error, το οποίο αφορά χαμηλή αντίθεση στο Add Event κουμπί για τους ίδιους λόγους με το κουμπί του Login. Επιπλέον, η σελίδα εμφάνισε 3 Alerts. Τα δύο από αυτά αφορούν τα <noscript> στοιχεία λόγω της χρήσης του Next.js, ενώ το τρίτο αφορά ένα Redundant alternative text. Αυτό συμβαίνει επειδή στην κεντρική εικόνα της Κνωσού έχει μπει ένα alt text που επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο κείμενο που υπάρχει ήδη γραμμένο ακριβώς από κάτω ως τίτλος, κάτι που θεωρείται περιττή πληροφορία για έναν screen reader.


Add event page:



Για το Add Event Page, έχουμε ένα εξαιρετικό σκορ του 9.4/10. Τα Alerts που εμφανίζονται ξανά είναι ακριβώς τα ίδια με των προηγούμενων σελιδών. Το error που εμφανίζεται είναι ξανά για την έλλειψη στοιχείου <title> απο την σελίδα. Επομένως για να το διορθώσουμε, όπως στις προηγούμενες σελίδες, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο <title>.


Google Lighthouse

Login Page:




Στη σελίδα σύνδεσης, το Lighthouse μας έβγαλε πολύ καλά αποτελέσματα, με το Accessibility στο 94%, τα Best Practices στο 96% και το SEO στο 90%. Το μόνο κομμάτι που έμεινε πιο πίσω είναι το Performance με σκορ 72%. Αυτό είναι απόλυτα λογικό και οφείλεται κυρίως στη μεγάλη εικόνα φόντου (background image) της θάλασσας που φορτώνει στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η εικόνα αυτή αυξάνει τον χρόνο για το First Contentful Paint και το Largest Contentful Paint. Για να βελτιώσουμε την απόδοση, θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τη εικόνα φόντου σε Webp μορφή.

Events Page:




Στη σελίδα που εμφανίζονται όλες οι εκδρομές, τα πάμε εξίσου καλά με 96% στο Accessibility, 96% στα Best Practices και 82% στο SEO. Το Performance εδώ είναι στο 75%. Το σκορ αυτό επηρεάζεται από το γεγονός ότι η σελίδα πρέπει να φορτώσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές φωτογραφίες για την κάθε κάρτα εκδρομής, καθώς και τη μεγάλη εικόνα του σιντριβανιού στο banner.

Event Details Page:



Στις λεπτομέρειες της εκδρομής, το Lighthouse έδειξε 96% στο Accessibility, 96% στα Best Practices και 91% στο SEO. Το Performance παραμένει σταθερό στο 71%. Όπως και στις προηγούμενες σελίδες, η αιτία είναι η μεγάλη φωτογραφία της Κνωσού που βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας. Για να το βελτιώσουμε αυτό, θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε την εικόνα ξανα σε μορφή Webp.

Add Event Page:



Τέλος, στη φόρμα δημιουργίας νέας εκδρομής, έχουμε 96% στο Accessibility, 96% στα Best Practices και 80% στο SEO. Το Performance είναι στο 71%. Εδώ, πέρα από τη μεγάλη εικόνα φόντου του Κούλε που δημιουργεί ένα αρχικό loading overhead, το score επηρεάζεται ελαφρώς και από τα client-side scripts που διαχειρίζονται τα πολλά πεδία της φόρμας και τα states τους. Η αφαίρεση του φόντου και η απλοποίηση του θα βοηθούσε στην βελτίωση της απόδοσης της σελίδας.

W3C Validator

Login Page:

1. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 38; to line 2, column 78](#)
en"><head><meta charSet="utf-8" data-next-head="" /><meta

2. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 79; to line 2, column 165](#)
-head="" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" data-next-head="" /><title

3. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 208; to line 2, column 260](#)
PP</title><link rel="icon" href="/logo.svg" data-next-head="" /><style

4. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1157; to line 2, column 1161](#)
qH">Travel
Herakl

5. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1726; to line 2, column 1806](#)
>:</label><input id="username" type="text" class="Home_inputfield__3jdY1" name="username" /></div>

6. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1813; to line 2, column 1817](#)
e" /></div>
<div c

7. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1930; to line 2, column 2014](#)
>:</label><input id="password" type="password" class="Home_inputfield__3jdY1" name="password" /></div>

Document checking completed. No errors or warnings to show.
Used the HTML parser.
Total execution time 5 milliseconds.

Στον έλεγχο εγκυρότητας του HTML κώδικα μέσω του W3C Validator για τη σελίδα σύνδεσης, τα αποτελέσματα είναι τέλεια, καθώς η σελίδα ολοκληρώθηκε με 0 Errors και 0 Warnings.

Καθώς επιβεβαιώνει ότι ο κώδικας είναι 100% έγκυρος, δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή διόρθωση στη δομή της σελίδας.

Events Page:

1. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 38; to line 2, column 78](#)
`en"><head><meta charset="utf-8" data-next-head=""><meta`
2. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 79; to line 2, column 148](#)
`-head=""><meta name="viewport" content="width=device-width" data-next-head=""><style`
3. **Error** Element `head` is missing a required instance of child element `title`.
[From line 2, column 866; to line 2, column 872](#)
`/noscript></head><body>`
Content model for element `head`:
If the document is an [iframe srcdoc document](#) or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of [metadata content](#), of which no more than one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.
Otherwise: One or more elements of [metadata content](#), of which exactly one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.
4. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 879; to line 2, column 937](#)
`ead><body><link rel="preload" as="image" href="/images/knossos.jpg"/><link`
5. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 938; to line 2, column 998](#)
`sos.jpg"/><link rel="preload" as="image" href="/images/heraklion.jpg"/><link`
6. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 999; to line 2, column 1057](#)
`ion.jpg"/><link rel="preload" as="image" href="/images/oldcity.jpg"/><link`
7. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1058; to line 2, column 1117](#)
`ity.jpg"/><link rel="preload" as="image" href="/images/foodtour.jpg"/><div i`
8. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 1285; to line 2, column 1289](#)
`qh">Travel<br/>Herakl`
9. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 2174; to line 2, column 2314](#)
`relative"><div s`
10. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2 - h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
[From line 2, column 2072; to line 2, column 2173](#)
`events/1"><article style="height:240px;border-radius:10px;background:#f5eeee;overflow:hidden;position:relative"><img s`
11. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
[From line 2, column 2911; to line 2, column 3058](#)
`relative"><div s`
12. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2 - h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
[From line 2, column 2809; to line 2, column 2910](#)
`events/2"><article style="height:240px;border-radius:10px;background:#f5eeee;overflow:hidden;position:relative"><img s`

13. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 3859; to line 2, column 3825
relative"><div s

14. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 2, column 3657; to line 2, column 3668
events/3"><article style="height:240px;border-radius:10px;background:#f5e6e6;overflow:hidden;position:relative"><img s

15. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 4447; to line 2, column 4601
relative"><div s

16. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 2, column 4345; to line 2, column 4446
events/4"><article style="height:240px;border-radius:10px;background:#f5e6e6;overflow:hidden;position:relative"><img s

17. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 5324; to line 2, column 5463
w:hidden"><div s

Document checking completed.

Used the HTML parser.
Total execution time 9 milliseconds.

Στον έλεγχο της σελίδας των εκδρομών, ο W3C Validator εντόπισε 1 Error και 4 Warnings, τα οποία μας δίνουν μια καλή εικόνα για το τι πρέπει να διορθωθεί στη δομή.

Αρχικά, το 1 Error αναφέρει ότι “Element head is missing a required instance of child element title”. Αυτό επιβεβαιώνει και το εύρημα που είχαμε στο Wave, καθώς η έλλειψη της ετικέτας <title> στο head της σελίδας αποτελεί επίσημη παραβίαση των HTML5 standards. Παράλληλα, εμφανίστηκαν 4 Warnings που αφορούν τη χρήση των <article> tags για τις κάρτες των εκδρομών. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε κάρτα έχει υλοποιηθεί ως αυτόνομο article, αλλά ο validator περιμένει να βρει μια επικεφαλίδα (h2-h6) απευθείας μέσα σε αυτό το tag για να το αναγνωρίσει σωστά η δομή, κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση μας. Τέλος, τα υπόλοιπα μηνύματα είναι απλά Info για τα trailing slashes των void elements λόγω του Next.js, τα οποία δεν αποτελούν πρόβλημα.

Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την ετικέτα <title> στο head της σελίδας για να εξαφανιστεί τελείως το Error και να μετατρέψουμε τους τίτλους των εκδρομών μέσα στις κάρτες σε <h3> ή <h4> στοιχεία αντί για απλό text.

Event Details Page:

1. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 38: to line 2, column 78
en"><head><meta charset="utf-8" data-next-head="" /><meta

2. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 79: to line 2, column 148
-head="" /><meta name="viewport" content="width=device-width" data-next-head="" /><title

3. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 944: to line 2, column 1002
ead<body><link rel="preload" as="image" href="/images/knossos.jpg" /><div 1

4. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 1170: to line 2, column 1174
qh">Travel
Herakl

5. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 1676: to line 2, column 1800
w:hidden"><div s

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 6 milliseconds.

Στον έλεγχο εγκυρότητας του HTML κώδικα για τη σελίδα προβολής της επιλεγμένης εκδρομής, το σύστημα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταγράφοντας 0 Errors και 0 Warnings. Εφόσον έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή η δομή του HTML μας.

Add Event Page:

1. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 38: to line 2, column 78
en"><head><meta charset="utf-8" data-next-head="" /><meta

2. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 79: to line 2, column 148
-head="" /><meta name="viewport" content="width=device-width" data-next-head="" /><style

3. **Error** Element `head` is missing a required instance of child element `title`.
From line 2, column 870: to line 2, column 876
/noscript></head><body>
Content model for element `head`:
If the document is an [iframe srcdoc document](#) or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of [metadata content](#), of which no more than one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.
Otherwise: One or more elements of [metadata content](#), of which exactly one is a [title](#) element and no more than one is a [base](#) element.

4. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 1050: to line 2, column 1054
qh">Travel
Herakl

5. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 1644: to line 2, column 1758
le</label><input id="eventtitle" type="text" placeholder="Event Title" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventtitle" /></div>

6. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 1881 to line 2, column 1998
`on</label><input id="eventlocation" type="text" placeholder="Location" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventlocation"/></div>`
7. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 2115 to line 2, column 2223
`ce</label><input id="eventprice" type="text" placeholder="Price" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventprice"/></div>`
8. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 3050 to line 2, column 3187
`ts</label><input id="eventparticipants" type="text" placeholder="Maximum Participants" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventparticipants"/></div>`
9. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 3310 to line 2, column 3427
`le</label><input id="eventschedule" type="text" placeholder="Schedule" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventschedule"/></div>`
10. **Error** Attribute `placeholder` is only allowed when the input type is `email`, `number`, `password`, `search`, `tel`, `text`, or `url`.
From line 2, column 3548 to line 2, column 3659
`te</label><input id="eventdate" type="date" placeholder="Event Date" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventdate"/></div>`
11. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 3548 to line 2, column 3659
`te</label><input id="eventdate" type="date" placeholder="Event Date" class="AddEvent_inputfield_q4UqS" name="eventdate"/></div>`
12. **Error** Element `div` not allowed as child of element `label` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 2, column 3750 to line 2, column 3791
`vent Image<div class="AddEvent_fileinputdiv_MOXTX"><div c`
Contexts in which element `div` may be used:
Where [flow content](#) is expected.
As a child of a [dl](#) element.
Content model for element `label`:
[Phrasing content](#), but with no descendant [labelable elements](#) unless it is the element's [labeled control](#), and no descendant `label` elements.
13. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 3850 to line 2, column 3968
`v<</label><input type="file" id="image" accept="image/png, image/jpeg" class="AddEvent_customfileinput_oNTd_" name="imageFile"/></div>`
14. **Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).
From line 2, column 4028 to line 2, column 4103
`r__Vedck"><input type="submit" class="AddEvent_addeventbtn_lx16x" value="Add Event"/></div>`

Document checking completed.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.

Στον έλεγχο της σελίδας προσθήκης νέας εκδρομής, ο W3C Validator εντόπισε 3 Errors, τα οποία οφείλονται είτε σε κοινές δομικές παραλείψεις είτε σε συγκεκριμένες CSS/styling επιλογές που κάναμε κατά την υλοποίηση της φόρμας. Αρχικά εμφανίζεται ξανά το γνώριμο σφάλμα έλλειψης του τίτλου στο head της σελίδας, επιβεβαιώνοντας τη δομική παράλειψη που εντοπίστηκε και από το Wave. Επιπλέον εντοπίστηκε σφάλμα στο πεδίο της ημερομηνίας. Αυτό συμβαίνει επειδή βάλαμε το attribute `placeholder="Event Date"` σε ένα πεδίο με `type="date"`. Σύμφωνα με τα HTML5 standards, το `placeholder` δεν επιτρέπεται σε `date` input, καθώς ο browser έχει δικό του default interface εμφάνισης της ημερομηνίας. Τέλος, έχουμε το σφάλμα “Element div not allowed as child of label”. Το σφάλμα αυτό προέκυψε στο πεδίο μεταφόρτωσης της εικόνας και μετά απο λίγη έρευνα μας μάθαμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή η HTML απαγορεύει τη χρήση block στοιχείων όπως το `div` μέσα σε `<label>`. Αυτό έγινε απο επιλογή μας σαν κόλπο για να κρύψουμε το native input του browser και να σχεδιάσουμε ένα πλήρως customized component για την εισαγωγή του αρχείου με βάση το Figma mockup design μας. Για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα, θα

μπορούσαμε να προσθέσουμε την ετικέτα <title> στο head της σελίδας για την επίλυση του πρώτου σφάλματος, να αφαιρέσουμε το placeholder attribute από το type="date" input, αφού δεν προσφέρει κάποια λειτουργικότητα και τέλος θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το εσωτερικό div με ένα span tag, το οποίο είναι απόλυτα έγκυρο ως παιδί του <label>.

Μέρος Β: Ευρετική αξιολόγηση και καταγραφή παρατηρήσεων

Μετά απο μία αξιολόγηση του συστήματος που αναπτύξαμε, βρήκαμε τις παρακάτω παραβιάσεις. Αναφέρονται επίσης ο κανόνας που παραβιάστηκε, η περιγραφή του προβλήματος που βρήκαμε, η επίδραση του, η πρόταση βελτίωσης και ο βαθμός της κρισιμότητας του προβλήματος:

Ευρετικός κανόνας	Περιγραφή προβλήματος	Επίδραση	Πρόταση βελτίωσης	Βαθμόςκρισιμ τητας (0-4)
Visibility of system status	Στη σελίδα σύνδεσης, όταν ο χρήστης πατήσει Login, δεν είναι ξεκάθαρο αν το σύστημα επεξεργάζεται το αίτημα ή αν η σύνδεση απέτυχε.	Ο χρήστης μπορεί να πατήσει πολλές φορές το κουμπί ή να μην καταλάβει αν έγινε κάποιο σφάλμα.	Να εμφανίζεται loading μήνυμα κατά τη σύνδεση και μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας μετά την προσπάθεια login.	3
Match between system and the real world	Η εφαρμογή αφορά το Ηράκλειο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του UI είναι στα αγγλικά.	Για ελληνόφωνους χρήστες μπορεί να μειωθεί η κατανόηση ορισμένων λειτουργιών.	Να υπάρχει ενιαία γλώσσα στο UI ή επιλογή γλώσσας, για παράδειγμα Ελληνικά / English.	1
User control and freedom	Στη σελίδα AddEvent δεν υπάρχει κουμπί Cancel ή Back για να ακυρώσει ο χρήστης εύκολα τη διαδικασία.	Αν ο χρήστης αλλάξει γνώμη, πρέπει να χρησιμοποιήσει το navbar ή το back του browser.	Να προστεθεί κουμπί Cancel ή Back to Events δίπλα στο Add Event.	3
Error prevention	Η φόρμα Add Event δεν δείχνει εμφανώς ποια πεδία είναι υποχρεωτικά.	Ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει ελλιπή φόρμα και να μην καταλάβει τι λείπει.	Να προστεθούν ενδείξεις required στα βασικά πεδία, όπως Event Title, Location, Price, Event Date και Maximum Participants.	2
Error prevention	Στη φόρμα Add Event δεν φαίνεται ξεκάθαρος έλεγχος για λανθασμένες τιμές, όπως αρνητική τιμή ή μη έγκυρη ημερομηνία.	Μπορεί να εισαχθούν λάθος δεδομένα στο σύστημα ή να αποτύχει η καταχώρηση.	Να προστεθεί validation στο frontend και στο backend για τιμή, ημερομηνία και αριθμό συμμετεχόντων.	3
Aesthetic and Minimalist design	Η σελίδα Add Event έχει έντονο background πίσω από τη φόρμα. Παρόλο που ταιριάζει με το θέμα του Ηρακλείου, μπορεί να αποσπά την προσοχή.	Η προσοχή του χρήστη μπορεί να φεύγει από τα πεδία της φόρμας.	Να χρησιμοποιηθεί πιο σκούρο overlay ή πιο απλό background πίσω από τη φόρμα.	1
Aesthetic and Minimalist design	Στη σελίδα σύνδεσης, η εικόνα φόντου καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της οθόνης, ενώ η φόρμα είναι αρκετά στενή στην αριστερή πλευρά.	Η φόρμα φαίνεται λιγότερο κεντρική σε σχέση με το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας.	Να μεγαλώσει λίγο η περιοχή της φόρμας ή να κεντραριστεί καλύτερα σε μικρότερες οθόνες.	1
Help users recognize, diagnose, and recover from errors	Αν ο χρήστης δώσει λάθος username ή password, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο μήνυμα λάθους.	Χωρίς σαφές μήνυμα, ο χρήστης δεν ξέρει αν το πρόβλημα είναι το username, το	Να εμφανίζεται μήνυμα όπως "Wrong username or password" και να μη γίνεται απλώς αποτυχία χωρίς εξήγηση.	3

		password ή το σύστημα.		
--	--	---------------------------	--	--