
a
复核意见所述误报原因
水陆边界 (5)
建筑边缘/阴影 (1)
植被/阴影 (2)
潮湿地面/镜头边缘 (1)
现场候选
（9个，复核均为误报）
人工管涌验证
（13张图，14个框）
0.4
0.6
0.8
1.0
检测置信度
b
夜间时段
（第2章推荐）
共114张，2025-08-28
已复核候选点
（9个）
图像数（张）
采集时刻（h）
0
20
40
60
80
100
0
3
6
9
12
15
18
21
24