
autoscore
The Car Inspection You Trust

BOSCH Service

200+ PREMIUM autoscore

تقرير فحص المركبـات الشامـل
Premium Inspection Report



فحص بوش Electical Systems	نظام التعليق Suspension	المحرك والجير Power-Train	الشاصي والهيكل Chassis Condition	الهيكل الخارجي Exterior	تاريخ المركبة Vehicle History	ملخص الفحص Summary
جميع الملاحظات All Notes	صور الفحص Inspection Photos	فحص الطريق Road Test	سجلات المركبة Vehicle Records	المكابح والسلامة Braking & Safety	نظام التكييف AC & Cooling	المجموعة الكهربائية Electical Systems

www.autoscore.com


تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

التاريخ Date	Apr 18, 2024	رقم تقرير اوتوسكور AutoScore Report #	11180424045
جهة التمويل Organization Name	البنك الاسلامي الاردني	نوع السيارة Vehicle Make	Honda
اسم مالك السيارة Vehicle Owner Name	DE ELECTRIC	صنف السيارة Vehicle Model	e:NS1
لون السيارة Vehicle Color	أبيض	سنة الصنع Production Year	2023
اسم مشتري السيارة Buyer Name	يوسف احمد يوسف النوباني	سعة المحرك Engine Capacity	0
القراءة الحالية للعداد Current Mileage	15 KM	رقم الشاصي Vin No.	LVHRS1851P5202939
رقم اللوحة License Plate No.	FREEZONE	نوع المحرك Engine Type	Electric
الاضافات Car Options	شحن لاسلكي,كراسي مدفئة,كراسي جلد,شاشة أمامية,عدادات ديجيتال,حساسات ضغط الإطارات,الدخول بدون مفتاح (بصمة),تتبع المسار,النقطة الع...		

Final Decision — النتيجة النهائية

النتيجة النهائية Final Decision	ناجح APPROVED
القيمة السوقية Market Value	18000 JOD









A+	A	B+	B	C	D	F
95 - 100%	87 - 94.5%	80 - 86.9%	72 - 79.9%	65 - 71.9%	55 - 64.9%	Less than 54.9%

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045













تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

Inspection Systems — أنظمة الفحص

رسم توضيحي Condition Chart	فحص النظام System Inspection	النقاط الممتازة Good Condition	النقاط الجيدة Average Condition	النقاط السيئة Bad Condition
	Exterior الهيكل الخارجي	21	0	0
	Chassis Condition الشاصي والهيكل	11	0	0
	Power-Train المحرك وناقل الحركة	07	0	0
	Suspension نظام التعليق	16	0	0
	Electrical Systems المجموعة الكهربائية	18	0	0
	AC & Engine Cooling حالة نظام التكييف	07	0	0
	Braking & Safety نظام المكابح	14	0	0
	Records سجلات المركبة	0	0	0
	Road Test فحص الطريق	0	0	0

Color Grading System

بحالة جيدة Good Condition	بحالة متوسطة Average Condition	بحاجة الى صيانة Requires Attention	غير موجود N/A

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

معلومات المركبة داخل وخارج البلاد

خارج الأردن — Outside Jordan

نوع الاستخدام	N/A	Type of use
اخر قراءة عداد	لا يوجد معلومات خارج الأردن	Last Meter Reading
تصنيف المركبة	لا يوجد معلومات خارج الأردن	Vehicle Title
الايرباج	لا يوجد معلومات خارج الأردن	Air Bag

داخل الأردن — Inside Jordan

عدد الحوادث المحلية	N/A	No. of Local Accidents
تغيير المحرك	N/A	Engine Change
نوع الاستخدام	N/A	Type of use

معلومات المركبة — Car Information

عدد المقاعد Standard Seating		نوع الهيكل Body Type	crossover
نوع التسجيل Registration Type		بلد الصنع Made In	
إرتفاع السيارة Height		تكاليف نقل الملكية Ownership Transfer Fee	
وزن السيارة Weight		المحرك Engine	
سعة تنك البنزين Fuel Capacity		نظام البريكات Brake System	
معدل إستهلاك البنزين Highway Milleage		الفئة Category	
تغيير نوع التسجيل Registration Type Change		عدد المالكين Owners	
العمل بالتطبيقات Working with Apps/fleets		تغيير الاستخدام Usage change	
عدد المالكين خارج الأردن Owners outside Jordan	N/A	الملكية الأردنية Jordanian Ownership	
تغيير المحرك Engine Change		عدد المالكين داخل الأردن Owners inside Jordan	N/A

Notes — ملاحظات

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report


تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

1. Front Bumper
صدام امامي

15. Front Windshield
الزجاج الأمامي

2. Hood
غطاء المحرك

18. Right Mirror
المرآة اليمين



19. Left Mirror
المرآة اليسار

11. Front Left Fender
جناح امامي يسار

3. Front Right Fender
جناح أمامي يمين

10. Front Left Door
باب امامي يسار

4. Front Right Door
باب امامي يمين

9. Rear Left Door
باب خلفي يسار

5. Rear Right Door
باب خلفي يمين

8. Rear left fender
جناح خلفي يسار

6. Rear right fender
جناح خلفي يمين

14. Tail Gate
باب الصندوق الخلفي

7. Rear Bumper
الصدام الخلفي

21. Door Rubber
شبر الأبواب

12. Roof
السقف

17. Interior Condition
الحالة الداخلية

20. Windshield Rubber
شبر الزجاج

16. Rear Windshield
الزجاج الخلفي

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

الصور
Gallery

6 of 20

حالة الهيكل الخارجي
Body Condition

1	صدام امامي Front Bumper
2	غطاء المحرك Hood
3	جناح امامي يمين Front Right Fender
4	باب امامي يمين Front right door
5	باب خلفي يمين Rear right door
6	جناح خلفي يمين Rear right fender
7	الصدام الخلفي Rear Bumper
8	جناح خلفي يسار Rear left fender
9	باب خلفي يسار Rear left door
10	باب امامي يسار Front left door
11	جناح امامي يسار Front left Fender
12	السقف Roof
13	فتحة السقف Sunroof
14	باب الصندوق الخلفي Tail Gate
15	الزجاج الامامي Front Windshield
16	الزجاج الخلفي Rear Windshield
17	الحالة الداخلية Interior Condition
18	المرآة اليمين Right Mirror
19	المرآة اليسار Left Mirror
20	شبر الزجاج Windshield Rubber
21	شبر الأبواب Door Rubber

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045


مجموعة الشاصي والهيكل
Chassis & Frame Condition


7 of 20

الصور
Gallery

1	قياسات الشاصي الامامي اليمين Front Right Chassis Dimensions	
2	قياسات الشاصي الامامي اليسار Front Left Chassis Dimensions	
3	قياسات الشاصي الخلفي اليمين Rear Right Chassis Dimensions	
4	قياسات الشاصي الخلفي اليسار Rear Left Chassis Dimensions	
5	الهيكل الامامي Front Frame	
6	الهيكل الخلفي Rear Frame	
7	الهيكل السفلي Lower Frame	
8	الهيكل العلوي Upper Frame	
9	هيكل الجنب اليمين Right Side Frame	
10	هيكل الجنب الشمال Left Side Frame	
11	وجود الصدأ Rust Existence	

ملاحظة هامة :يتم فحص الشاصيات و الهيكل اعتمادا على القياسات و الأبعاد الأصلية و التأكد من عدم وجود أي انحراف او تأثير على أداء السيارة حسب نظام CCM و دون أي ذكر أو مقارنة مع مصطلحات الفحص التقليدية (مثل جيد ، مضروب ، ضربة بنكيت ، قصعة ، دقة.. الخ).





تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

سجلات المركبة
Records

8 of 20

الصور
Gallery

1 المسافة المقطوعة
Car Mileage

تم فحص المركبة دون وجود أوراق ثبوتية

ملاحظة هامة :تعتمد صحة قراءة العداد حسب المصادر المتاحة لدى اوتوسكور، دون أدنى مسؤولية عن وجود قراءات للعداد لدى مصادر لم تكن متاحة لدى اوتوسكور وقت الفحص

الفحص على الطريق
Road Test

8 of 20

الصور
Gallery

ملاحظة هامة :لم يتم فحص الطريق بسبب عدم وجود منطقة فحص خاصة في المنطقة الحرة

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

نظام المكابح والسلامة
Braking & Safety Check

1	وجود جميع الاكياس الهوائية SRS Component	
2	عمق الفرزة الامامي Front Tread Depth	
3	عمق الفرزة الخلفي Rear Tread Depth	
4	عمر الإطارات أقل من 4 سنوات Age less than 4 years	
5	تفقد براغي العجلات Wheel nuts	
6	نظام مانع الانزلاق ABS and Skid Systems	
7	بريك \ ديسك امامي يمين Front Right	
8	بريك \ ديسك امامي يسار Front Left	
9	بريك \ ديسك خلفي يمين Rear Right	
10	بريك \ ديسك خلفي يسار Rear Left	
11	حزام الأمان الأمامي اليمين Front Right Seat Belt	
12	حزام الأمان الأمامي اليسار Front Left Seat Belt	
13	حزام الأمان الخلفي اليمين Rear Right Seat Belt	
14	حزام الأمان الخلفي اليسار Rear Left Seat Belt	

الصور
Gallery

اطارات انتاج (٢٠٢٢)

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

حالة المحرك وناقل الحركة
Power Train Condition

10 of 20

1	نظام الشحن Charging System	
2	البطارية الرئيسية Traction Battery	
3	اختبار المحرك الكهربائي - المولد Electrical Motor - Generator test	
4	فحص تهريب الزيوت Fluid Leaks	
5	فحص نظام التبريد Cooling System	
6	اختبار اعطال المحول باجهزة الفحص Voltage Inverter DTC	
7	اختبار اعطال الجير باجهزة الفحص Transmission DTC	

الصور
Gallery

Nominal Battery Capacity : 68.8 KWH

تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

المجموعة الكهربائية الأساسية
Electrical System Check

الصور
Gallery

1	الضوء الأمامي اليمين Front Right Light	
2	الضوء الأمامي اليسار Front Left Light	
3	الضوء الخلفي اليمين Rear Right Light	
4	الضوء الخلفي اليسار Rear Left Light	
5	بطارية التشغيل 12 فولت 12 Volt Battery	
6	شحن بطارية التشغيل12 فولت 12 Volt Battery Charge	
7	إختبار عمل النوافذ Power Windows	
8	إختبار عمل الكراسي الكهربائية Power Seats	
9	اختبار عمل الديفروست الزجاج الخلفي Rear Window Defrost	
10	الشاشة \ الراديو الأصلي Radio \ Screen	
11	السماعات Speakers	
12	إختبار الزامور Horn	
13	اختبار الأنارة الداخلية Internal Lighting System	
14	إختبار عمل ريموت فتح الأبواب Remote Key Control	
15	المرآة اليمين Right Mirror	
16	المرآة اليسار Left Mirror	
17	المساحات الأمامية Front Wipers	
18	المساحة الخلفية Rear Wiper	

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

فحص نظام التعليق
Suspension Check

الصور
Gallery

1	الصنوبرصات الامامية Front Suspension Damping
2	الصنوبرصات الخلفية Rear Suspension Damping
3	مجموعة التوجيه Steering Assembly
4	قواعد المحرك و الجير Engine\Transmission Mounts
5	الدنجل الامامي Front Sub-Frame
6	الدنجل الخلفي Rear Sub-Frame
7	الاكسات الأمامية / الخلفية Front / Rear Axels
8	الانحراف في الميزان الامامي Front Side Slip
9	الانحراف في الميزان الخلفي Rear Side Slip
10	بيل العجلات الامامية Front Hub + Bearing
11	بيل العجلات الخلفية Rear Hub + Bearing
12	عمود الستيرنج Steering Column

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045

نظام التكييف والتبريد للمحرك
AC & Engine Cooling

13 of 20

الصور
Gallery

1	فحص تهريب سائل تبريد المحرك Engine Cooling Leak Test	
2	التبريد Cooling	
3	التدفئة Heating	
4	التحويلات Directions	
5	فحص تهريب غاز نظام التكييف AC System Leak Test	
6	فحص نظام تبريد المحرك Engine Cooling System Check	
7	فحص مراوح تبريد المحرك Radiator Fan Operational Test	

11180424045	رقم التقرير Report Number	2023	سنة الصنع Production Year	Honda e:NS1	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	Apr 18, 2024	تاريخ الفحص Inspection Date

Results Suspension Test

	Front axle			Rear axle		
	left	diff	right	left	diff	right
Resonant frequency	16 Hz	0 Hz	16 Hz	17 Hz	0 Hz	17 Hz
Road grip	69 %	4 %	72 %	66 %	6 %	62 %
Wheel weight	460 kg		487 kg	379 kg		383 kg
Axle weight		947 kg			762 kg	

Start time 18.04.2024 12:13:16 End time 18.04.2024 12:35:39

Results Servicebrake Test

	Front axle			Rear axle		
	left	diff	right	left	diff	right
Ovality						
Rolling resistance	127 N		137 N	69 N		98 N
Brake force	2912 N	14 %	3377 N	2353 N	2 %	2307 N
Pedal force						
Weight		947 kg			762 kg	

Results Parkingbrake Test

	Parking brake		
	left	diff	right
Ovality			
Brake force	2314 N	5 %	2199 N
Hand force/Pedal force			

Permissible total weight

Total weight (measured)
1709 kg

Start time 18.04.2024 12:13:16 End time 18.04.2024 12:35:39

Summary

	Measured	Limit	Status
Brake test			
Brake force diff. service brake	14 %	25 <=%	OK
Brake force diff. parking brake	5 %	50 <=%	OK
Total braking efficiency service brake	65 %	58 >=%	OK
Total braking efficiency parking brake	27 %	16 >=%	OK
Ovality service brake		25 <=%	
Side slip test			
Front axle	2 mm/m	-10 ... 10 mm/m	OK
Rear axle	0 mm/m	-10 ... 10 mm/m	OK
Suspension test			
Road grip difference front axle	4 %	30 <=%	OK
Road grip difference rear axle	6 %	30 <=%	OK


تقرير فحص المركبات الشامل
Premium Inspection Report


تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045


Mechanical


Mechanical


Others


Others




الصور الأساسية


الصور الأساسية


الصور الأساسية


الصور الأساسية


الصور الأساسية




الصور الأساسية


الصور الأساسية



الصور الأساسية



الصور الأساسية




صور الفحص


صور الفحص



صور الفحص



صور الفحص


صور الفحص


صور الفحص


تقرير فحص المركبات الشامل

Premium Inspection Report

تاريخ الفحص Inspection Date	نوع وصنف المركبة Car Make & Model	سنة الصنع Production Year	رقم التقرير Report Number
Apr 18, 2024	Honda e:NS1	2023	11180424045



صور الفحص



صور الفحص



صور الفحص




صور الفحص


صور الفحص



صور الفحص


صور الفحص

اوتوسكور .. بعطيك الصافي

اتفاقية فحص مركبة

18/04/2024

الطرف الأول :	**شركة نارا لخدمة وقطع المركبات**
الطرف الثاني :	**طالب الفحص**
الطرف الثالث :	**مالك السيارة أو من ينوب عن مالك السيارة خطيا أو بمثله**
الطرف الثاني السيد :	يوسف احمد يوسف النوباني
الطرف الثالث السيد :	DE ELECTRIC
المقدمة :	حيث ان الطرف الثالث يملك او ينوب عن مالك (FREEZONE)

(Honda - e:NS1) سنة الصنع (2023) و تحمل رقم الشاصي:

(LVHRS1851P5202939) أو أو يملك حق التصرف أو\و اجراء فحص المركبة المذكورة

وأعلاه ويرغب بفحص في مركز الفريق الأول فقد وافق الأطراف الثلاثة على ذلك وفق الشروط التالية :

1. تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2. يلتزم الطرف الأول بإجراء الفحص عن طريق فنيين متخصصين في فحص أو صيانة السيارات.
3. أن النتيجة التي توصل اليها التقرير تمثل حالة المركبة وقت الفحص وداخل مركز أوتوسكور فقط، ولا يتحمل المركز أو الشركة أي مسؤولية عن الفحص فور خروج المركبة من المركز.
4. يتم الفحص بنظام الفحص المئوي ولا يحق للطرف الثاني أو الثالث او اي طرف اخر الاعتراض على نظام الفحص و/او مقارنة الفحص بمراكز الفحص الاخرى او مقارنته بمعيار اخر.
5. يتحمل طالب الفحص و/أو صاحب المركبة كامل المسؤولية عن الفحص وعن أي أضرار ممكن أن تلحق بالمركبة أو مالك المركبة نتيجة الفحص وليس له الحق بالرجوع على الطرف الأول بأي عطل او أضرار مهما كان سببها.
6. يحق للشركة إعادة بيع تقرير فحص أوتوسكور دون ذكر اسم مالك السيارة او اسم المشتري وقت الفحص
7. من المعلوم بأن القطع المركبة في بعض أجزاء المركبة والمبدلة سابقا لا يمكن التأكد أن كانت أصليه أم لا. في حالة أنها كانت تعمل بشكل طبيعي وخاصة بعض القطع التي تكون مغطاة بغطاء حديدي أو بلاستيكي أو تكون على سبيل المثال لا الحصر في أجزاء المحرك الداخليه أو ناقل الحركه و بطارية الهايبرد أو تحت التابلو ولا يمكن ذكرها في التقرير إلا في حال أن تكون ظاهره للعين او التي يمكن اكتشافها من خلال الخبرة وأجهزة الفحص المتخصصة.
8. يسقط حق مالك المركبة و/او طالب الفحص في الرجوع على المركز بسبب الفحص ولأي سبب كان حتى او في حال وجود اي خطأ في نتيجة الفحص وحتى في حال وجود تعارض في نتيجة الفحص مع أي مركز فحص آخر .
9. يتم الاشارة لزجاج السيارة بالفحص في حال وجود كسر فقط.
10. إن المركز غير مسؤول عن إصلاح المركبة لأي سبب كان أو نتج العطل بسبب الفحص.
11. لا يتحمل المركز أي مسؤولية عن رقم الشاصي أو رقم المحرك إن وجد تزوير أو تلاعب فيها هو من اختصاص دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
12. المركز غير مسؤول عن الأعطال المخفية والتي تم اخفائها عن طريق عمل سوفتوير (Flashing).
13. يحق للمركز استخدام صور المركبة من غير اظهار رقم المركبة او رقم الشاصي، وبطريقة لا تؤذي المشتري او البائع.
14. لا يتحمل المركز مسؤولية المعلومات الموجودة بالتقرير والتي تخص تاريخ المركبة داخل الأردن وخارجه، ويتحمل مصدر هذه المعلومات المسؤولية الكاملة عنها.
15. يتحمل المركز مسؤولية النقاط التي يتم فحصها فقط ولا يتحمل أي مسؤولة عن أي نقطة لم يتم فحصها.
16. يتم فحص العداد و التأكد منه بناءا على معلومات تاريخ السيارة المتوفر لدينا و على فحص الكمبيوتر في حال وجود معلومات ظاهرة دون أي مسؤولية.
17. يتم الاشارة الى القطع التي تحتاج الى صيانة في حال وجود ضرر يزيد عن ٥٠% من القطعة ولا تعتبر قطعة استهلاكية.
18. يتم فحص المركبة في درجات حرارة عمل المحرك ،و الشركة غير مسؤولة عن اي عيوب قد تظهر عند التشغيل صباحا او عند درجات الحرارة المنخفضة.
19. يتعهد طالب الفحص باستلام التقرير الكترونيا و فتحه و التأكد منه قبل مغادرة الشركة
20. في حال فحص المركبة على الطريق، يتم فحصها بسرعة لا تزيد عن 60 كم/ساعة

الطرف الأول	**الطرف الثاني**	**الطرف الثالث**
	لقد قرأت الشروط والأحكام واوافق عليها	لقد قرأت الشروط والأحكام واوافق عليها
الإسم: شركة نارا لخدمة وقطع المركبات	**الإسم:**	**الإسم:**

+962 (79) 1200209 : موبايل | +962 (79) 1200209 : فاكس | Zarqa، Jordan ،المنطقة الحرة الزرقاء شارع 16 شمال
www.autoscore.com | info@autoscore.com