


FICHA DE POÇO

Num. Cerb :	Num. Corpore : 27011	Latitude (S): 13°26'18,8" -
Município : BOTUPORÃ		Long. (W): 42°34'03,7"
Localidade : GROTÃO		Prof. util (m): 95,00
Data Início : 20/12/2018		Ne(m) : 13,07
Data Fim : 21/12/2018		Nd(m) : 19,27
Rocha : META-SEDIMENTAR		Q (m³/h): 21,17
Aquífero : FISSURAL		Data Teste : 30/03/2019
Equip. : PR (PROMINAS)		Duração: 12:00h
Emp Resp. : CERB		Recuperação : 4,38m em 01:00h
Emp .Exec.: PROSOLO		Programa : BAHIA PRODUTIVA
Tec. Loc. : JOSE DE CASTRO MELLO		
Tec. Perf : CAIO ARAGÃO DE JESUS		
Sondador : ROBSON RONI RIBEIRO DA ROCHA		


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO



MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília

 A3pm - Complexo Paramirim - migmatitos	 PP4bp2 - Pajeú - fácies 2	 A4bb - Boquira - unidades Boquira e Botu	
 MP3sm - Viramundo	 P4M1bb - Bom Retiro	 NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	
 NP1so - Santo Onofre	 PP4bp1 - Pajeú - fácies 1	 P4M1br - Riacho do Bento	
 P4M1bf - Fazendinha	 A3pb - Paramirim - gnaisses bandados	 A3po - Paramirim - ortognaisses	



TAB. DE PERFURAÇÃO

Ø (pol)	De	Até
8"	0,00	7,00
6"	7,00	102,00

ENTRADA DE ÁGUA

N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
1	17,0	0,1						
2	33,0	5,0						
3	36,0	18,9						



TABELA DE REVESTIMENTO

Ø (pol)	De	Até	Material
6"	0,00	7,00	PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO

TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 7,00 m

BOCA DO POÇO

Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material
6"	1,00		PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO



OBSERVAÇÕES:

Poço: Botuporã - Grotão III.

Este poço corresponde a Locação 04 da visita de 15.01.2018, do Geol. José de Castro de Mello, situado na propriedade do Sr. Celso Neves Oliveira.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Emerson Mendes Sá.

Utilizado 1,00m de Tubo DIN 2440 Preto de 8" para proteção da boca do poço.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 02:00 horas, com compressor, apresentando 24,00m³/h de vazão e produzido água limpa, entretanto quando se liga o compressor o poço produz água com material da formação.

A CERB / PROSOLO, em 10.01.2019, esteve no poço para efetuar teste de bombeamento, mas encontrou este obstruído aos 27,00m. Fiscalização pelo Geol. Lúcio Veríssimo Pereira Cardoso.

A CERB / PROSOLO, de 12 a 13.02.2019, efetuou desobstrução e 04:00h de desenvolvimento com compressor. Fiscalização pelo Eng. de Minas Victor Sobrinho Costa.

A CERB / PROSOLO, em 30.03.2019, encontrou o poço com 95,00m. Efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento, com bomba submersa. Água cristalina. Fiscalização pelo Geol. Emerson Mendes Sá. Dados obtidos:

PROF=95,00m

NE=13,07m

ND=19,27m

Q=21,17m³/h

RECUPERAÇÃO=4,38m em 01:00h