


Num. Cerb :	Num. Corpore : 27205	Latitude (S):	14°34'33,9" -
Município :	GUAJERÚ	Long. (W):	42°05'40,8"
Localidade :	LAGOA DO BINO	Prof. util (m):	100,00
Data Início :	15/05/2019	Ne(m) :	7,50
Data Fim :	16/05/2019	Nd(m) :	63,80
Rocha :	CRISTALINO	Q (m 3h):	11,31
Aquífero :	FISSURAL	Data Teste :	05/06/2019
Equip. :		Duração:	12:00h
Emp Resp. :	CERB	Recuperação :	28,15m em 01:00h
Emp .Exec.:	APÊ	Programa :	
Tec. Loc. :	JAIRO ANTONIO BENSABATH DE ALMEIDA		
Tec. Perf :			
Sondador :			


MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO




MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília ;SD24_Salvador

☐ K2u - Grupo Urucuia	☐ A2PP2gc - Correntina	☐ PP23_gamma_3mc - Granito Correntina	☐ Q1a - (Não definida)
☐ NP2sh - Serra de Santa Helena	☐ NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	☐ NP2bp - Paraopeba	
☐ Q2a - Depósitos aluvionares	☐ NP2lj - Lagoa do Jacaré	☐ NP2sl - Sete Lagoas	
☐ NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	☐ NP2sl2 - Sete Lagoas - fácies 2	☐ ENdl - (Não definida) Coberturas detrito	



TAB. DE PERFURAÇÃO			ENTRADA DE ÁGUA								
Ø (pol)	De	Até	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
8"	0,00	5,00	1	25,0	0,5	5	66,0	4,00			
6"	5,00	100,00	2	39,0	1,3						
			3	46,0	2,2						
			4	60,0	2,0						
TABELA DE REVESTIMENTO											
Ø (pol)	De	Até	Material								
6"	0,00	5,00	DIN 2440 PRETO COM ROSCA E LUVA								
TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 5,00 m											
BOCA DO POÇO											
Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material								
6"	1,00		DIN 2440 PRETO COM ROSCA E LUVA								



OBSERVAÇÕES:

A CERB / APÊ, de 04 a 05.06.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Tec. Henrique de Carvalho.