


FICHA DE POÇO

Num. Cerb :	1-8723	Num. Corpore :	17523	Latitude (S):	13°45'44,7" -
Município :	CAETITÉ	Long. (W):	42°36'24,3"	Prof. util (m):	115,00
Localidade :	CRISTAL	Ne(m) :	4,55	Nd(m) :	36,77
Data Início :	22/10/2007	Q (m³/h):	14,94	Data Teste :	15/02/2020
Data Fim :	23/10/2007	Duração:	12:00h	Recuperação :	29,26m em 01:00h
Rocha :	META-SEDIMENTAR	Programa :	GOVERNO DO ESTADO		
Aquífero :	FISSURAL				
Equip. :	PR-14 (PROMINAS R-1H)				
Emp Resp. :	CERB				
Emp .Exec.:	CERB				
Tec. Loc. :	ARCHIMEDES CUSTODIO ALMADA DE MELLO				
Tec. Perf :	ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS				
Sondador :	JOÃO BATISTA ALMEIDA PEREIRA				



MAPA GEOLÓGICO DE LOCALIZAÇÃO



MAPA GEOLÓGICO CPRM -

Mapa CPRM - Folha(s) - SD23_Brasília



☐ K2u - Grupo Urucuia	☐ A2PP2gc - Correntina	☐ PP23_gamma_3mc - Granito Correntina	☐ Q1a - (Não definida)
☐ NP2sh - Serra de Santa Helena	☐ NP2sl1 - Sete Lagoas - fácies 1	☐ NP2bp - Paraopeba	
☐ Q2a - Depósitos aluvionares	☐ NP2lj - Lagoa do Jacaré	☐ NP2sl - Sete Lagoas	
☐ NQdl - (Não definida) Coberturas detrito	☐ NP2sl2 - Sete Lagoas - fácies 2	☐ ENdl - (Não definida) Coberturas detrito	



TAB. DE PERFURAÇÃO			ENTRADA DE ÁGUA					
Ø (pol)	De	Até	N	Prof*	Q*	N	Prof*	Q*
10"	0,00	36,00	1	48,0	2,4			
8"	36,00	65,00	2	78,0	3,0			
6"	65,00	120,00	3	87,0	10,0			

TABELA DE REVESTIMENTO			
Ø (pol)	De	Até	Material
6"	0,00	35,00	DIN 2440 PRETO PONTA LISA
TOTAL - DIAMETRO DE 6" : 35,00 m			
9"	35,00	36,00	DIN 2440 PRETO PONTA LISA
TOTAL - DIAMETRO DE 9" : 1,00 m			

BOCA DO POÇO			
Ø (pol)	Comp.(m)	Cota(m)	Material
6"	0,80		DIN 2440 PRETO



- 1 10"
- 2 8"
- 3 6"
- 1 - 6"
- 2 - 9"
- Cimentação
- Mat. Form
- Outros
- Entrada de Água

OBSERVAÇÕES:

Poço locado pela Geol. Archimedes Custódio Almada de Mello, na visita de 03.10.2007, Corpore 11791, nas coordenadas 42°36'32,8" e 13°45'50,0", na Fazenda Jatobá, propriedade do Sr. Pedro José da Silva.

Foi feito uma boca de sino na extremidade inferior do revestimento.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 02:00h, pelo CPR-23, tendo apresentado 15,40m³/h de vazão.

O CP-12, em 10.11.2007, efetuou 12:00h de teste de bombeamento. Dados obtidos:

PROF=120,00m

NE=4,03m

ND=43,15m

Q=14,66m³/h

RECUPERAÇÃO=35,47m em 01:00h

O CP-14, em 15.02.2020, encontrou o poço com 115,00m de profundidade. Efetuou 12:00h de teste de bombeamento. Dados obtidos:

PROF=115,00m

NE=4,55m

ND=36,77m

Q=14,94m³/h

RECUPERAÇÃO=29,26m em 01:00h

A DEOB, em 02.06.2021, enviou a DIPRO o croqui da localidade, registrando que o poço fica situado nas coordenadas 42°36'24,3" e 13°45'44,7".