

# FL_PI_05 - SERVICIOS AL PERSONAL, OFICINAS Y APOYO A LA LÍNEA

Todo en planta baja (sin entrepiso). Circuito del personal, vestuarios con 1 locker por empleado y sanitarios (Dec. 351/79 arts. 49-50), accesibilidad (Ley 24.314), supervisor y PCP sobre la línea.


## DETALLE 1 - SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN - 1:50





## DETALLE 2 - FILA CENTRAL: MANTENIMIENTO, PAÑOL, CALIDAD, SUPERVISOR Y PCP - 1:50




## DETALLE 3 - SANITARIOS DE PLANTA (H Y M) - 1:50




## DETALLE 4 - COMPRESORES, COLECTOR Y JAULA EXTERIOR DE GASES - 1:50




### Locales de servicios, administración y apoyo a la línea

| Local | m² | Equipamiento / criterio |
|---|---|---|
| SV-LU Utilitarios de limpieza | 10,3 | Pileta de lavado, carros, máquina de piso y artículos de limpieza |
| SV-HY Higiene y seguridad, medicina laboral, p | 16,3 | Una sola persona: escritorio, camilla, botiquín y lavabo; entrega de E |
| SV-HA Hall, recepción y fichado | 10,6 | Reloj biométrico y tablero de novedades al paso, ahenda a visitas y p |
| SV-AD Administración, compras, ventas y RRHH | 27,3 | 4 puestos (compras 1, ventas 2, RRHH 1) y archivo; ventana a la nave a |
| SV-VH Vestuario hombres (60 lockers) | 25,2 | 1 locker por empleado: 2 bloques de 10 columnas × 3 filas = 60 (56 en |
| SV-DH Ducha hombres | 18,2 | 3 duchas sobre la misma pared (art. 49-55 H en el turno mañana con ch |
| SV-SH Inodoros, mingitorios y lavabos hombres | 26,0 | 3 inodoros en la pared norte, 6 mingitorios en la pared este y 6 lavab |
| SV-VM Vestuario mujeres (9 lockers) | 10,8 | 1 bloque de 3 columnas × 3 filas = 9 lockers (1 en 2070) y banco |
| SV-SM Inodoro y lavabo mujeres | 5,4 | Art. 49. 6 M por turno → 1 inodoro y 1 lavabo |
| SV-DM Ducha mujeres | 5,4 | 1 ducha, separada del inodoro |
| SV-AC Sanitario accesible con ducha | 13,3 | Inodoro con 0,80 m libre lateral, lavabo, ducha a nivel con asiento re |
| SV-CM Comedor (30 plazas) y office | 55,6 | 5 mesas de 6 lejos de la puerta; office con bacha y lavamanos sobre la |
| SN-H Sanitarios hombres (planta) | 17,4 | 2 inodoros y 2 mingitorios (pared norte) y 2 lavabos (pared este) |
| SN-M Sanitario mujeres (planta) | 7,8 | 1 inodoro y lavabo |
| MT Taller de mantenimiento | 36,8 | Mantenimiento preventivo: bancos, torno, agujereadora, soldadora móvil |
| PÑL Pañol de mantenimiento y de línea | 17,3 | Pegado al taller: repuestos críticos, herramental del preventivo, cons |
| Q Laboratorio de calidad | 34,9 | Metrología, ensayo de rotura (1 cilindro por lote, W-HVAC), adherencia |
| QR Cuarentena de producto y muestras retenidas | 18,4 | Jaula con llave: lotes rechazados y un cilindro testigo por lote (BRAM |
| SUP Supervisor de planta | 13,8 | Oficina propia del encargado de turno, con ventana a la línea y al pas |
| PCP Planificación y control de la producción | 18,4 | Separada del supervisor: 2 puestos y tablero de programación con venta |
| SC Compresores y colector de humos | 56,3 | Reguladores de Arcal 25 y N2 que vienen de la jaula exterior (puerta P |

### Circuito y criterios

1. Ingreso por SV-1 (camino peatonal desde G4 y la garita); fichado en el hall.
2. Pasillo limpio: al sur limpieza, higiene y seguridad (con EPP y primeros auxilios); hall y administración; al norte vestuarios, sanitario accesible y comedor.
3. Vestuario: 1 locker por empleado (bloques de 10 columnas × 3 filas). Duchas en su propio local, separadas de inodoros y mingitorios; todo sólo desde el vestuario.
4. Duchas, inodoros, mingitorios y lavabos: cada grupo alineado sobre una misma pared húmeda.
5. Sanitario accesible con ducha a nivel donde estaba limpieza: se entra por el pasillo PS, que termina en la salida de emergencia SV-2.
6. Comedor: el office (bacha y lavamanos sobre la misma pared) junto a la puerta; las mesas al fondo.
7. Administración (compras, ventas, RRHH) contra la nave: ventana a lo largo del pasillo central y PP-1 a 6 m.
8. Supervisor en oficina propia y PCP separado; los dos con ventana a la línea; mantenimiento con su pañol pegado; calidad y cuarentena (con muestras y archivo) juntas.

| | Fecha | Nombre | Propietario | Reemplaza a / Reemplazado por |
|---|---|---|---|---|
| Dibujó | 14/10/26 | Claude Code | FLAMA S.A. | - |
| Revisó | | | Denominación | Material |
| Aprobó | | | Servicios, oficinas y apoyo | Mampostería / estructura metálica |
| Escala | Método de proyección | | | Edición / Fecha de emisión |
| 1:50 | ISO E | | | 0 / 14/10/2026 |
| Unidades | Formato | | Bloque de servicios y administración, fila central (mantenimiento, calidad, supervisor, PCP), sanitarios de planta y sala de compresores | Hoja / Idioma |
| Cotas en m | A0 | | Tipo de documento | 1 / ES |
| | | | Plano de detalle | N° de plano FL_PI_05 |