아래 벽의 여유를 늘린 0.1초, 왼쪽 벽은 침범

DoN 0.85 · CC-SF seed 10 · 실제 기록 자세 4.6 → 4.7 s

실제 형상과 두 접촉부



중심 이동 1.42 mm · 회전 +2.37°

A 아래쪽 벽

기존 최근접 벽: 여유 증가



접촉부 확대 · 실제 형상

0.326 → 1.182 mm

여유 +0.856 mm

B 왼쪽 벽

다른 근접 벽: 경계 침범



빨간 면적 = 실제 침범 부분

1.408 → -0.368 mm

0.368 mm 침범

기존 벽 여유 증가 + 다른 벽 guard 진입

다른 벽 거리 < 0.05 mm · 동일한 50개 seed

CC-SF 17/50

34%의 trial

CC-MF 2/50

4%의 trial

실제 기록 두 자세만 사용. 이동·회전은 과장하지 않았으며, 접촉부만 확대했습니다. 이 패턴은 실행 궤적의 관측 결과이며 optimizer 내부 feature 선택을 복원한 결과는 아닙니다.