


調査位置図



地質柱状図

調査件名 町田市立相原小学校新築工事地質調査

NO. 1

標高 -144m

孔内水位 4.60m

調査期間

昭和47年6月1日より
昭和47年6月2日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

○-2 貫入試験機による試料


●-3 コアー試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20-3.70は試料採取深度(m)

45 は回収比(50cm:貫入深さ,

50 45cm:試料長さ)



標尺 標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシスティンシー	標準貫入試験						試料 採取方法	採取深度 m				
									深度 m	N 値 回cm	10cm毎の 打撃回数 cm cm cm	N 値 0 10 20 30 40 50								
1. -2.44	1.00	1.00	4.60	斜面	茶褐色	腐土	腐植物混入 ロームに依る	非 常 に 軟 か い	1.00 36	2/ 36	1/ 20	1/ 16	0	10	20	30	40	50	●(1.57)	
2.									2.00 32	1/ 32		1/ 16								●(0.93)
3.									3.00 34	2/ 34	1/ 20	1/ 14								●(1.78)
4.									4.00 32	2/ 32	1/ 17	1/ 15								●(1.87)
5. -6.54	5.10	4.10	4.60	斜面	褐色	ローム	含水大 少量の腐植物 混入する 少量の火山礫混入	中 等 度 非 常 に 軟 か い	5.00 30	10	1	4	5							
6.									6.00 30	3	1	1	1							
7.									7.00 30	9	3	3	3							
8. -9.24	7.80	2.70	4.60	斜面	褐色	砂礫	含水大 6.00m附近に粘土 を挟む 礫至2~20mm 全体的に 粘土質を含む	中 等 度 非 常 に 軟 か い	8.00 30	3	1	1	1							
9. -10.04	8.60	0.80	4.60	斜面	黄褐色	粘土	含水大 礫至2~10mm 全体的に 粘土質を含む	中 等 度 非 常 に 軟 か い	9.00 30	7	2	2	3							
10. -11.74	10.30	1.70	4.60	斜面	褐色	小礫混り細砂	少量の腐植物混入 粘性力強め 处处に 少量の細砂挟む	中 等 度 非 常 に 軟 か い	10.00 30	9	3	4	2							
11.									11.00 30	3	1	1	1							
12.									12.00 35	3	1	1	1							
13. -14.94	13.50	3.20	4.60	斜面	黄褐色	粘土	含水大 礫至10~20mm 最大至70mm 風化礫混入 角礫多い	中 等 度 非 常 に 軟 か い	13.00 30	4	1	1	2							
14.									14.00 30	50	17	17	14							(107.5)
15.									15.00 30	50	9	9	1							(25.0)
16.									16.00 30	50	22	22	15							(100.0)
17. -18.64	17.20	3.70	4.60	斜面	褐色	砂礫	含水大 礫至10~20mm 風化礫混入 角礫多い	中 等 度 非 常 に 軟 か い	17.00 30	50	10	10	10							(50.0)
18.																				
19.																				
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				

地質柱状図

調査件名 町田市立相原小学校新築工事地質調査

NO. 2

標高 -1.23m

孔内水位 4.70m

調査期間

昭和47年6月2日より
昭和47年6月6日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

○-2 貫入試験機による試料

●-3 コア一試料

試料採取深度と回収比


3.20-3.70は試料採取深度(m)

45は回収比(50cm:貫入深さ,

50 45cm:試料長さ)

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシスティンシー	標準貫入試験							試料 採取方法	採取 深度 m				
										深度 m	N値			10cm毎の打撃回数								
											回cm	12cm	20cm	30cm	0	10	20	30	40	50		
1-2.43	1.20	1.20				茶褐色	盛土	碎混りのローム		1.00 30	2	16	14									
2-								含水大 少量の腐植物 火山灰混入す 4.00附近より 幾分粘土質を 含んで 粘性力強め	非常	2.00 40	2	16	14									
3-									常	3.00 37	1											
4-									に	4.00 32	自重沈下。											
5-									軟	5.00 38	自重沈下。											
6-	-7.73	6.50	5.30			褐色	ローム		か	6.00 30	1											
7-								含水大 碎全2~20mm 少量の粘土質含む	中立	7.00 30	12	3	4	5								
8-	-9.53	8.30	1.80			褐色	砂礫		軟	8.00 30	8	2	3	3								
9-	-10.63	9.40	1.10			黄褐色	粘土	少量の細砂挟在 含水大	か	9.00 30	2	16	14									
10-	-11.93	10.70	1.30			褐色	砂礫	少量の細砂挟在 碎全2~20mm	か	10.00 30	10	3	3	4								
11-								少量の腐植物混入 粘性強め 处处に 少量の細砂挟在	非	11.00 33	2	16	14									
12-									か	12.00 30	3	1	1	1								
13-									か	13.00 30	3	1	1	1								
14-	-15.13	13.90	3.20			黄褐色	粘土		か	14.00 14	50	14	32	14							6071	
15-								含水少 碎全10~20mm 最大粒径70mm 風化碎多め	非	15.00 10	50	14	32	14							(50.0)	
16-									か	16.00 12	52	12	41	12							(128.0)	
17-	-18.43	17.20	3.30			褐色	砂礫		か	17.00 16	50	14	29	16							(93.7)	
18-																						
19-																						
20-																						
21-																						
22-																						
23-																						
24-																						
25-																						
26-																						
27-																						
28-																						
29-																						
30-																						

調査位置図



件名	町田市立相原小学校増改築工事伴地質調査	
場所	町田市相原町 1673番地	
図面名	調査位置図	
縮尺	1 : 500	
作製年月日		作製者

地質柱状図

調査件名 町田市立相原小学校増改築工事地質調査

NO. 1

標高 - 0.66m

孔内水位 5.40m

調査期間

昭和50年5月26日より
昭和50年5月27日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

○-2 貫入試験機による試料

●-3 コアー試料

試料採取深度と回収比

3.20—3.70は試料採取深度(m)
45 は回収比(50cm:貫入深さ,
50 45cm:試料長さ)

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	孔 内 水 位 m	柱 状 図	色 調	地 質 名	觀 察	コン シス テン シ ー	標準貫入試験						試 料 採 取 方 法			
										深度 m	N 値			10cm毎の 打撃回数			採 取 方 法		
											回cm	cm	cm	12	20	30	40	50	
-0.66	-0.66	0.60	0.60	5.40	暗茶色	盜 ナ-	溶けた粘土の塊に砂礫混入	・	・	0.115	4	1	12	18	5	6	7	・	
-2.16	-2.16	1.50	0.90	5.40	黒灰色	ローハ	粘土 黒木に付る	軽	・	0.30	1	1	30	32	32	32	32	○-1	
2	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.315	11	11	11	30	32	32	32	32	○-2
3	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.32	32	32	32	32	32	32	32	32	・
4	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.415	21	21	21	25	25	25	25	25	・
5	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.515	50	50	50	50	50	50	50	50	・
6	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.615	1	1	1	60	60	60	60	60	・
-7.26	-7.26	6.60	5.10	5.40	茶褐色	ローハ	・	・	・	0.70	40	40	40	20	20	20	20	20	○-3
7	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.715	18	18	18	5	6	7	7	7	○-1
8	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.815	15	15	15	6	6	4	4	4	○-2
9	・	・	・	・	・	・	・	・	・	0.915	10	10	10	3	3	5	5	5	・
10	・	・	・	・	・	暗茶色	・	・	・	1.015	16	16	16	6	6	7	7	7	○-3
11	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1.115	13	13	13	4	4	3	3	3	・
12	-13.06	12.40	5.80	5.40	茶褐色	ローハ	岩	・	・	1.215	7	7	7	2	2	3	3	3	○-1
13	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1.315	4	4	4	1	1	2	2	2	・
14	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1.415	10	10	10	3	4	3	3	3	○-2
-15.61	14.95	2.55	5.40	5.40	黄褐色	岩質粘土	・	・	・	1.515	50	50	50	38	38	38	38	38	○-3
15	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1.615	19	19	19	12	19	19	19	19	○-1
16	・	・	・	・	・	暗茶色	・	・	・	1.715	23	23	23	7	28	15	15	15	○-2
17	・	・	・	・	・	・	・	・	・	1.815	26	26	26	17	19	18	18	18	○-3
-18.86	18.21	3.26	5.40	5.40	褐灰色	岩 不帶	・	・	・	1.915	50	50	50	6	6	6	6	6	○-1
19	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
20	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
21	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
22	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
23	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
24	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
25	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
26	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
27	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
28	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
29	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
30	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

地質柱状図

調査件名 斎田市立相原小学校増改築工事伴地質調査

NO. 2

標高 - 2.19m

孔内水位 4.75m

調査期間

昭和50年5月24日より
昭和50年5月26日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

○—1 乱さない試料

○—2 貫入試験機による試料

●—3 コアー試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20—3.70は試料採取深度(m)

45 は回収比(50cm:貫入深さ,

50 45cm:試料長さ)

標 尺 高 度 m	標 高 度 m	層 厚 m	孔 内 水 位 m	柱 状 圖	色 調	地 質 名	觀 察	コン シ ス テ ン シ ー	標準貫入試験					試 料 採 取 方 法	採 取 深 度 m		
									N値								
									深度 m	12 回cm	20 cm	30 cm	10 cm	20 cm	30 cm		
-2.19	0.50	0.50			暗灰色	砂土	膠状等に於ける砂土										
-3.49	1.30	0.80			黑色	ローハ	粘土混じる	軟	1.00 36	31 36	11 10	12 12	11 14				
									2.00 30	2							
									3.00 35	31 35	11 17	18					
									4.00 31	31							
									5.00 30	8	23	3					
-7.19	5.00	3.70			0.0			中等	6.00 30								
					0.0				7.00 30	7	23	2					
					0.0				8.00 30	9	24	3					
-10.79	8.60	3.60			0.0	粘土混	粘土混じる	中等	9.00 30	14	45	5					
					0.0	砂	腐泥	中等	10.00 30	12	34	5					
					0.0				11.00 30	4	19	16	15				
					0.0				12.00 30	4	12	1					
-14.89	12.70	4.10			0.0	粘土		堅	13.00 30	6	22	2					
					0.0				14.00 30	50 23	23	22	53				
					0.0				15.00 30	59 16	32	19					
					0.0				16.00 14	50 14	34	16					
-18.19	16.00	3.30			0.0	粘土		常	17.00 16	—							
					0.0				18.00 14	—							
					0.0				19.00 16	—							
					0.0				20.00 16	—							
					0.0				21.00 16	—							
					0.0				22.00 16	—							
					0.0				23.00 16	—							
					0.0				24.00 16	—							
					0.0				25.00 16	—							
					0.0				26.00 16	—							
					0.0				27.00 16	—							
					0.0				28.00 16	—							
					0.0				29.00 16	—							
					0.0				30.00 16	—							

地質柱状図

調査件名 町田市立相原小学校増改築工事伴地質調査

NO. 3

標高 - 1,23 m

孔内水位 5.25 m

調査期間

昭和50年 5月27日より
昭和50年 5月28日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号(記号の右の数字は試料番号)

○-1 乱さない試料

○-2 買入試験機による試料

●-3 コアー試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20-3.70は試料採取深度(m)

45 は回収比(50cm:買入深さ,

50 45cm:試料長さ)

標 尺 高 度 m	深 度 m	層 厚 m	孔 内 水 位 m	柱 状 図	色 調	地 質 名	觀 察	コン シス テン シ ー	標準貫入試験						試 料 採 取 方 法	採 取 深 度 m	
									深 度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数 cm/cm/cm	N値					
										0	10	20	30	40	50		
-1.23	0.60	0.60			暗灰色	盛土	新土城にまわる										
-2.83	1.60	1.00			黒灰色	ローム	赤土黒土にまわる	軟	1.00 42	21 42	11 22	11 20					(1.42)
							含水量中位		2.00 31	11 31	11 31	11 31					(0.96)
							液状化を示す		3.00 46	21 46	11 24	11 22					(4.30)
							粉性核めたるい		4.00 32	11 32	11 32	11 32					(0.93)
							少量の造水あり		5.00 45	11 45	11 45	11 45					(0.66)
-6.93	5.70	4.10			草摺包	ローム	非常軟かい		6.00 30	22 30	6 14	8 52	8				
							含水量中位		7.00 30	14 30	7 14	5 12	2				
							全体的に弱め		8.00 35	31 35	11 13	11 12	10				
							多く粘土を挟む		9.00 30	2 30	11 2	11 22	8				
							互层状の状ある		10.00 30	14 30	5 14	3 5	6				
-11.83	10.60	4.90			粘土混	砂	薄い風化面		11.00 30	9 30	4 9	3 32	2				
					草摺型	砂	砂		12.00 30	6 30	2 6	2 22	2				
							粘性強い全体		13.00 30	5 30	2 5	1 2					
-14.73	13.50	2.90			草摺包	砂質粘土	弱い耐震性あり		14.00 30	50 30	14 50	14 42	22				
							含水比較的多く		15.00 14	39 14	32 32	18 14	4				
							層中20~50cm		16.00 11	50 11	41 11	9 11					
							の混入する		17.00	一貫入不能							
-18.23	17.00	3.50			草摺包	砂	軟弱な砂質										
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

地質柱狀圖

調査件名: 田市立相原小学校増設工事(3)地質調査


NO. 4

標高 - 1.39m


孔内水位 520m

調査期間


昭和50年5月24日より
昭和50年5月26日まで



調査位置図



● 前回調査箇所
● 今回調査箇所



土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名 相原小学校プール改築地質調査委託

調査年月日 60年3月29日


調査地点 東京都町田市相原町1,673

標高 KBM - 0.91 m

～60年4月1日

ボーリング孔: No. 1

孔内水位(自然,泥) GL - 6.30 m



備考

注1) 試料採取方法の記号

T: シンウォールサンプラー F: フォイルサンプラー
P: 標準貫入試験用サンプラー O: オーガー
D: デニソン型サンプラー

注2) 原位置試験方法の記号

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名 相原小学校プール改築地質調査委託

調査年月日 60年3月26日

調査地点 東京都町田市相原町 1673


標高 KBM - 1.09 m

～60年3月28日

ボーリング孔: No.

乙

孔内水位(自然,泥) GL - 5.90 m



備考

注1) 試料採取方法の記号

T: シンウォールサンプラー F: フォイルサンプラー
P: 標準貫入試験用サンプラー O: オーガー
D: テニソン型サンプラー

注2) 原位置試験方法の記号

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名 相原小学校ホール改築地盤調査委託

調査年月日 60年4月1日


調査地点 東京都町田市相原町1673

標高 KBM-1.02 m

~60年4月2日

ボーリング孔: No. 3.

孔内水位(自然, 泥) GL-6.00 m



注1) 試料採取方法の記号

T: シンウォールサンプラー F: フォイルサンプラー
P: 標準貫入試験用サンプラー O: オーガー
D: デニソン型サンプラー

注2) 原位置試験方法の記号