


土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 二級河川 堺川水系 内神川 河川改修事業に伴う詳細設計業務 (子の1)

事業・工事名

調査目的及び調査対象 河川・橋梁・高架



26	+ + + + + +	花崗岩	黄褐色	基盤岩。 主に細礫状～風化棒状コアとして採取 される。 全体に風化進行する。 一部、強い指圧で粉碎可能。 岩級区分はDH級を呈す。								
27												
28	-24.47 28.00											
29												
30												
31												
32												
33												

