


## ボーリング柱状図

## 調査名 大野海岸早時地区海岸 海岸保全事業に伴う業務委託

ボーリングNo. 5 1 3 2 3 2 6 3 0 0 0

## 事業・工事名

シート No.



				砂混り 沙質土	褐	非 常 に 密 な	• $\phi 3\sim 6mm$ の風化した角礫が点在する。 細～粗粒の締まったまさ土状。 $\phi 5\sim 30mm$ の角礫や亜角礫が不規則に混じる。礫の基質はやや風化した花崗岩。
25	-22,30	1,10	24,90	+ + + +	風化花 崗岩	淡灰褐	
26	-23,40	1,10	26,00	+ + + +			中～粗粒のまさ状又は $\phi 2\sim 5mm$ の風化した礫状。所々、塊状で残るが指先で押えるとまさ状に崩れる。
27							
28							
29							

