


土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 国際拠点港湾広島港江波地区港湾海岸保全施設整備事業に伴う調査
設計業務委託（その1）

事業・工事名


調査目的及び調査対象 港湾 護岸

ボーリング名	R4-Bor. No. 4	調査位置	広島県広島市中区江波沖町						北緯	34° 21' 47.9200"
発注機関	広島県広島港湾振興事務所						調査期間	令和5年1月16日～令和5年1月19日		
調査業者名							現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者
孔口標高	TP -1.93m	角度	180° 上下 0°	方位	北 0° 270° 西 180° 南	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°	使用機種	試錐機 東邦D2G	
総削孔長	34.00m							エンジン	ヤンマーNF-13	ポンプ 東邦BG-4



		磧混じ リシル ト質砂
26	-27.93	26.00
27	-28.93	27.00
		砂
	-29.43	27.50
28		砂質粘 土
		砂質粘 土
29	-30.93	29.00
30		磧混じ り砂
31	-32.93	31.00
	+ + +	
	+ + +	花崗岩
32	-33.93	32.00
	+ + +	
	+ + +	花崗岩
33		
34	-35.93	34.00
	+ + +	
	+ + +	
35		
36		
37		
38		
39		

暗灰	rd2	が混じる。
暗灰	rd3	中～粗砂を主体とする。 φ2mm程度の砾を少量含む。
黒灰	rc2	有機物を含む含水の少ない粘土。 粒径の不均質な砂を含む。 含水の中位の粘土。
淡青灰	rc2	砂分が40%程度混じる。 φ2mmの砾を少量含む。
灰褐	rd3	中～粗砂を主体とする。 φ15～30mmの亜円砾が5%程度混じる。 細粒分を少量含む。
灰褐		組織明瞭な風化が著しい花崗岩。
		組織明瞭な風化花崗岩。 指圧で容易に砂状に崩れる。



4	25.15	2	1	1	4	300
10	25.45					
	26.15	3	3	4	10	300
	26.45					
4	27.15	1	1	2	4	300
	27.45					
6	28.15	1	2	3	6	300
	28.45					
4	29.15	2	1	1	4	300
	29.45					
23	30.15	6	8	9	23	300
	30.45					
20	31.15	5	6	9	20	300
	31.45					
53	32.15	11	15	27	53	283
	32.45					
50以	33.15	22	28		50	170
	33.35					
50以	34.15	34	16		50	130
	34.25					

25.15	P-4-6	○	物理一式
25.45			
26.15	P-4-7	○	物理一式
26.45			
28.15	P-4-8	○	物理一式
28.45			
30.15	P-4-9	○	物理一式
30.45			
31.15	P-4-10	○	物理一式
31.45			