

CONFIDENTIEL · REMIS AUX ASSUREURS

CONSTAT À L'AMIABLE



DOSSIER NUNES-LANGLOIS · MMXXVI

Dossier d'incident

Collision en stationnement · 21 février 2026

VÉHICULE A

Jaguar F-Type R
S. Nunes

RENCONTRE

VÉHICULE B

Fourgonnette
T. Langlois · C. Beaudin

Date 21 février 2026, ~21 h

Lieu 480, rue Toupin

Blessés Aucun

I Renseignements généraux

Circonstances d'ensemble de l'événement, avant l'examen des parties.

L'ÉVÉNEMENT

DATE ET HEURE	Samedi 21 février 2026, vers 21 h 00
LIEU	480, rue Toupin — dans l'aire de stationnement de la résidence
RÉSIDENCE	Propriété de Rosalie Jodoin et Michael Ménard (copropriétaires)
OCCASION	Réception soulignant le 65 ^e anniversaire de Lucie Jodoin (née Aubé)
BLESSÉS	Aucun
AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS	Aucun — seuls les deux véhicules sont en cause
CONDITIONS	Manœuvre à basse vitesse en stationnement, en soirée

RÉSUMÉ DES FAITS

En quittant la réception, le conducteur du véhicule B a reculé et n'a pas vu la Jaguar stationnée derrière lui, qu'il a heurtée.

Au moment de partir, **Timothée Langlois** conduisait la fourgonnette appartenant à sa conjointe, **Claudia Beaudin**. En effectuant une marche arrière pour quitter son espace de stationnement, il n'a pas aperçu le véhicule de **Sara Nunes**, une Jaguar F-Type R immobilisée et stationnée derrière lui. Le coin arrière de la fourgonnette est entré en contact avec l'aile arrière de la Jaguar.

L'impact s'est produit à faible vitesse. **Personne n'a été blessé** et aucun autre bien n'a été touché. Les dommages se limitent à l'aile arrière de la Jaguar (détaillés en page VII). Les deux parties ont convenu d'établir le présent constat à l'amiable.

PERSONNES PRÉSENTES / TÉMOINS

COPROPRIÉTAIRES DES LIEUX	Rosalie Jodoin • Michael Ménard
INVITÉS (TÉMOINS)	Lucie Jodoin et autres convives de la réception

II Identification des parties

Conducteurs, véhicules et assurances. Les éléments non encore confirmés du véhicule B sont indiqués comme tels.

VÉHICULE A	JAGUAR	VÉHICULE B	FOURGONNETTE
Conductrice	Sara Branco de Jesus Nunes	Conducteur	Timothée Langlois
Naissance	15 décembre 1982	Naissance	12 septembre 1995
Adresse	780, ch. du Lac-Brompton, Orford (QC) J1X 6L7	Adresse	441, rue Tardif, Val-des-Sources (QC) J1T 3G5
Permis	B6528-151282-00	Permis	L5248-120995-18
Véhicule	Jaguar F-Type R 2021	Propriétaire	Claudia Beaudin (conjointe)
NIV	SAJD51FE6MCK76233	Véhicule	<i>modèle à confirmer</i>
Plaque	<i>à compléter</i>	Plaque	<i>à confirmer</i>

ASSURANCE — VÉHICULE A

ASSUREUR	Société d'assurance Beneva inc. — 1 855 747-7712
N° DE POLICE	1B78705A
PÉRIODE	20 janvier 2026 au 20 janvier 2027
ASSURÉS DÉSIGNÉS	Sara Branco de Jesus Nunes · Maxime Jodoin
FRANCHISE COLLISION	2 500 \$ (Chap. B, Protection 2)
CRÉANCIER	Banque Toronto-Dominion

ASSURANCE — VÉHICULE B

ASSUREUR / POLICE	<i>à confirmer par la propriétaire (Claudia Beaudin) via le formulaire transmis</i>
-------------------	---

III Circonstances

Cases applicables à chaque véhicule, selon la logique du constat amiable.

CIRCONSTANCE	VÉH. A JAGUAR	VÉH. B FOURGON.
Était en stationnement / à l'arrêt	☒	☐
Quittait un espace de stationnement	☐	☒
Reculait (marche arrière)	☐	☒
Roulait / circulait	☐	☐
Changeait de voie	☐	☐
Heurté à l'arrière	☒	☐
LECTURE DES CIRCONSTANCES		

Le véhicule A (Jaguar) était **immobile et stationné** au moment de l'impact. Le véhicule B (fourgonnette) **quittait son espace en marche arrière** et est venu heurter l'aile arrière de la Jaguar. Aucune autre manœuvre n'est en cause.


IV La scène, étape par étape

△ **Reconstitution illustrative — non photographique.** Les images ci-dessous ont été générées par ordinateur pour illustrer le déroulement. Elles ne sont pas des photographies des lieux ni des dommages réels et n'ont qu'une valeur explicative.



1 • POSITIONS INITIALES

RECONSTITUTION



2 • MARCHÉ ARRIÈRE DU VÉHICULE B

RECONSTITUTION

v Point d'impact & déroulement



3 • POINT D'IMPACT

RECONSTITUTION

CHRONOLOGIE

- EN SOIRÉE • ~21 H
La réception du 65^e anniversaire se termine; les invités quittent progressivement le 480, rue Toupin.
- DÉPART
Timothée Langlois monte dans la fourgonnette de **Claudia Beaudin** pour quitter les lieux.
- MANŒUVRE
Il amorce une **marche arrière** pour sortir de l'espace de stationnement.
- IMPACT
N'ayant pas vu la **Jaguar de Sara Nunes** stationnée derrière lui, il en heurte l'**aile arrière**.
- APRÈS
Arrêt immédiat. **Aucun blessé**, aucun autre bien touché. Les parties conviennent d'un constat à l'amiable.

VI Photographies réelles des dommages

Photographies authentiques du véhicule A (Jaguar F-Type R) prises après l'événement. Contrairement aux illustrations précédentes, il s'agit de clichés réels du véhicule.



AILE ARRIÈRE – ÉRAFLURES ET WRAP DÉCHIRÉ

PHOTO
RÉELLE

CONSTATS VISIBLES SUR LES PHOTOGRAPHIES

Les photographies confirment : **feu arrière fendu et partiellement brisé**; **aile arrière enfoncée et éraflée** au point de contact; **habillage (wrap) déchiré et soulevé**, laissant voir que la surface sous le wrap est également atteinte; **raccord de pare-chocs désaligné**. L'étendue exacte des dommages à la peinture sous le reste du wrap intact reste à confirmer par un carrossier.

Note : d'autres photographies du même événement sont disponibles et peuvent être jointes au dossier sur demande.

VI Photographies réelles — compléments

Clichés authentiques supplémentaires du véhicule A (Jaguar F-Type R), pris après l'événement — aucune retouche.



FEU ARRIÈRE — LENTILLE FENDUE ET BRISÉE

PHOTO
RÉELLE

VI Dommages & signatures

DOMMAGES – VÉHICULE A (JAGUAR F-TYPE R)


- **Aile arrière** abîmée et bosselée à l'endroit du contact.
- **Feu arrière** endommagé et brisé.
- **Habillage (wrap)** déchiré au point d'impact; à travers la déchirure, on constate que la **peinture d'origine** est également abîmée.

L'étendue exacte des dommages à la peinture sous le reste du wrap intact ne peut être confirmée à ce stade.

SIGNATURES DES CONDUCTEURS

CONDUCTRICE · VÉHICULE A

Sara Nunes



SIGNATURE

DATE

CONDUCTEUR · VÉHICULE B

Timothée Langlois





SIGNATURE

DATE

La signature du présent constat vise à établir les faits d'un commun accord et ne constitue pas, en soi, une reconnaissance de responsabilité.

VII Témoins

Personnes présentes ayant assisté à l'événement. Les attestations signées sont recueillies séparément et jointes au dossier.

TÉMOIN	COORDONNÉES	SIGNATURE
Rosalie Jodoin COPROPRIÉTAIRE DES LIEUX	450 994-3480	
Michael Ménard COPROPRIÉTAIRE DES LIEUX	450 522-0430	
Lucie Jodoin INVITÉE	450 531-3185 luciejodoin@hotmail.com	
AUTRE INVITÉ		
AUTRE INVITÉ		

Chaque témoin atteste avoir constaté les faits décrits dans le présent dossier. Les attestations individuelles signées (formulaire en ligne) sont conservées avec le dossier.

VIII Déclarations signées des témoins

Déclarations recueillies auprès des personnes présentes, via le formulaire en ligne. Chaque témoin confirme les faits constatés le 21 février 2026.

Michael Ménard

COPROPRIÉTAIRE DES LIEUX

450 522-0430

ATTESTATION : OUI · SIGNÉ

Timothé, avec la van de sa conjointe, a reculé dans le côté droit arrière du véhicule stationné de Sara Nunes en voulant sortir de la cour pour s'en aller. On a entendu l'impact de l'intérieur. Il y avait des débris de lumière arrière sur le sol.

Rosalie Jodoin

COPROPRIÉTAIRE DES LIEUX

450 994-3480

ATTESTATION : OUI · SIGNATURE À VENIR

Timothé, avec la van de sa conjointe, a reculé dans le côté droit arrière du véhicule stationné de Sara Nunes en voulant sortir de la cour pour s'en aller. On a entendu l'impact de l'intérieur. Il y avait des débris de lumière arrière sur le sol.

Lucie Jodoin

INVITÉE

450 531-3185 · luciejodoin@hotmail.com

ATTESTATION : OUI · SIGNÉ

À son départ, mon neveu Timothé a reculé sur la voiture de Sara.

IX Conducteur du véhicule B — identification

PARTIE RESPONSABLE — NON PARTICIPANTE · AUCUNE SIGNATURE

La partie responsable de l'accident — véhicule B, conduit par M. Timothée Langlois — n'a pas participé au constat à l'amiable. Aucune signature n'a pu être obtenue de sa part. Son identité est néanmoins établie ci-dessous d'après son permis de conduire du Québec.

Permis de conduire — Québec (SAAQ)

NOM	Timothée Langlois
N° DE PERMIS	L5248-120995-18
DATE DE NAISSANCE	12 septembre 1995
ADRESSE	441, rue Tardif, Val-des-Sources (QC) J1T 3G5
CLASSE(S)	5
CONDITIONS	Aucune
MENTIONS	Aucune
N° DE RÉFÉRENCE	R4MUN9F36
SEXE / TAILLE / YEUX	M · 175 cm · Bruns
VALIDITÉ	Valide le 2024-12-10 · Expire le 2027-09-12
ÉMIS PAR	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)



Permis de conduire du conducteur du véhicule B (copie fournie).