Ocena strony Building4you

Raport dla klienta | 27 października 2026 | Po ponownej weryfikacji

Strona działa, ale wymaga poprawek w nawigacji, zabezpieczeniu połączenia i przygotowaniu do reklam.

Odwiedzający mogą przeglądać ofertę, realizacje i dane kontaktowe. Potwierdziliśmy jednak konkretne utrudnienia: zmienione menu, powtarzające się fragmenty oferty i elementy stopki, które wychodzą poza ekran małego telefonu.

Od czego zacząć

1. Zapewnić zawsze szyfrowane połączenie

Strona ma certyfikat, ale wejście przez starszy, nieszyfrowany adres nie przełącza automatycznie na bezpieczne połączenie. To najpilniejsza potwierdzona poprawka.

2. Uporządkować menu i drogę do wyceny

W porównaniu ze starszą wersją z menu zniknęły dwa odnośniki, w tym Szybka wycena. Trzeba ustalić, czy była to zamierzona zmiana, i przywrócić potrzebne funkcje.

3. Potwierdzić pomiar zapytań przed reklamami


Nie wykryliśmy widocznego podłączenia popularnych narzędzi analitycznych. Bez sprawdzenia kont nie wiadomo, czy firma może rzetelnie oceniać skuteczność kampanii.

Badanie obejmowało 72 podstrony oraz próbkę 351 plików strony. Wszystkie badane podstrony z treścią były dostępne przez bezpieczny adres. Nie potwierdzono włamania; przegląd publicznej strony nie obejmuje pełnego bezpieczeństwa serwera.

Co potwierdziła ponowna kontrola

Podmenu O nas rzeczywiście wygląda na puste

Na górze strony napisy O firmie i Referencje są białe na białym tle. Odnośniki istnieją, ale ich nie widać. Po przewinięciu strony zmieniają się na ciemne i stają się czytelne. To konkretny błąd wyglądu wymagający naprawy.



Pozostałe potwierdzone problemy

Ponowny przegląd potwierdził nieszyfrowane wejście bez automatycznego przełączenia na bezpieczne, powielone akapity w ofercie, brak opisów stron oraz stopkę wychodzącą poza ekran małego telefonu.

Co jest zaleceniem, a nie dowiedzioną awarią

Brak formularza kontaktowego nie oznacza, że formularz się zepsuł. Niewykrycie narzędzi analitycznych w kodzie nie dowodzi braku pomiaru na kontach reklamowych. Zmiany względem maja nie dowodzą awarii z ostatniego tygodnia. Takie rozróżnienia zachowano w tym raporcie.

Co zmieniło się w menu

Porównaliśmy obecną stronę ze znalezioną kopią z 13 maja 2026. Zmiany w strukturze menu można potwierdzić mimo braków części archiwalnych plików wyglądu.

Element	Starsza wersja	Obecna wersja
Menu główne	8 pozycji, w tym Szybka wycena i Rekrutacja.	6 pozycji; brakuje obu wymienionych odnośników.
Oferta w menu	Rozwijana lista 9 usług.	Odnośnik do oferty bez rozwijanej listy usług.
Menu na telefonie	Przewidziano otwierany panel menu.	Linki są stale widoczne i układają się w dwóch rzędach.
Wygląd napisów	Inny krój i rozmiar liter w zachowanych plikach projektu.	Mniejsze napisy, inne odstępy i sposób ułożenia.

Tak wygląda obecne menu telefonu



Ważne ograniczenie porównania

Nie znaleźliśmy publicznej kopii z ostatniego miesiąca, czyli z 27 września-20 października. Kopia majowa jest starsza, a część jej plików wyglądu nie jest dostępna. Nie można więc rzetelnie ustalić, kiedy zmieniono menu ani odtworzyć całego dawnego wyglądu na podstawie samego archiwum. Najlepszym wzorcem będzie kopia strony z hostingu sprzed zmian.

Zalecane zmiany: kolejność prac

Pilne

Co zrobić	Dlaczego
Zawsze kierować na szyfrowaną stronę.	Każdy odwiedzający powinien od początku korzystać z chronionego połączenia.
Naprawić nieczytelne podmenu O nas i uzgodnić dostęp do wyceny.	Białe napisy na białym tle to potwierdzony błąd. Przywrócenie usuniętych pozycji wymaga ustalenia, czy były potrzebne i usunięto je niezamierzenie.
Potwierdzić pomiar zapytań, jeśli działają lub ruszają reklamy.	Firma powinna wiedzieć, które działania przynoszą rzeczywiste kontakty. Samo kliknięcie numeru telefonu nie oznacza rozmowy.

W następnym etapie

Co zrobić	Oczekiwany efekt
Poprawić menu i stopkę na małych ekranach.	Czytelne linki i przyciski mieszczące się na ekranie.
Usunąć powtarzające się fragmenty oferty.	Krótsza, spójna i łatwiejsza do przeczytania oferta.
Dodać wyraźne zaproszenie do kontaktu przy usługach.	Użytkownik po przeczytaniu oferty wie, co zrobić dalej. Formularz jest opcją do uzgodnienia.
Uzupełnić opisy stron w wyszukiwarce i uporządkować ich adresy.	Spójniejsza prezentacja oferty w wynikach wyszukiwania. Nie jest to gwarancja wzrostu pozycji.
Uzupełnić zabezpieczenia przeglądarki.	Dodatkowa warstwa ochrony odwiedzających. Nie stwierdzono wykorzystania tych braków do ataku.

Szybkość i wygoda korzystania

Powtórzyliśmy test Google i wykonaliśmy niezależne pomiary. Szybkość można zbadać, choć Google nadal nie wyznacza pełnego wyniku strony głównej w swojej konfiguracji.

Obszar	Wynik	Co to oznacza
Wydajność strony głównej	Google: brak; lokalnie: 73-75/100	Dwa lokalne pomiary Lighthouse wyznaczyły wynik. Google nie zarejestrował chwili pojawienia się największej treści.
Wydajność strony kontaktowej	Google: 98/100	Test kontrolny zadziałał. Problem pomiaru nie obejmuje wszystkich podstron.
Dostępność strony głównej	96/100	Część testów automatycznych. Nadal potrzebne są poprawki i sprawdzenie ręczne.
Dobre praktyki techniczne	100/100	Wynik ograniczonego zestawu testów, bez gwarancji pełnego bezpieczeństwa.
Podstawy widoczności w Google	92/100	Test wskazał brak opisów stron. Ocena nie określa pozycji w wyszukiwarce.

Co warto poprawić

Strona główna pobrała w testach około 10 megabajtów danych. Znaczną część stanowią zdjęcia i film w tle. Warto ograniczyć ich rozmiary i przygotować lżejszy widok telefonu. Dokładnego wpływu na liczbę zapytań nie zmierzono.

Lokalny test w warunkach symulowanego wolniejszego połączenia wskazał około 8,3 sekundy do pojawienia się największej treści. To wynik jednego rodzaju testu, nie czas każdego użytkownika. Różnica między narzędziami zależy od konfiguracji przeglądarki; nie udało się przypisać błędu Google konkretnej instrukcji w kodzie.

Należy poprawić czytelność napisów, umożliwić zatrzymanie ciągłych animacji i zadbać o stabilne ułożenie obrazów. Strona już ukrywa film dla osób z włączonym systemowym ograniczeniem animacji; ta ochrona wymaga uzupełnienia, a nie wdrożenia od zera.

Pozostałe sprawy do zaplanowania

Newsletter jest obecnie jawnie wyłączony. Trzeba zdecydować, czy go uruchomić, czy usunąć nieaktywny element. Przed dodaniem narzędzi reklamowych, newslettera lub formularza należy sprawdzić zgodność informacji o prywatności z faktycznym działaniem strony. W dalszej kolejności warto uporządkować kod i dodatkowe opisy strony dla wyszukiwarek.

Jak odebrać wykonane poprawki

Proponowany podział prac

Etap	Zakres
Najpierw	Szyfrowane połączenie, decyzja o menu i wycenie, sprawdzenie pomiaru reklam.
Następnie	Telefony, treść oferty, kontakt, opisy w Google i dodatkowe zabezpieczenia.
Po poprawkach	Ograniczenie ciężaru strony, wygoda korzystania, pomiar kontrolny oraz decyzja o newsletterze.

Lista kontrolna dla klienta

• Na telefonie i komputerze widać wszystkie uzgodnione pozycje menu; przyciski nie wychodzą poza ekran.

• Z każdej ważnej oferty łatwo przejść do kontaktu lub wyceny. Numery telefonu i adres e-mail są poprawne.

• W ofercie nie ma przypadkowo powtórzonych fragmentów. Teksty są czytelne i można zatrzymać animacje.

• Wykonawca pokazuje wynik testu po poprawkach i potwierdza działanie zabezpieczenia połączenia.

• Jeśli działają reklamy, osoba odpowiedzialna za marketing pokazuje kontrolowany test rejestracji rzeczywistego zapytania.

Co wymaga dodatkowego dostępu

Przegląd obejmował stronę widoczną publicznie. Do oceny serwera, kopii zapasowych, działania poczty i kont reklamowych potrzebny jest dostęp do odpowiednich systemów. Nie wysyłaliśmy wiadomości ani zgłoszeń. Nie wprowadziliśmy zmian na stronie.

Szczegółowe dowody, wskazówki dla wykonawcy i warunki technicznego odbioru znajdują się w osobnym raporcie dla programisty. Orientacyjna kolejność nie jest wyceną ani gwarantowanym terminem wykonania.