

Vorderansicht (von der Poti-Seite, Haube Pos 10 abgenommen)



Draufsicht




Pos	Menge	Benennung	Werkstoff	Halbzeug / Abmessung	Zeichnung	Bemerkung
1	1	Grundplatte	EN AW-5083	Blech 8 × 152 × 700	ZB-02	Schweißgruppe ZB-01
2	1	Stirnwand	EN AW-5754	Blech 2 × 152 × 73	ZB-03	Schweißgruppe ZB-01
3	3	Knotenblech	EN AW-5754	Blech 4, Dreieck 40 × 55	ZB-03	Schweißgruppe ZB-01
4	2	Lagerbock G / A	EN AW-6060 T66	Winkel 60×60×6, L 50	ZB-04	
5	1	Lagerbock B	EN AW-6060 T66	Winkel 40×40×5, L 50	ZB-04	
6	1	Mitnehmer	EN AW-6060 T66	Winkel 40×40×5, L 50	ZB-04	
7	1	Schlitten	EN AW-5083	Blech 6 × 50 × 142	ZB-05	
8	1	Anschlaghülse	EN AW-6082 T6	Rund Ø16 × 40	ZB-05	
9	1	Poti-Lasche	EN AW-5754	Blech 3 × 16 × 57	ZB-05	
10	1	Haube	EN AW-5754	Blech 1,5, gekantet	ZB-06	
11	1	Rückwand	EN AW-5754	Blech 1,5, gekantet	ZB-03	
12	4	Blindnietmutter M4	Alu oder Stahl verz.	Flachkopf, Klemmbereich 1,5–3	–	in Pos 2 und 11

ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG


Pos 1–3 als Schweißbaugruppe, siehe BGY-ZB-01
Pos 4–12 lose liefern, Montage durch Auftraggeber
Strich-Zweipunkt: Kaufteile des Auftraggebers (Zylinder, Führung, Poti, FK-32, Gabelköpfe, Seile), nicht im Lieferumfang
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen


Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: siehe Stückliste		Halbzeug · Menge: 1 Satz		
Benennung: **Zylinderbox – Zusammenbau**			Maßstab: 1:2	Projektion
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-00**	Blatt: 1 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Vorderansicht



Draufsicht





Ansicht A (1:1)


ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG

Schweißverfahren 141 (WIG), Zusatz S Al 5356 (Vorschlag)
Verzug gering halten, Grundplatte nach dem Schweißen eben (0,5)
Bohrungen in Pos 2 nach dem Schweißen; Gewinde Pos 1 siehe ZB-02
Spitzen der Knotenbleche 2 × 45° brechen
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen


Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: EN AW-5083 / EN AW-5754			Halbzeug · Menge: 1 Stück (Pos 1, 2, 3 × 3)	
Benennung: **Grundgerüst – Schweißbaugruppe**			Maßstab: 1:2	Projektion
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-01**	Blatt: 2 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Poti-Seite →

Draufsicht



Seitenansicht




Loch	X	Y	Gewinde	Tiefe	für
L1	113	100	M6	durchgehend	Lagerbock A (Pos 4)
L2	113	134	M6	durchgehend	Lagerbock A (Pos 4)
L3	451	40	M6	durchgehend	Lagerbock G (Pos 4)
L4	451	74	M6	durchgehend	Lagerbock G (Pos 4)
S1	263,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S2	288,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S3	313,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S4	338,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S5	363,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S6	388,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S7	413,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
S8	438,5*	117	M3	durchgehend	Schiene MGN12*
B1	20	20	M6	durchgehend	Befestigung Fahrzeug
B2	20	132	M6	durchgehend	Befestigung Fahrzeug
B3	680	57	M6	durchgehend	Befestigung Fahrzeug
B4	680	117	M6	durchgehend	Befestigung Fahrzeug
R1	9	30	M4	durchgehend	Rückwand (Pos 11)
R2	9	122	M4	durchgehend	Rückwand (Pos 11)

ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG


Koordinaten X/Y ab Nullpunkt (Ecke Rückseite / Poti-Seite)
Lage Pos 2 und Pos 3 strichpunktiert (Schweißgruppe ZB-01)
Gewinde wahlweise vor oder nach dem Schweißen
S1–S8: Teilung 25 / Abstand 12,5 vor dem Bohren an Schiene prüfen
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen

Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: EN AW-5083 H111	Halbzeug · Menge: Blech 8 × 152 × 700, 1 Stück			
Benennung: **Grundplatte (Pos 1)**		Maßstab: 1:2	Projektion:	
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-02**	Blatt: 3 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Pos 2 – Stirnwand (Zuschnitt, t = 2)




Pos 3 – Knotenblech (t = 4, 3 Stück)



Kante unten: auf Pos 1
Kante links: an Pos 2

Pos 11 – Rückwand (t = 1,5), Ansicht von außen



Seitenansicht


Lasche von unten

ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG

Pos 2: Bohrungen erst nach dem Schweißen, siehe ZB-01
Pos 11: Ø30 nach Gummitülle (6 Schläuche Ø6) anpassen
Pos 11: Biegeradius innen 1,5–2 (nach Werkzeug)
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen


Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: EN AW-5754 H111		Halbzeug · Menge: Pos 2: 1 · Pos 3: 3 · Pos 11: 1		
Benennung: **Stirnwand, Knotenblech, Rückwand**			Maßstab: 1:1	Projektion
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-03**	Blatt: 4 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Pos 4 – Lagerbock G / A (2 Stück), Winkel 60 × 60 × 6



Mutterseite

Pos 5 – Lagerbock B · Pos 6 – Mitnehmer, Winkel 40 × 40 × 5



Pos 5

Pos 6

Stegseite

Fuß von oben (Pos 5 und 6 gleich)


Fuß zeigt im Einbau unter Zylinder B.


ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG

Bohrungshöhe 40 bzw. 21 = Zylinderachse, Funktionsmaß
Ø22,5 nimmt das Kopfgewinde M22×1,5 der Zylinder auf
Innenradius der Winkel profilbedingt
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen


Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: EN AW-6060 T66			Halbzeug · Menge: Winkel EN 755-9 · Pos 4: 2 · Pos 5: 1 · Pos 6: 1	
Benennung: **Lagerböcke und Mitnehmer**			Maßstab: 1:1	Projektion
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-04**	Blatt: 5 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Pos 7 – Schlitten (t = 6)






Pos 8 – Anschlaghülse, Schnitt (2:1)



Kanten 0,5 × 45° gefast, Stirnflächen plan

Pos 9 – Poti-Lasche (t = 3, 2:1)




Ø8,5 auf Kolbenstange G zwischen Kontermutter und Gabelkopf

ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG


Pos 7: Bohrbild Wagen an MGN12H-Wagen prüfen (HIWIN: 20 × 20)
Pos 7: Senkschrauben bündig, B liegt 7,5 mm darüber
Pos 9: Ø4,2 nach Augenbolzen des Potis
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen


Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: Pos 7: EN AW-5083 · Pos 8: EN AW-6082 T6 · Pos 9: EN AW-5754	Halbzeug · Menge: je 1 Stück			
Benennung: **Schlitten, Anschlaghülse, Poti-Lasche**	Maßstab: 1:1 / 2:1	Projektion		
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-05**	Blatt: 6 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A

Vorderansicht (von der Poti-Seite)



Draufsicht





Ansicht B (1:1)

Lasche Stirnwand-Seite, Rückwand-Seite gleich

ENTWURF – NICHT ZUR FERTIGUNG

Innenmaß 153 × 81,5 über Grundplatte und Stirnwand
Biegeradius innen 1,5–2 (nach Werkzeug); Abwicklung durch Fertiger
Ecken mit Ausklinkung, offen (Spritzschutz), nicht verschweißen
4× Ø4,5 für M4 in Blindnietmuttern (Pos 12) an Pos 2 und Pos 11
Maße in mm · Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
Werkstückkanten ISO 13715: −0,3 (alle Kanten entgratet)
Oberfläche roh, Sichtflächen ohne Kratzer
Orange mit * = Prüfmaß: vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen

Projekt: Buggy – pneumatische Gangschaltung · Zylinderbox				
Werkstoff: EN AW-5754 H111		Halbzeug · Menge: Blech 1,5, gekantet, 1 Stück		
Benennung: **Haube (Pos 10)**			Maßstab: 1:2	Projektion
Zeichnungs-Nr.: **BGY-ZB-06**	Blatt: 7 / 7	Datum: 2026-11-01	Status: **ENTWURF**	Index: A