




ITEM	PROJETO	HAZARDO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm	vácuo líquido e invisível, alguns não teriam antecolocar
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Tubo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 - L70x10	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 13 mm de flexão basearam o sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de qualquer, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a ventilação automática, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigado
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao trilho	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade abrangendo a folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o trilho	sem	fora interrompido na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm, não é, e não é encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há o espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantém a altura em paralelo para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6000 mm livres, as folhas são 1200 mm e o sistema de perfil nos trilhos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nem tudo é vidro e nem é a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RT1	
em PDF (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MALHA 600/600/600		de 59 REV RT1