

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

ROCKCHIP_3G_DONGLE_配置说明

(技术部,第二系统产品部)

| 文件状态: | 当前版本: | V1.1 |
|----------|-------|------------|
| []正在修改 | 作 者: | ZZC |
| [√] 正式发布 | 完成日期: | 2017-12-21 |
| | 审核: | |
| | 完成日期: | |

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)



版本历史

| 版本号 | 作者 | 修改日期 | 修改说明 | 备注 |
|------|-----|------------|-------------------|----|
| V1.0 | ZZC | 2017-11-15 | 发布初稿 | |
| V1.1 | ZZC | 2019-01-29 | 增加 Android9.0 的支持 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



目 录

| 1 | E | 目的. | | |
|---|-----|--------|-----------------------------|---|
| | 1.1 | ŀ | 〈ERNEL 注意事項 | |
| | 1.2 | | Android 注意事项1 | |
| | 1 | . 2. 1 | ! Android7.1 注意事项 | |
| | 1 | . 2. 2 | ? Android8.0 注意事项 | |
| | 1 | . 2. 3 | 3 Android9.0 注意事项2 | • |
| 2 | D | ON | IGLE 上网原理说明 | ļ |
| | 2.1 | [| OONGLE 模式切换 4 | |
| | 2.2 | . 1 | 拨号上网5 | |
| 3 | Δ | ND | ROID 部分移植涉及到的文件目录 6 | |
| | 3.1 | ١ | V ENDOR 目录6 | |
| | 3.2 | . + | HARDWARE/RIL6 | |
| | 3.3 | 5 | SYSTEM/VOLD8 | , |
| | 3.4 | . Е | EXTERNAL/PPP | , |
| | 3.5 | F | FRAMEWORKS/OPT/TELEPHONY | , |
| | 3.6 | F | PACKAGES/SERVICES/TELEPHONY | , |
| 4 | C | ON | IGLE 相关日志的获取9 |) |
| | 4.1 | 1 | 使用串口抓取 LOG 信息9 |) |
| | 4.2 | . 1 | 使用 ADB 工具抓取 LOG 信息9 |) |
| 5 | C | ON | GLE 常见问题10 |) |
| | 5.1 | = | 无信号图标 |) |
| | 5.2 | | 出现 3G 图标但是上不了网10 |) |
| | 5.3 | 1 | 有信号无 3G 图标11 | |



| 5.4 | RADIO LOG 中不断打印"DO NOT SWITCH USER TO RADIO" | 11 |
|-----|--|----|
| 5.5 | 识别不到 DONGLE | 12 |
| 5.6 | DONGLE 上电硬件排查 | 12 |



1 目的

明确 android 平台上 3g dongle 支持原理和注意事项。

1.1 Kernel 注意事项

如果插入 3G dongle 无法被系统识别需要添加 3G dongle 的 pid 和 vid 支持。

以华为 MU509 为例:

```
diff --git a/drivers/usb/serial/option.c b/drivers/usb/serial/option.c
index 2317e59..74be8d1 100755
 -- a/drivers/usb/serial/option.c
+++ b/drivers/usb/serial/option.c
 #define OPTION PRODUCT GTM380 MODEM
                                                       0x7201
 #define HUAWEI_VENDOR_ID
                                                        0x12D1
 #define HUAWEI_PRODUCT_E173
 #define HUAWEI_PRODUCT_E140C
 #define HUAWEI_PRODUCT_K4505
                                                        0x1464
                       static const struct usb_device_id option_ids[] = {
         { USB_DEVICE(QUANTA_VENDOR_ID, QUANTA_PRODUCT_GLX) }, 
{ USB_DEVICE(QUANTA_VENDOR_ID, QUANTA_PRODUCT_GKE) }, 
{ USB_DEVICE(QUANTA_VENDOR_ID, QUANTA_PRODUCT_GLE) },
          { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, HUAWEI_PRODUCT_E140C, 0xff, 0xff, 0xff) },
         //{ USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(HUAWET_VENDOR_ID, HUAWET_PRODUCT_E173, 0xff, 0xff, 0xff),
                   .driver_info = (kernel_ulong_t) &net_intf1_blacklist }
```

1.2 Android 注意事项

SDK 通常默认 dongle 功能是关闭的,需要 dongle 功能的项目可以在 BoradConfig.mk 中将 BOARD_HAVE_DONGEL 设置为 true 启用 dongle 功能。

```
#enable 3g dongle
BOARD_HAVE_DONGLE_?= false
```

1.2.1 Android7.1 注意事项

Android7.1 只需要打开 BOARD HAVE DONGEL,没有其他配置。

1.2.2 Android8.0 注意事项

需要在 device/rockchip/common/manifest.xml 加入以下修改:



```
<transport>hwbinder</transport>
   <version>1.0
   <interface>
       <name>IRadio</name>
       <instance>slot1</instance>
   </interface>
   <interface>
       <name>ISap</name>
       <instance>slot1</instance>
   </interface>
</hal>
<hal format="hidl">
   <name>android. hardware. radio. deprecated
   <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.0
   <interface>
       <name>IOemHook</name>
       <instance>slot1</instance>
   </interface>
</hal>
```

1.2.3 Android9.0 注意事项

- 1. 要关闭 sepolicy,device/rockchip/common/BoardConfig.mk 中
 - 将 PRODUCT SEPOLICY SPLIT 设置为 false
- 2. 在对应的 manifest 中加入以下修改,如果不知道使用的是哪一个 manifest,可以在工程目录 lunch 后使用以下命令查看,以 RK3399 为例:

get_build_var DEVICE_MANIFEST_FILE, 执行后得到以下结果:

device/rockchip/rk3399/manifest.xml



```
</hal>
<hal format="hidl">
    <name>android. hardware. radio. deprecated
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.0
    <interface>
        <name>IOemHook</name>
        <instance>slot1</instance>
    </interface>
</hal>
3. device. mk 文件加入以下修改:
  device/rockchip/rk3399$ git diff
  diff --git a/device.mk b/device.mk
  index daeaac5..8ed5ebc 100755
  --- a/device.mk
  +++ b/device.mk
  @@ -101,6+101,8 @@ PRODUCT PROPERTY OVERRIDES += \
           ro. ril. ecclist=112, 911 \
           ro. opengles. version=196610 \
           wifi.interface=wlan0 \
           vendor.rild.libpath=/vendor/lib64/libril-rk29-dataonly.so \
           vendor.rild.libargs=-d /dev/ttyACMO \
           rild.libpath=/vendor/lib64/libril-rk29-dataonly.so \
           rild.libargs=-d/dev/ttyACMO \
           persist.tegra.nvmmlite = 1 \
```



2 Dongle 上网原理说明

插入 dongle 后,通过 usb modem switch 通过 PID/VID 完成从 CDROM 到 MODEM 的 切换,切换完成后,usb 加载相应的驱动。加载完驱动后,系统中会出现 ttyACM*或 ttyUSB*的串口。之后通过此串口发送 AT Command 完成拨号上网。

2.1 Dongle 模式切换

市面上的打部分 dongle 默认模式是存储模式,需要切换到 modem 模式才能用于上网。这里我们用到一个开源的工具(usb_modeswitch)来对 dongle 模式进行切换。

涉及代码:

system/vold

external/usb_modeswitch

vold 负责监视系统是否有 3G dongle 设备出现,并调用 usb_modeswitch 进行 USB 模式切换。

注意: Android9.0 之后 vold 监听部分的代码移到 external/usb_modeswitch/usb_dongle中,代码逻辑不变。

代码如下:



usb_modeswitch 已经支持大市面上的大部分 dongle 的模式切换,相关配置文件可以查看: external/usb_modeswitch/usb_modeswitch.d/目录,配置文件命名方式为 pid_vid。 如果所使用的 dongle 没有在 SDK 支持范围可以按照《3G 数据卡 USB 切换文件制作说明_v1.2.pdf》来制作配置文件。

2.2 拨号上网

Dongle 拨号上网我们使用的是 Android 自带的 3G 上网流程。(相应的流程都是 Android 标准的,可自行网上查看)

主要涉及代码:

hardware/ril/ril-rk29-dataonly

external/ppp/chat

external/ppp/pppd

ril-rk29-dataonly 是 RK 根据 Android 上网流程实现的 vendor ril,用于和 dongle 通信,接收 Android 命令并调用 chat 和 ppd 实现网上功能。chat 是拨号工具。pppd 是点对点协议(Point to Point Protocol);



3 Android 部分移植涉及到的文件目录

3.1 Vendor 目录

该目录下的 vendor/rockchip/common/phone/文件夹内包含了 usb_modeswitch、chat、RIL 库的编译以及 PPP 拨号脚本的拷贝,这些拷贝的文件最终在 system/etc/ 目录下,如果手动改写了这些文件,可以通过一下命令修改权限:

chown root /system/bin/pppd

chmod 4755 /system/bin/pppd

chown root /system/bin/chat

chmod 4755 /system/bin/chat

chmod 755 /system/etc/ppp/ip-up

3.2 hardware/ril

负责 RILD 的启动以及 ril-rk29-dataonly 库的启动。

Rild 服务是在 init.rc 中开启。

service ril-daemon /system/bin/rild socket rild stream 660 root radio socket rild-debug stream 660 radio system user root group radio cache inet misc

RILD 目录是 google 原生态目录,RK 做了如下修改:

RILD 启动方式,

RIL so 文件调用,


3G dongle VID PID 识别,

当模块驱动被内核加载并正确驱动后,**3G** 模块才能进行无线通信功能的应用开发。这在 Android 系统下称为无线接口层——RIL。即该文档所要说明的 RIL 驱动。android 的 ril 位于 应用程序框架与内核之间,分成了两个部分,一个部分是 rild,它负 socket 与应用程序框架进行



通信。另外一个部分是 Vendor RIL,通过这两种方式与 radio 进行通信。通信通道有两个,AT 指令通道和用于传输数据包的通道,数据通道用于上网功能。 也就是 RK 提供的 RIL 驱动,是实现通信业务的核心功能模块,AT 通道用于直接与模块通信,控制模块。

对于 RIL 的 java 框架部分,也被分成了两个部分,一个是 RIL 模块,这个模块主要用于 与下层的 rild 进行通信,另外一个是 Phone 模块,这个模块直接暴露电话功能接口给应用开发 用户,供他们调用以进行电话功能的实现。这是属于 Android 应用程序的开发部分。



所以 RIL 驱动模块,必需是针对不同的 3G 模块(dongle)指令和通信业务功能定制的,以满足不同应用需求。建议开发人员先了解下"3G 模块的特点和构造"。



3.3 system/vold

vold 负责监视系统是否有 3G dongle 设备出现,并调用 usb_modeswitch 进行 USB 模式 切换,包含以下源文件:

G3dev.cpp , G3dev.h ,Misc.h ,Misc.cpp,MiscManage.cpp ,MiscManager.h,
NetlinkHander.cpp

3.4 external/ppp

该目录包含 pppd 程序和 chat 程序,pppd 辅助 PPP 进行 LCP/NCP 的配置以及身份证, chat 程序则辅助 pppd 程序进行拨号,pppd 可执行程序位于/system/bin/目录,pppd 的参数很多,其中,"/dev/ttyUSB*"就是用于 PPP 协商的设备节点,"connect"后所带的是拨号脚本,"disconnect"后所带的是断开连接的脚本,这两个脚本都是通过 chat 程序来执行的,其它的参数,可以查看 pppd 帮助文档。当 ppp 协商完成后,会调用/etc/ppp/ip-up 脚本来设置 android 中的属性值 IP、DNS 等。

3.5 frameworks/opt/telephony

该目录主要在原生的基础上做修改以符合 dongle 的需求,具体可以 git log 查看提交记录。

3.6 packages/services/Telephony

该目录主要在原生的基础上做修改以符合 dongle 的需求,具体可以 git log 查看提交记录。



4 Dongle 相关日志的获取

4.1 使用串口抓取 log 信息

打开串口,输入一下命令,并把串口输出的信息保存成文件 logcat -b radio & //ril log logcat -s pppd & //ppp 拨号 log logcat -c -b radio & //清除以前 raido log

4.2 使用 adb 工具抓取 log 信息

打开 adb shell,输入以下命令:

\$ logcat -b radio > /data/radio.log &

\$ logcat -s pppd > /data/pppd.log &

抓取 kernel 的打印:

cat /proc/kmsg > /data/kernel.log &

退出 adb shell,把机器中的 log 文件 pull 到本地

adb pull /data/*.log d:\



5 Dongle 常见问题

5.1 无信号图标

在串口或者 ADB 上输入 logcat -b radio & 出现"not support modem",说明目前 RIL 库不支持该 dongle。

5.2 出现 3G 图标但是上不了网

1.请先检查 ppp 网络接口是否存在:

busybox ifconfig

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol

inet addr:10.119.45.174 P-t-P:192.200.1.21 Mask:255.255.255.255

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:3

RX bytes:58 (58.0 B) TX bytes:135 (135.0 B)

A. ppp0 存在,说明 3G 网络连接还存在,此时再作如下检查:

使用 ping 命令来检查网络情况:

ping -c 4 www.baidu.com

- a). ping 网络正常(正常情况下响应时间几十个毫秒),则可能是上层浏览器的问题,请检查或者更换其它浏览器
- b). ping 不通,则可能是当前的网络存在异常,比如信号弱、或者网络拥塞,获取的 DNS 不正确;可以通过 getprop 查看 DNS,net.dns1 和 net.dns2,目前 RK 的 RIL 库中有 DNS 检测的功能,当获取到 10.11.12.13 或者 10.11.12.14 无效的 DNS,会断开上次拨号连接重新拨号,一般后两次拨号都会获取到正确的 DNS。



B. ppp0 不存在,说明 3G 网络连接已经断开,但上层没有接收到相应消息,错误认为 3G 连接还存在。

2.SIM 卡无数据业务。

5.3 有信号无 3G 图标

1. APN 信息是否正确

进入设置-> 无线和网络->接入点名称 查看是否有 APN,如果没有,可能是没有正确拷贝 apns-conf.xml 请确认 device/rockchip/rkxxsdk /common/rkxxsdk.mk

PRODUT_COPY_FILES:=

Device/rockchip/rkxxsdk/

common/phone/etc/apns-full-conf.xml:system/etc/apns-conf.xml

检查该文件中是否包含所使用的运营商 APN 信息,如果没有,添加上相应的 APN 信息比如: <apn carrier="Operator" mcc="" mnc="" apn="" type="default,supl,mms"/>使用 MCC/MNC 来确认,而 MCC/MNC 的值是通过模块查询到的 IMSI 码的前五位来确定的。

- 2. SIM 卡是否有数据流量。
- 3. SIM 卡与 dongle 是否匹配。
- 4. 若中途有单独修改过 apns-full-con.xml,需要单独 mmm 模块编译 packages/providers/TelephonyProvider/src/com/android/providers/telephony 目录或者去掉 out 目录重新编译 system.img,否则 APN 不会重新生成 telephony.db 数据库,导致系统找不到 APN 信息。

5.4 radio log 中不断打印 "Do not switch user to radio"

这是由于 RIL 库路径不正确,在串口或者 adb 中输入 getprop 查看 gsm.version.ril-impl 属性值,是否正确调用了 RIL 库,

[gsm.version.ril-impl]: [libril-rk29-dataonly.so 2.2.08]



检查系统路径中是否有:/system/lib/libril-rk29-dataonly.so

5.5 识别不到 dongle

在/dev 下没有找到 ttyUSB* 设备,此时可通过观察内核 LOG 来定位问题:

- 1.USB 设备枚举失败或者系统根本就没有发现 USB 设备,此时应检查硬件电路
- 2.USB 枚举成功,但没有注册到 ttyUSB*设备,此时应检查内核:
- a) 内核没有开启 usb serial 功能
- b) 内核代码中的 usb serial 相应驱动中没有添加该设备的 VID/PID,请修改 kernel/drivers/usb/serial/option.c,在数组 static struct usb_device_id option_ids[] 的 末尾添加上新设备的 VID/PID。USB 枚举成功,且相关配置且 ID 都已添加,但还是不出来 ttyUSB*设备,此时可观察系统是否有对它执行 usb mode switch,可通过 logcat-s Vold & 观察是否有调用了 usb_modeswitch 程序,如果没有执行,则检查如下:
 - 1). 检查一些必要的文件是否存在:

ls /system/bin/usb_modeswitch

ls /etc/usb_modeswitch.d

2). VOLD 中关于 usb_modeswitch 这部分的代码没有被编译,可查看 Vold 的 log 中是否有"Start Misc devices Manager..."的字样,如果没有这串字符,请检查你的/system/vold/下的代码。

5.6 Dongle 上电硬件排查

在 Dongle 插入瞬间会有塌陷和较为客观的瞬态电流;在 Dongle 插入后,OTG_5V 输出趋于稳定,出现/dev/ttyUSB*节点,浏览网页时电流小于 200mA,输出电压波动峰峰值小于 0.1V。如果在使用过程中或者插上 3G dongle 后 ttyUSB 设备节点出现,然后又消失,可能是硬件供电不足或者电压塌陷引起,导致 3G dongle 不工作。Dongle 插入瞬间都会有比较大的瞬间电流和电压塌陷,如果持续时间较长,会对 dongle 的识别和使用造成影响。可以使用外部供电的方法来排查是否 OTG 供电是否有问题。



3G dongle 机器休眠前后的 DP 电压说明如下:

3G dognle 待机唤醒后就开始传送数据了,如果是高速的 3G dongle,唤醒后高电平有 0.4V 左右。如果是全速的 3G dongle,唤醒后高电平会有 3V 左右。其他的 dongle 二级待机时 3G dongle 的 DP 电平正常一直为高,大概 3V,唤醒后为低,大概 0.4V,如果电平出现异常, USB 会重新去枚举 ttyUSB 节点,3G 会重新去初始化一些 AT 指令,在 UI 界面上就会出现 3G 图标 消失一会儿才会出现。

Log 如果是出现如下信息:

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 4

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 5

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 6

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 7

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 8

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 9

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 10

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 11

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 12

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 13

DWC_OTG: dwc_otg_core_host_init: Halt channel 14

是 USB 驱动问题出问题概率较大。

Log 如出现如下:

hub 2-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?

hub 2-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?

hub 2-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?

hub 2-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?



该问题是 USB 信号问题,请检查 USB 供电电路的电信号是否符合 USB spec 规定的值,比如 USB Host 电压,DM/DM 信号,USB 阻抗是否匹配等。