

Dronning Maud Land, Antarctica: state of health from DigiSolo.LOG (shading: deployments)
a
b
c
d
temperature (°C)
battery (V)
tilt (°)
eCompass North (°)
453021267
453022522
3° spec, horizontal geophones
10
0
−10
−20
8.2
8.0
7.8
7.6
10
5
0
200
150
100
25
27
29
31
Jan
03
05
07
09
2025-Jan