





INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
HIDALGO CASEROS - AGOSTO/25

SEDE: CASEROS		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: GENERAL T-G 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: 13 : 00 FECHA: 26 / 00 /2025	BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☒	
OBSERVACIONES:						
FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C 60A	12.3A
	CIRCUITO 1	Laboratorio	LABORATORIO / BOXES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	1.2A
	CIRCUITO 1	Recepción	ILUMINACION RECEP.	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.45A
			MOSTRADOR: TOMAS CORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.38A
			RECEPCIÓN Y TV: TOMAS CORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.23A
		Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.68A
	CIRCUITO 2	General	Aire acondicionado 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	0.03A
			Aire acondicionado 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	0.05A
			Aire acondicionado 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	0.22A
			libre	TERMICA BIPOLAR	C 10A	1.6A
		Laboratorio	Laboratorio y box 1: tomas corrientes	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.78A
			Laboratorio y box 2: tomas corrientes	TERMICA BIPOLAR	C 10A	0.70A