ウェハ洗浄装置 ウェハ固定チャック位置検出用センサ 実測確認結果


東海理化ELデバイス部 2022/7/27

- ・MRセンサにて、実測した結果について、報告します。
- ・シミュレーション結果と実測にズレがあります。 ジグ等の組付け誤差を加味しても、それより大きなズレとなっております。

関係者外級 Protected


承認	点検	作成
室長 22/07/25 上野	_	主幹 (22.07.25 神川

【1】評価での位置関係



【2】回転マグネット中心にMRセンサを配置したときの評価結果

関係者外級 Protected



【3】回転マグネット中心から3.8mmずらした位置にMRセンサを配置したときの評価結果

関係者外級 Protected

