

Rapport d'Analyse de Surface Routiere

Fichier: data.csv | Genere le 20/04/2026 10:30:23

[!!] ETAT : CRITIQUE

Défauts critiques, intervention urgente requise.

Score Qualite Global : **0 / 100** | IRI > 3 — Mauvais état

Indicateurs Cles de Performance (KPI)

Indicateur	Valeur	Unite	Interpretation
Hauteur Moyenne	7.442	cm	Valeur centrale de la surface
Hauteur Maximale	393.000	cm	Pic enregistre (point le + haut)
Hauteur Minimale	-3.100	cm	Point le plus bas
Ecart-type	11.872	cm	Dispersion des mesures
Mediane	4.900	cm	Valeur mediane
Rugosite (sigma)	118.717	mm	Rugosité brute de surface
Variation totale	3961.000	mm	Amplitude max-min
Nb Obstacles	305		Points depassant 2 sigma
Pente longitudinale	-0.1167	mm/pt	Inclinaison axiale estimee
Longueur estimee	17.53	m	Section analysee
Score qualite	0 / 100		IRI > 3 — Mauvais état

Visualisations des Profils




Figure 1 — Profil longitudinal (gauche) et profil transversal (droite) de la surface analysee.




Figure 2 — Carte thermique des defauts (gauche) et distribution statistique des hauteurs (droite).

Modele Surfacique 3D




Figure 3 — Representation tridimensionnelle de la surface routiere. Le dégradé de couleur indique les niveaux de hauteur (bleu = bas, rouge = haut).

Analyse par Capteur

Le tableau ci-dessous presente les statistiques individuelles de chacun des 13 capteurs de la grille de mesure.

Capteur	Moy (cm)	Max (cm)	Min (cm)	Std (cm)	Obstacles	Etat
C01	7.599	117.900	4.100	9.077	31	Critique
C02	6.918	126.500	2.900	10.113	30	Critique
C03	5.656	109.200	1.400	9.445	28	Critique
C04	4.300	103.500	-1.300	9.932	29	Critique
C05	2.754	235.100	-3.100	12.042	28	Critique
C06	12.378	393.000	2.100	25.406	23	Critique
C07	13.458	131.700	4.500	7.225	19	Critique

Capteur	Moy (cm)	Max (cm)	Min (cm)	Std (cm)	Obstacles	Etat
C08	12.284	64.200	5.000	6.058	18	Critique
C09	10.436	67.700	3.700	5.958	18	Critique
C10	8.834	196.200	2.600	9.349	20	Critique
C11	6.344	133.800	1.100	7.649	20	Critique
C12	3.800	115.900	-1.400	7.482	20	Critique
C13	1.991	138.800	-3.100	12.982	21	Critique

Conclusion et Recommandations

Des defauts critiques ont ete identifies, depassant les seuils IRI acceptables. Une intervention urgente est requise. Les zones presentant des obstacles (points > 2 sigma) doivent etre traitees en priorite pour garantir la securite des usagers et prevenir des degradations structurelles irreversibles.

Critere	Valeur mesuree	Seuil acceptable	Verdict
Hauteur max	393.00 cm	< 3.0 cm	HORS NORME
Score qualite	0 / 100	>= 60 / 100	INSUFFISANT
Obstacles detectes	305	< 10	ATTENTION