


Analyse de Surface Routière



Analyse de surface routière - Hauteur moyenne des irrégularités: 64.87 cm - Déviation maximale détectée: 135.10 cm - Écart-type (uniformité): 11.63 cm - État général: Critique Interprétation : Défauts critiques présents. Planifier travaux de nivellement ou réparation ciblée.