

Informe de pentesting de INSECUR S.A.

Actividad A08 — Seguridad Aplicada a Sistemas de Información

Laboratorio TryHackMe — Avance al 7 de octubre de 2026

Datos generales

Campo	Valor
Cliente	INSECUR S.A.
Estudiante	Maria Paz Sinner
DNI	46403629
Username público de TryHackMe	mariapazsinner
Email institucional	sinnerpaz@uch.edu.ar
Salas obligatorias	Pentesting Fundamentals y Basic Pentesting
Sala adicional elegida	Vulniversity
Branch en GitHub	sinner-maria-paz (propuesta; rama aún no creada)
Fecha de inicio	5 de octubre de 2026
Fecha de cierre	[Pendiente]

Pre pentesting

Alcance del trabajo

El trabajo académico para el cliente ficticio INSECUR S.A. comprende los laboratorios asignados de TryHackMe: Pentesting Fundamentals, Basic Pentesting y Vulniversity como sala adicional. El objetivo es documentar la evaluación de seguridad, sus resultados y las medidas de protección y continuidad propuestas.

Las capturas de la sesión de Basic Pentesting identifican como objetivo la IP 10.67.158.18 y como entorno de trabajo una THM AttackBox con IP 10.67.142.197. Estas direcciones corresponden a la sesión registrada; no definen objetivos permanentes para sesiones futuras.

Quedan excluidos los sistemas reales de INSECUR S.A., los equipos de terceros, la red de la facultad y cualquier activo ajeno a los laboratorios autorizados.

Reglas de Enfrentamiento

Las pruebas se limitan a la máquina asignada por TryHackMe mientras esté habilitada para la sesión. Las restricciones específicas de cada sala deben respetarse antes de ejecutar nuevas técnicas. No se prevén pruebas de denegación de servicio, persistencia ni modificaciones destructivas. Si se produce una interrupción, se debe detener la actividad y documentar lo ocurrido para informar a la cátedra por el canal acordado.

Horarios, límites de tráfico y canal de notificación: [pendientes de confirmar]. Estas reglas constituyen la propuesta de trabajo y deben confirmarse antes de continuar las pruebas.

Autorización

La guía A08 establece la autorización académica para trabajar exclusivamente en los entornos de TryHackMe indicados. La estudiante confirmó que trabajó únicamente en las máquinas de TryHackMe. La firma de la declaración ética queda pendiente.

Metodología utilizada

La documentación sigue la secuencia de la guía: preparación y definición de alcance, reconocimiento, escaneo, enumeración, explotación, post explotación y reporte. Esta organización permite vincular cada observación con su comando, resultado y evidencia. Las capturas disponibles documentan escaneo y enumeración; la selección de un marco metodológico formal y su justificación quedan pendientes de confirmar.

Nmap se utilizó para identificar servicios y versiones mediante -sV, junto con los scripts predeterminados de -sC. Gobuster se utilizó en modo dir para enumerar rutas web a partir de una lista de palabras. Véanse las referencias técnicas al final.

Durante el pentesting

Evidencias de las salas obligatorias

La captura curso_pentesting-fundamentals_completado.png muestra Pentesting Fundamentals completado por el usuario mariapazsinner, con 5 tareas y 72 puntos. La captura curso_basic-pentesting_completado.png muestra Basic Pentesting completado por el mismo usuario, con 1 tarea y 180 puntos.

Estas imágenes acreditan el estado de finalización mostrado por la plataforma. No detallan por sí solas el procedimiento de explotación, la escalada de privilegios ni las flags obtenidas. Dichas etapas deben documentarse con sus evidencias específicas.

Registro H-01 de servicios accesibles

Fase: escaneo. **Estado:** observación técnica; vulnerabilidad no confirmada.

El escaneo de 10.67.158.18 muestra el host activo, una latencia de 0,0023 segundos y seis puertos TCP abiertos. La salida indica 994 puertos cerrados. No se muestra un escaneo de todos los puertos TCP ni de UDP.

Puerto TCP	Servicio	Identificación informada por Nmap
22	SSH	OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13
80	HTTP	Apache httpd 2.4.41 sobre Ubuntu
139	NetBIOS SSN	Samba smbd 4.6.2
445	NetBIOS SSN	Samba smbd 4.6.2

Puerto TCP	Servicio	Identificación informada por Nmap
8009	AJP13	Apache Jserv Protocol 1.3
8080	HTTP	Apache Tomcat 9.0.7

Las versiones corresponden a la identificación de la herramienta y requieren corroboración. La captura incluye una cabecera HTTP Apache/2.4.41 (Ubuntu), un título Tomcat en el puerto 8080 y métodos anunciados para AJP: GET, HEAD, POST y OPTIONS. No demuestra acceso administrativo ni explotación de esos servicios.

Herramienta: Nmap 7.94SVN.

```
nmap -sC -sV -oN basicpentesting_nmap.txt 10.67.158.18
```

Evidencia: ../evidencias/escaneo/escaneo_H-01.png. La ejecución comienza el 6 de octubre de 2026 a las 14:08 UTC, según la salida de Nmap; la barra de la captura muestra 14:09. La equivalencia de 14:08 UTC en Buenos Aires es 11:08. La zona horaria de la barra no está identificada.

Componente afectado: servicios de red del host 10.67.158.18. **Categoría OWASP o CWE:** pendiente; la presencia de servicios abiertos no basta para asignar una debilidad. **CVE:** no asignado. **CVSS estimado:** no determinado, porque no se ha validado una vulnerabilidad.

Impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad: no se acredita compromiso. La exposición de servicios identifica superficies que requieren evaluación; el impacto depende de las funciones, controles y vulnerabilidades que se validen.

Salvaguarda propuesta: verificar cuáles de los servicios son necesarios, restringir su acceso conforme a esa necesidad y comprobar versiones y mantenimiento. Son recomendaciones preliminares, no pruebas de configuraciones inseguras. **Riesgo residual:** pendiente de evaluar tras la validación y la comprobación de controles.

Registro H-02 de rutas web detectadas

Fase: escaneo y enumeración web. **Estado:** observación técnica; exposición de información sensible no confirmada.

La enumeración del servidor HTTP de 10.67.158.18 mediante Gobuster devuelve las siguientes respuestas:

Ruta	Estado HTTP mostrado	Tamaño mostrado
/.hta	403	277
/.htaccess	403	277
/.htpasswd	403	277
/development	301	318
/index.html	200	158
/server-status	403	277

La ruta /development devuelve una redirección y /index.html una respuesta satisfactoria. Las respuestas 403 no acreditan acceso al contenido de las rutas ni prueban por sí solas que existan archivos sensibles. No se dispone de la respuesta a la redirección ni del contenido de /development.

Herramienta: Gobuster 3.6. La configuración visible muestra 10 hilos, método GET, timeout de 10 segundos y exclusión de respuestas 404.

```
gobuster dir -u http://10.67.158.18 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o
basicpentesting_gobuster.txt
```

Evidencia: ../evidencias/escaneo/escaneo_H-02.png, con hora 14:22 en la barra. La captura H-03 también muestra el cierre de la enumeración con el mensaje Finished.

Componente afectado: servicio web del puerto 80. **Categoría OWASP o CWE:** pendiente de verificar el contenido y los controles. **CVE:** no asignado. **CVSS estimado:** no determinado.

Impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad: no se demuestra divulgación de información ni modificación o interrupción del servicio. Una ruta de desarrollo puede requerir revisión, pero su nombre no demuestra una vulnerabilidad.

Salvaguarda propuesta: revisar la necesidad de publicar /development y comprobar sus controles de acceso; mantener restringidos los archivos de configuración y los endpoints de diagnóstico. **Riesgo residual:** pendiente de validación.

Registro H-03 del intento de enumeración SMB

Fase: enumeración. **Estado:** incidencia del procedimiento, sin resultado de enumeración.

La captura muestra el siguiente intento:

```
enum4linux -a 10.67.158.18 | tee basicpentesting_enum4linux.txt
```

El entorno responde con la ayuda de enum4linux-ng.py y el error unrecognized arguments: -a. Se muestra ENUM4LINUX next generation v1.3.10. El argumento utilizado fue rechazado y la captura no contiene usuarios, recursos compartidos ni resultados de enumeración SMB. El error no constituye un hallazgo de vulnerabilidad del objetivo.

Evidencia: ../evidencias/reconocimiento/enumeracion_H-03.png, con hora 14:23 en la barra. **Componente objetivo:** servicios SMB previamente identificados. **OWASP o CWE, CVE, CVSS e impacto CIA:** no aplican a este error local de invocación. **Acción propuesta:** revisar la ayuda de la versión instalada antes de un nuevo intento autorizado y registrar su resultado. **Riesgo residual:** no aplicable a la incidencia del comando.

Los identificadores H-01 a H-03 se conservan para relacionar este borrador con las capturas existentes. H-03 es una incidencia técnica y no se contabiliza como vulnerabilidad. Las evidencias se organizan según la fase efectivamente visible.

Vulniversity pendiente de completar

La sala adicional elegida es Vulniversity. Su resolución permanece pendiente para el 8 de octubre de 2026 debido al límite de uso de la AttackBox. No se declara acceso inicial, escalada de privilegios ni obtención de flags.

Dos capturas del 7 de octubre muestran una sesión sobre 10.65.179.207 desde la AttackBox 10.65.150.142. La estudiante confirmó que ambas capturas corresponden a Vulniversity.

V-01 Escaneo preliminar: Nmap 7.94SVN registra seis puertos TCP abiertos: 21 (vsftpd 3.0.5), 22 (OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13), 139 y 445 (Samba smbd 4.6.2), 3128 (Squid 4.10) y 3333 (Apache 2.4.41 Ubuntu). Muestra 994 puertos cerrados y 21,82 segundos de ejecución. El comando válido es nmap -sV 10.65.179.207, iniciado a las 12:34 UTC. Un intento anterior con MACHINE_IP falla por resolución del nombre y escanea cero hosts. Evidencia:

../evidencias/escaneo/escaneo_V-01.jpeg.

V-02 Enumeración web preliminar: Gobuster 3.6 enumera el puerto 3333 con 10 hilos y timeout de 10 segundos. Detecta /images (301, 322), /css (301, 319), /js (301, 318) e /internal (301, 324). La salida termina con Finished; no se muestra el contenido de las rutas. Comando: gobuster dir -u http://10.65.179.207:3333 -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt. Evidencia: ../evidencias/reconocimiento/enumeracion_V-02.jpeg, barra con fecha 7 de octubre y hora 12:47.

Estas observaciones identifican servicios y rutas, pero no validan vulnerabilidades. OWASP/CWE, CVE, CVSS, impacto CIA y riesgo residual quedan sin determinar. Se propone revisar exposición de servicios y controles del directorio /internal tras confirmar su contenido. La verificación de identidad de las capturas sigue pendiente.

Resumen ejecutivo de hallazgos

Las evidencias acreditan la finalización de las dos salas obligatorias y documentan una primera identificación de servicios y rutas web de Basic Pentesting. Se registran cuatro observaciones que requieren validación y dos errores de invocación, incluyendo el intento de Nmap sin IP válida. No existe evidencia suficiente para asignar vulnerabilidades confirmadas a categorías de severidad.

Clasificación	Cantidad confirmada	Identificadores
Crítico	0 documentadas	Ninguno confirmado
Alto	0 documentadas	Ninguno confirmado
Medio	0 documentadas	Ninguno confirmado
Bajo	0 documentadas	Ninguno confirmado
Observaciones pendientes de validación	4	H-01, H-02, V-01 y V-02
Incidencias del procedimiento	2	H-03 y primer intento de V-01

Estos valores reflejan el estado documental actual y no equivalen a una conclusión de ausencia de vulnerabilidades.

Post pentesting

Recomendaciones técnicas

Como propuesta preliminar, revisar la exposición y necesidad de los servicios detectados y la publicación de rutas de desarrollo. Corroborar las versiones antes de asociarlas con avisos de seguridad y verificar controles de acceso antes de atribuir un impacto. La priorización definitiva depende de la validación de vulnerabilidades y de los activos afectados.

Para completar la documentación, incorporar las salidas originales de las herramientas, la evidencia de explotación y post explotación que corresponda y la verificación posterior de las medidas propuestas. La constancia de finalización de Basic Pentesting no sustituye esas evidencias.

Recomendaciones administrativas

Mantener un registro de alcance, autorización, sesiones y resultados. Vincular cada hallazgo validado con sus evidencias y su medida correctiva. Revisar manualmente los archivos antes de la entrega para excluir secretos y publicar únicamente los hashes SHA-256 de las flags. Definir responsables y plazos de remediación cuando los riesgos estén validados.

Protocolo de contingencia

Escenario de falla

Escenario propuesto para desarrollar: degradación del servicio web durante una actividad de enumeración o una prueba posterior. Las capturas no documentan una interrupción real.

Impacto sobre la continuidad del negocio

Una indisponibilidad web podría afectar los procesos que dependieran de ese servicio. Como supuesto de planificación para el cliente ficticio, se considera un portal web de consultas y solicitudes de clientes. Una interrupción impediría registrar nuevas solicitudes por esa vía; se propone mantener un canal alternativo de atención y registrar las solicitudes para su posterior carga. No se atribuyen pérdidas ni tiempos de caída a las pruebas mostradas.

Plan de respuesta propuesto

1. **Activación:** detectar errores, falta de respuesta o degradación y registrar la hora y la prueba en curso.
2. **Contención:** detener las pruebas durante los primeros 15 minutos, preservar las evidencias y comunicar la incidencia al responsable acordado.
3. **Recuperación:** en el laboratorio, coordinar el restablecimiento de la máquina mediante los mecanismos habilitados de TryHackMe. Para el escenario de negocio propuesto, restaurar el último respaldo diario verificado en un servidor de reemplazo o revertir el cambio causante si fuera identificable; comprobar acceso, integridad de registros y envío de solicitudes antes de habilitar el servicio. Registrar el tiempo real y la antigüedad de los datos restaurados para contrastarlos con los objetivos de recuperación.
4. **Comunicación:** informar al responsable de la actividad; en el escenario propuesto, el responsable de TI informa a dirección al activar la contingencia y comunica a atención al cliente el canal alternativo y el estado de recuperación. Si se confirma exposición de datos, dirección evalúa las notificaciones pertinentes con el responsable competente
5. **Post mortem:** documentar causa, secuencia temporal, acciones de recuperación y ajustes necesarios en las pruebas y controles.

RTO y RPO estimados

RTO: 2 horas como objetivo propuesto para el portal ficticio, sujeto a validación mediante pruebas de restauración.

RPO: 24 horas como objetivo propuesto, condicionado a respaldos diarios verificados de los datos y a la conservación de las solicitudes recibidas por el canal alternativo.

Anexos

Anexo A Bitácora de comandos

Las bitácoras adjuntas transcriben los comandos visibles de las capturas del 6 y 7 de octubre. Son reconstrucciones documentales, no exportaciones originales del historial de la AttackBox. Los archivos `basicpentesting_nmap.txt`, `basicpentesting_gobuster.txt` y `basicpentesting_enum4linux.txt` aparecen como destinos en los comandos, pero no fueron aportados. No se afirma que sus contenidos estén disponibles ni que una salida de error constituya una enumeración exitosa.

Anexo B Capturas de pantalla

- `../evidencias/curso_pentesting-fundamentals_completado.png`
- `../evidencias/curso_basic-pentesting_completado.png`
- `../evidencias/escaneo/escaneo_H-01.png`
- `../evidencias/escaneo/escaneo_H-02.png`
- `../evidencias/reconocimiento/enumeracion_H-03.png`

Las constancias de cursos muestran el username. Las capturas de terminal muestran la IP objetivo y la hora del sistema, pero no muestran el username público de TryHackMe en la interfaz. La fecha completa está visible en la salida de Nmap. Queda pendiente completar las marcas de autenticidad exigidas en las evidencias críticas, sin alterar ni fabricar información en las imágenes existentes.

- `../evidencias/escaneo/escaneo_V-01.jpeg`
- `../evidencias/reconocimiento/enumeracion_V-02.jpeg`

Anexo C Hashes de las flags

[Pendiente de incorporar hashes SHA-256 calculados sobre las flags efectivamente obtenidas. No se proporcionaron flags ni hashes en las evidencias disponibles].

Anexo D Declaración ética

Texto para confirmar y firmar por la estudiante:

Declaro que todas las actividades se realizaron dentro del alcance autorizado, en entornos controlados y con fines exclusivamente académicos.

Firma: _____


Fecha: _____


Referencias

- Guía y plantilla A08, `GuiaTryHackMe.tex`, incluida en `TP_THM-main.zip`: estructura del informe y requisitos académicos.
- Siete capturas aportadas por la estudiante: resultados y constancias descritos en este informe.
- Nmap, Service and Version Detection: función de la detección de versiones.
- Nmap, NSE Usage and Examples: uso de los scripts predeterminados.
- Gobuster, repositorio oficial: enumeración de directorios y archivos.


Anexo B Evidencias visuales

curso_pentesting-fundamentals_completado.png






escaneo/escaneo_H-01.png



```
root@ip-10-67-142-197:~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@ip-10-67-142-197:~# nmap -sC -sV -oN basicpentesting_nmap.txt 10.67.158.18  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-06 14:08 UTC  
Nmap scan report for ip-10-67-158-18.ec2.internal (10.67.158.18)  
Host is up (0.00023s latency).  
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; proto  
col 2.0)  
| ssh-hostkey:  
|   3072 aa:a1:d2:5d:e1:61:2f:66:2c:2a:36:f0:4f:12:ca:9e (RSA)  
|   256 78:3e:ac:e5:18:a0:64:9f:70:8b:67:d1:8f:2b:67:6b (ECDSA)  
|_  256 4a:2f:c4:ef:8b:b9:5e:b9:0c:80:e3:2b:b5:a9:85:bc (ED25519)  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))  
|_ http-title: Site doesn't have a title (text/html).  
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)  
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2  
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2  
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)  
|_ ajp-methods:  
|_ Supported methods: GET HEAD POST OPTIONS  
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat 9.0.7  
|_ http-title: Apache Tomcat/9.0.7  
|_ http-favicon: Apache Tomcat  
MAC Address: 12:FF:CE:DF:5D:B1 (Unknown)
```

THM AttackBox Persistence: Off 54min 28s

escaneo/escaneo_H-02.png




The image shows a terminal window titled "root@ip-10-67-142-197: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help) and a system bar at the top (Applications, Places, System, Tue Oct 6, 14:22, AttackBox IP: 10.67.142.197). The terminal displays the execution of the command: `gobuster dir -u http://10.67.158.18 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o basicpentesting_gobuster.txt`. The output shows the Gobuster v3.6 version, the authors (OJ Reeves and Christian Mehlmauer), and the scan configuration. The scan results are as follows:

Path	Status	Size
/.hta	403	277
/.htaccess	403	277
/.htpasswd	403	277
/development	301	318
/index.html	200	158
/server-status	403	277

The scan progress is shown as 4614 / 4615 (99.98%) and the terminal ends with "Finished".

reconocimiento/enumeracion_H-03.png



```
Applications  Places  System  Tue Oct 6, 14:23  AttackBox IP:10.67.142.197


root@ip-10-67-142-197: ~
File Edit View Search Terminal Help

[+] Url: http://10.67.158.18
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.6
[+] Timeout: 10s

=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/.hta (Status: 403) [Size: 277]
/.htaccess (Status: 403) [Size: 277]
/.htpasswd (Status: 403) [Size: 277]
/development (Status: 301) [Size: 318]

/index.html (Status: 200) [Size: 158]
/server-status (Status: 403) [Size: 277]
Progress: 4614 / 4615 (99.98%)
=====
Finished
=====
root@ip-10-67-142-197:~# enum4linux -a 10.67.158.18 | tee basicpentesting_enum4linux.txt
usage: enum4linux-ng.py [-h] [-A] [-As] [-U] [-G] [-Gm] [-S] [-C] [-P] [-O]
                        [-L] [-I] [-R [BULK_SIZE]] [-N] [-w DOMAIN] [-u USER]
                        [-p PW] [-K TICKET_FILE] [-H NTHASH] [--local-auth]
                        [-d] [-k USERS] [-r RANGES] [-s SHARES_FILE]
                        [-t TIMEOUT] [-v] [--keep]
                        [-oJ OUT_JSON_FILE] [-oY OUT_YAML_FILE] [-oA OUT_FILE]
                        host
enum4linux-ng.py: error: unrecognized arguments: -a
ENUM4LINUX - next generation (v1.3.10)
root@ip-10-67-142-197:~#
```


escaneo/escaneo_V-01.jpeg



```
root@ip-10-65-150-142:~# nmap -sV MACHINE_IP
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-07 12:27 UTC
Failed to resolve "MACHINE_IP".
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.96 seconds
root@ip-10-65-150-142:~# nmap -sV 10.65.179.207
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-07 12:34 UTC
Nmap scan report for ip-10-65-179-207.ec2.internal (10.65.179.207)
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
3128/tcp  open  http-proxy   Squid http proxy 4.10
3333/tcp  open  http         Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
MAC Address: 0E:FF:EB:39:7D:7B (Unknown)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.82 seconds
root@ip-10-65-150-142:~#
```

reconocimiento/enumeracion_V-02.jpeg



The screenshot shows a terminal window titled 'root@ip-10-65-150-142: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal output shows the results of an Nmap scan and a gobuster directory enumeration. The Nmap scan was performed on 10.65.179.207:3333 and found one host up. The gobuster scan was configured with the URL http://10.65.179.207:3333, method GET, 10 threads, and a wordlist from /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt. The scan found four directories: /images, /css, /js, and /internal, all with a status of 301. The terminal also shows the progress of the scan (141708 / 141709) and the final 'Finished' message.

```
root@ip-10-65-150-142: ~
File Edit View Search Terminal Help

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.82 seconds
root@ip-10-65-150-142:~# gobuster dir -u http://10.65.179.207:3333 -w /usr/share
/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt
=====
Gobuster v3.6
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url:                http://10.65.179.207:3333
[+] Method:             GET
[+] Threads:            10
[+] Wordlist:            /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.t
xt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:          gobuster/3.6
[+] Timeout:             10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/images                (Status: 301) [Size: 322]

/css                   (Status: 301) [Size: 319]

/js                   (Status: 301) [Size: 318]

/internal              (Status: 301) [Size: 324]

Progress: 141708 / 141709 (100.00%)
=====
Finished
=====
root@ip-10-65-150-142:~#
```

THM AttackBox Persistence: Off 29min 11s